

本庁舎及び第2庁舎の現況

1 外観



2 老朽化等による問題点



3 東日本大震災による被害

本庁舎・第2庁舎付近では、震度5強の揺れがありました。

壁面クラック



- 幸いにも大きな被害はありませんでしたが、次の被害がありました。
- 壁面クラックの発生
 - 漏水の増加
 - 天井からの部材落下
 - ガラス片の落下
 - 照明器具の一部落下
 - 書庫の転倒
 - エレベーターの故障
- など