

平成19年4月～6月 事故概要(速報)

発生日	発生場所			事故区分						措置機関名		事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚死亡	油浮遊	着色水	濁水	PH異常	その他	調査 回収等対策 工場等指導				
4月2日	多摩川	多摩川	多摩区菅稲田堤							環境局環境対策課、水道局稲田取水場 多摩区役所建設センター 国土交通省京浜河川事務所 環境局環境対策課 多摩区役所建設センター	多摩川の上河原堰堤付近(多摩区菅稲田堤)で油膜が浮遊した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約300m、幅約5m)。	不明		
4月3日	川崎港	塩浜運河	川崎区千鳥町							環境局環境対策課、消防局臨港消防署 港湾局川崎港務所 海上保安庁川崎海上保安署 神奈川県警察川崎臨港警察署 消防署、港務所、海上保安署	川崎港の京浜運河(川崎区千鳥町)で油が浮遊した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約1km)。	不明		
4月27日	多摩川	多摩川	高津区二子							環境局環境対策課、建設局水質管理課 建設局中部下水道事務所 国土交通省京浜河川事務所 国土交通省京浜河川事務所 環境局環境対策課	多摩川の新二子橋付近(高津区二子)で濁水が流入した。建設業者が原因者で、マンションの建設工事中、工事排水が雨水側溝から河川へ流出した(汚染範囲は長さ約1km、流出量約2m ³)。	判明	始末書(再発防止策を含む)を提出させた。	
5月7日	川崎港	南渡田運河	川崎区南渡田町							環境局環境対策課、消防局臨港消防署 港湾局川崎港務所 海上保安庁川崎海上保安署 神奈川県警察川崎臨港警察署 消防署、港務所、海上保安署	南渡田運河に流入する水路(川崎区南渡田町)で油膜が浮遊した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約50m、幅約5m)。	不明		

平成19年4月～6月 事故概要(速報)

発生日	発 生 場 所			事故区分						措 置 機 関 名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	着 色 水	濁 水	P H 異 常	そ の 他	調 査 回 収 等 対 策 工 場 等 指 導			
5月9日	多摩川	前川堀	多摩区登戸							環境局環境対策課 環境局環境対策課	前川堀(多摩区登戸)で濁水が流入した。建設業者が原因者で、マンションの建設工事中、工事排水が雨水側溝から河川へ流出した(汚染範囲は長さ約1km、幅約3m)。	判明	始末書(再発防止策を含む)を提出させた。
5月29日	鶴見川	矢上川	高津区明津							環境局環境対策課 高津区役所建設センター 神奈川県川崎治水事務所	矢上川の橋橋付近(高津区明津)で濁水が流入した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約300m、幅約10m)。	不明	
6月6日	川崎港	桜堀運河	川崎区 浅野町							環境局環境対策課 消防局臨港消防署 港湾局川崎港務所 海上保安庁川崎海上保安署 神奈川県警察川崎臨港警察署 消防局臨港消防署 港湾局川崎港務所 海上保安庁川崎海上保安署 環境局環境対策課、消防局臨港消防署 海上保安庁川崎海上保安署	川崎港の桜堀運河(川崎区浅野町)で油が浮遊した。船舶が原因者で、A重油が移送ホースの破損で漏洩した(汚染範囲は約10m×1m、漏洩量は約10L)。	判明	事故概要報告書(再発防止策を含む)を提出させた。

平成19年4月～6月 事故概要(速報)

発生日	発 生 場 所			事故区分						措 置 機 関 名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等	
	水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	着 色 水	濁 水	P H 異 常	そ の 他	調 査 回 収 等 対 策 工 場 等 指 導				
6月13日	鶴見川	麻生川	麻生区片平							環境局環境対策課 麻生区役所建設センター	麻生川の山口橋付近(麻生区片平)で白濁水が流入した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約50m、幅約5m)。	不明		
6月21日	川崎港	南渡田 運河	川崎区 白石町							環境局環境対策課、消防局臨港消防署 港湾局川崎港務所 海上保安庁川崎海上保安署 神奈川県警察川崎臨港警察署 消防署、港務所、海上保安署	川崎港の南渡田運河(川崎区白石町)で油膜が浮遊した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約10m×5m)。	不明		
6月25日	多摩川	平瀬川	宮前区菅生							宮前区役所建設センター	平瀬川の上流部(宮前区菅生)から油が流入した。実地調査をしたが原因者は特定できなかった(汚染範囲は長さ約100m、幅約3m)。	不明		
小 計				0	6	1	3	0	0				判明 3	
合 計				10									不明 7	