

6.2 試掘状況現場写真記録

試掘 No. あ

現場写真記録



全景(東側面)



南側面
GL-1m付近に鉄筋あり



西側面



北側面



全景



掘削土



掘削土

コンクリート片 30cm、丸太 ϕ 10cmあり



全景(東方向)



鉄板



東側(鉄板の下は改良土)



西側鉄板端部



全景(東方向)



掘削土



鉄板暑さ(20mm程)



鉄板下改良土端部(西側)



西側端部の北面



全景



東面



西面



南面



掘削土



全 景



西面



東面



西面(近接)



南面



掘削土



全景(東側方向)
手前は改良土



改良土(東端部)



東面



北面



全景



東面



北面



改良土(東面)



掘削土



掘削土



全景(南側方向)



東面



西面