

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損傷写真	写真番号	1	径間番号	1	写真番号	2	径間番号	1	写真番号	3	径間番号	1
	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0601	部材名	主桁	要素番号	0501
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	うき	損傷程度	a
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			-				c				e	
			メモ				メモ				メモ	
			その他損傷 ⑫-e									
	写真番号	4	径間番号	1	写真番号	5	径間番号	1	写真番号	6	径間番号	1
	部材名	横桁	要素番号	0301	部材名	横桁	要素番号	0401	部材名	横桁	要素番号	0701
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			c				c				c	
			メモ				メモ				メモ	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		1		起点側		緯度	35° 33' 28.1"		終点側		緯度	35° 33' 28.3"		橋梁ID		35.55781,139.65822	
フリガナ 橋梁名		シャクジンバシ 石神橋				路線名		鶴見、溝の口線				管理者		川崎市中原区役所道路公園センター				橋梁コード		9	
備考																					

損 傷 写 真	写真番号	7	径間番号	1	写真番号	8	径間番号	1	写真番号	9	径間番号	1
	部材名	横桁	要素番号	0101	部材名	横桁	要素番号	0502	部材名	横桁	要素番号	0601
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			d			ひびわれ-c			d			
			メモ			メモ			メモ			
						床版Ds0601 ⑪-a			床版Ds0701 ⑧-e ⑪-a			
	写真番号	10	径間番号	1	写真番号	11	径間番号	1	写真番号	12	径間番号	1
	部材名	床版	要素番号	0501	部材名	床版	要素番号	0301	部材名	床版	要素番号	0401
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	e
		前回損傷程度			前回損傷程度							
		-			-			-				
		メモ			メモ			メモ				
		その他損傷 ⑪-a			その他損傷 ⑩-c ⑪-d			その他損傷 ⑩-c ⑪-a				

データ記録様式(その10) 損傷写真			径間番号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	39° 39' 29.6"		経度	39° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損 傷 写 真	写真番号	13	径間番号	1	写真番号	14	径間番号	1	写真番号	15	径間番号	1
	部材名	床版	要素番号	0601	部材名	胸壁	要素番号	0101	部材名	胸壁	要素番号	0101
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				d				d
				メモ				メモ				メモ
				その他損傷 ⑧-e				堅壁Ac0101 ⑥-a				堅壁Ac0101 ⑥-a
	写真番号	16	径間番号	1	写真番号	17	径間番号	1	写真番号	18	径間番号	1
	部材名	胸壁	要素番号	0101	部材名	胸壁	要素番号	0101	部材名	胸壁	要素番号	0101
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				d				e				e
				メモ				メモ				メモ
				堅壁Ac0101 ⑥-a				堅壁Ac0101 ⑩-e				堅壁Ac0101 ⑩-e

データ記録様式(その10) 損傷写真			径 間 番 号	1	起 点 側		緯 度	35° 33' 28.1"	終 点 側		緯 度	35° 33' 28.3"	橋 梁ID	35.55781,139.65822
						経 度	39° 39' 29.6"			経 度	39° 39' 29.1"			
フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋			路 線 名	鶴見、溝の口線			管 理 者	川崎市中原区役所道路公園センター			橋 梁コード	9	
備 考														

損傷写真	写真番号	19	径間番号	1	写真番号	20	径間番号	1	写真番号	21	径間番号	1
	部材名	縦壁	要素番号	0101	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	その他(不法占用)	損傷程度	e	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				-				c				d
				メモ				メモ				メモ
				前回橋脚 Pw0101から				前回橋脚 Pw0101から				前回橋脚 Pw0101から
	写真番号	22	径間番号	1	写真番号	23	径間番号	1	写真番号	24	径間番号	1
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0502
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				d				c				c
				メモ				メモ				メモ
				前回橋脚 Pw0101から				前回橋脚 Pw0101から				前回支承本体 Bh0501から

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		1		起点側 緯度 35° 33' 28.1" 経度 39° 39' 29.6"		終点側 緯度 35° 33' 28.3" 経度 39° 39' 29.1"		橋梁ID		35.55781,139.65822			
フリガナ 橋梁名		シャクジンバシ 石神橋				路線名		鶴見、溝の口線		管理者		川崎市中原区役所道路公園センター		橋梁コード		9	
備考																	

損 傷 写 真	写真番号	25	径間番号	1	写真番号	26	径間番号	1	写真番号	27	径間番号	1
	部材名	地覆	要素番号	0201	部材名	伸縮装置	要素番号	0101	部材名	舗装	要素番号	0201
	損傷の種類	うき	損傷程度	e	損傷の種類	土砂詰まり	損傷程度	e	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	e
			前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			ひびわれ-d			e						
			メモ			メモ						
			前回損傷程度	余白		前回損傷程度	余白		前回損傷程度			
			c									
			メモ			メモ						
			その他損傷 ⑤-e	余白		余白		その他損傷 ⑤-e				
写真番号	28	径間番号	1	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号		
部材名	排水ます	要素番号	0101	部材名		要素番号		部材名		要素番号		
損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		

データ記録様式(その10) 損傷写真			径 間 番 号	2	起 点 側		緯 度	35° 33' 28.1"	終 点 側		緯 度	35° 33' 28.3"	橋 梁ID	35.55781,139.65822
						経 度	39° 39' 29.6"			経 度	39° 39' 29.1"			
フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋			路 線 名	鶴見、溝の口線			管 理 者	川崎市中原区役所道路公園センター			橋 梁コード	9	
備 考														

損傷写真	写真番号	29	径間番号	2	写真番号	30	径間番号	2	写真番号	31	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0203	部材名	主桁	要素番号	0401	部材名	主桁	要素番号	0901
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			c				c				c	
			メモ				メモ				メモ	
			その他損傷 ⑦-a 床版Ds0302 ⑧-a				主桁Mg0402 ⑥-a				その他損傷 ⑦-a ⑫-a 前回横桁 Cr0801から Cr0802 ⑥-a ⑦-a ⑫-a	
	写真番号	32	径間番号	2	写真番号	33	径間番号	2	写真番号	34	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0902	部材名	主桁	要素番号	0201	部材名	主桁	要素番号	0601
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			c				c				c	
			メモ				メモ				メモ	
			その他損傷 ⑦-a				前回横桁 Cr0101から Cr0102 ⑦-a 床版Ds0201 ⑧-a				床版Ds0601 ⑦-a	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	39° 39' 29.6"		経度	39° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損 傷 写 真	写真番号	35	径間番号	2	写真番号	36	径間番号	2	写真番号	37	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0701	部材名	主桁	要素番号	0102	部材名	主桁	要素番号	0502
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				c				c
				メモ				メモ				メモ
				床版Ds0801 ⑦-a ⑧-a								
	写真番号	38	径間番号	2	写真番号	39	径間番号	2	写真番号	40	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0602	部材名	主桁	要素番号	0602	部材名	主桁	要素番号	0702
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				c				c
				メモ				メモ				メモ
				前回横桁 Cr0502から Cr0503 ⑦-a 床版Ds0602 ⑦-a ⑧-a								

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		2		起点側		緯度	35° 33' 28.1"		終点側		緯度	35° 33' 28.3"		橋梁ID		35.55781,139.65822	
フリガナ 橋梁名		シャクジンバシ 石神橋				路線名		鶴見、溝の口線				管理者		川崎市中原区役所道路公園センター				橋梁コード		9	
備考																					

損 傷 写 真	写真番号	41	径間番号	2	写真番号	42	径間番号	2	写真番号	43	径間番号	2
	部材名	横桁	要素番号	0302	部材名	横桁	要素番号	0603	部材名	横桁	要素番号	0803
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	a	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			c			d						
			メモ			メモ						
			前回横桁 Cr0301 床版Ds0402 ⑧-a			前回横桁 Cr0602 前回横桁 Cr0702から Cr0703 ⑦-a			前回横桁 Cr0802 床版Ds0902 ⑦-a			
	写真番号	44	径間番号	2	写真番号	45	径間番号	2	写真番号	46	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	0101	部材名	床版	要素番号	0401	部材名	床版	要素番号	0901
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a
		前回損傷程度			前回損傷程度							
		d			c							
		メモ			メモ							
					その他損傷 ⑪-a							

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起 点 側		緯度 35° 33′ 28.1″		終 点 側		緯度 35° 33′ 28.3″		橋 梁ID		35.55781,139.65822	
フリガナ 橋 梁 名		シャクジンバシ 石神橋				路 線 名		鶴見、溝の口線		管理者		川崎市中原区役所道路公園センター				橋 梁コード		9	
備 考																			

損 傷 写 真	写真番号	47		径間番号	2		写真番号	48		径間番号	2		写真番号	49		径間番号	2	
	部材名	床版		要素番号	1001		部材名	床版		要素番号	0202		部材名	主桁		要素番号	0201	
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出		損傷程度	a		損傷の種類	剥離・鉄筋露出		損傷程度	a		損傷の種類	剥離・鉄筋露出		損傷程度	a	
				前回損傷程度				前回損傷程度										
				d				c										
				メモ				メモ										
				その他損傷 ⑪-a														
	写真番号	50		径間番号	2		写真番号	51		径間番号	2		写真番号	52		径間番号	2	
	部材名	床版		要素番号	0301		部材名	床版		要素番号	0401		部材名	床版		要素番号	0202	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰		損傷程度	a		損傷の種類	漏水・遊離石灰		損傷程度	a		損傷の種類	漏水・遊離石灰		損傷程度	a	
			前回損傷程度				前回損傷程度											
			d				d											
			メモ				メモ											
			その他損傷 ⑪-a															

データ記録様式(その10) 損傷写真			径間番号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	39° 39' 29.6"		経度	39° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損 傷 写 真	写真番号	53	径間番号	2	写真番号	54	径間番号	2	写真番号	55	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	0302	部材名	床版	要素番号	0302	部材名	主桁	要素番号	0201
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				a				d				
				メモ				メモ				
				その他損傷 ⑩-c				その他損傷 ⑩-c				その他損傷 ⑪-a
	写真番号	56	径間番号	2	写真番号	57	径間番号	2	写真番号	58	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	1001	部材名	添架物	要素番号	0401	部材名	添架物	要素番号	0301
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	腐食	損傷程度	d	損傷の種類	防食機能の劣化	損傷程度	d
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				d				b				c
				メモ				メモ				メモ
				その他損傷 ⑪-a				その他損傷 ⑤-e				

データ記録様式(その10) 損傷写真			径 間 番 号	2	起 点 側		緯 度	35° 33' 28.1"	終 点 側		緯 度	35° 33' 28.3"	橋 梁ID	35.55781,139.65822
							経 度	39° 39' 29.6"			経 度	39° 39' 29.1"		
フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋			路 線 名	鶴見、溝の口線			管 理 者	川崎市中原区役所道路公園センター			橋 梁コード	9	
備 考														

損 傷 写 真	写真番号	59	径間番号	2	写真番号	60	径間番号	2	写真番号	61	径間番号	2
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				c				
				メモ				メモ				
				前回橋脚 Pw0101から Pw0102				前回橋脚 Pw0101から Pw0102				その他損傷 ⑧-d 前回橋脚 Pw0101から Pw0102
	写真番号	62	径間番号	2	写真番号	63	径間番号	2	写真番号	64	径間番号	2
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				c				
				メモ				メモ				
				その他損傷 ⑧-d 前回橋脚 Pw0101から Pw0102				その他損傷 ⑧-d 前回橋脚 Pw0101から Pw0102				その他損傷 ⑧-d 前回橋脚 Pw0101から Pw0102

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		2		起点側		緯度	35° 33' 28.1"		終点側		緯度	35° 33' 28.3"		橋梁ID		35.55781,139.65822	
フリガナ 橋梁名		シャクジンバシ 石神橋				路線名		鶴見、溝の口線				管理者		川崎市中原区役所道路公園センター				橋梁コード		9	
備考																					

損 傷 写 真	写真番号	65		径間番号	2		写真番号	66		径間番号	2		写真番号	67		径間番号	2	
	部材名	柱部・壁部		要素番号	0102		部材名	支承本体		要素番号	0702		部材名	地覆		要素番号	0201	
	損傷の種類	ひびわれ		損傷程度	d		損傷の種類	腐食		損傷程度	c		損傷の種類	ひびわれ		損傷程度	a	
				前回損傷程度				前回損傷程度										
				c				b										
				メモ				メモ										
				写真番号64 の計測写真				その他損傷 ⑤-e										
	写真番号	68		径間番号	2		写真番号	69		径間番号	2		写真番号	70		径間番号	2	
	部材名	地覆		要素番号	0201		部材名	舗装		要素番号	0101		部材名	舗装		要素番号	0301	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰		損傷程度	a		損傷の種類	その他(雑草自生)		損傷程度	a		損傷の種類	その他(雑草自生)		損傷程度	a	
			前回損傷程度				前回損傷程度											
			d				e											
			メモ				メモ											

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	39° 39' 29.6"		経度	39° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損傷写真	写真番号	71	径間番号	3	写真番号	72	径間番号	3	写真番号	73	径間番号	3
	部材名	主桁	要素番号	0501	部材名	床版	要素番号	0301	部材名	床版	要素番号	0401
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				-				d				c
				メモ				メモ				メモ
								その他損傷 ⑩-c 前回床版 Ds0201				その他損傷 ⑩-c
	写真番号	74	径間番号	3	写真番号	75	径間番号	3	写真番号	76	径間番号	3
	部材名	床版	要素番号	0501	部材名	床版	要素番号	0601	部材名	床版	要素番号	0901
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	a	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	e
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				d				d
				メモ				メモ				メモ
								前回床版 Ds0501				前回床版 Ds0801

データ記録様式(その10) 損傷写真			径間番号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	39° 39' 29.6"		経度	39° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損 傷 写 真	写真番号	77	径間番号	3	写真番号	78	径間番号	3	写真番号	79	径間番号	3
	部材名	床版	要素番号	0901	部材名	床版	要素番号	0801	部材名	床版	要素番号	0701
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	e	損傷の種類	修・補強材の損	損傷程度	c	損傷の種類	床版ひびわれ	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				d				-				d
				メモ				メモ				メモ
				前回床版 Ds0801				新規損傷				
	写真番号	80	径間番号	3	写真番号	81	径間番号	3	写真番号	82	径間番号	3
	部材名	横桁	要素番号	0302	部材名	横桁	要素番号	0502	部材名	横桁	要素番号	0502
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				c				-
				メモ				メモ				メモ
				その他損傷 ⑧-a 前回横桁 Cr0301				前回横桁 Cr0401				

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		3		起点側		緯度	35° 33' 28.1"		終点側		緯度	35° 33' 28.3"		橋梁ID		35.55781,139.65822	
フリガナ 橋梁名		シャクジンバン 石神橋				路線名		鶴見、溝の口線				管理者		川崎市中原区役所道路公園センター				橋梁コード		9	
備考																					

損 傷 写 真	写真番号	83	径間番号	3	写真番号	84	径間番号	3	写真番号	85	径間番号	3
	部材名	横桁	要素番号	0602	部材名	横桁	要素番号	0302	部材名	横桁	要素番号	0102
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	うき	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				
				c				d				e
				メモ				メモ				メモ
				前回横桁 Cr0601				その他損傷 ⑧-a 前回横桁 Cr0301				前回横桁 Cr0101
	写真番号	86	径間番号	3	写真番号	87	径間番号	3	写真番号	88	径間番号	3
	部材名	横桁	要素番号	0802	部材名	堅壁	要素番号	0102	部材名	胸壁・堅壁	要素番号	0102
	損傷の種類	うき	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a
			前回損傷程度				前回損傷程度					
			e				d				d	
			メモ				メモ				メモ	
			前回横桁 Cr0801				前回堅壁 Ac0101				前回胸壁 Ap0101 前回堅壁 Ac0101	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	39° 39' 29.6"		経度	39° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
備考							

損傷写真	写真番号	89	径間番号	3	写真番号	90	径間番号	3	写真番号	91	径間番号	3
	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	舗装	要素番号	0201	部材名	舗装	要素番号	0201
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	路面の凹凸	損傷程度	a	損傷の種類	路面の凹凸	損傷程度	a
			前回損傷程度					前回損傷程度				
			-					c				
			メモ					メモ				
			新規損傷									
	写真番号	92	径間番号	3	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名	舗装	要素番号	0201	部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類	路面の凹凸	損傷程度	a	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度	
			前回損傷程度	余白				前回損傷程度	余白			
			c									
			メモ					メモ				
			その他損傷 ⑮-e									