

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	主桁	Mg	0101	a				ひびわれ	
S	C	主桁	Mg	0101	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	主桁	Mg	0101	d				漏水・遊離石灰	
S	C	主桁	Mg	0101	a				抜け落ち	
S	C	主桁	Mg	0101	a				補修・補強材の損傷	
S	C	主桁	Mg	0101	a				床版ひびわれ	
S	C	主桁	Mg	0101	e				うき	
S	C	主桁	Mg	0101	a				遊間の異常	
S	C	主桁	Mg	0101	a				定着部の異常	
S	C	主桁	Mg	0101	a				変色・劣化	
S	C	主桁	Mg	0101	a				漏水・滞水	
S	C	主桁	Mg	0101	a				異常な音・振動	
S	C	主桁	Mg	0101	a				異常なたわみ	
S	C	主桁	Mg	0101	a				変形・欠損	
S	C	主桁	Mg	0201	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0301	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0401	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0501	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0601	a				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	主桁	Mg	0601	c				剥離・鉄筋露出	
S	C	主桁	Mg	0601	a				漏水・遊離石灰	
S	C	主桁	Mg	0601	a				抜け落ち	
S	C	主桁	Mg	0601	a				補修・補強材の損傷	
S	C	主桁	Mg	0601	a				床版ひびわれ	
S	C	主桁	Mg	0601	a				うき	
S	C	主桁	Mg	0601	a				遊間の異常	
S	C	主桁	Mg	0601	a				定着部の異常	
S	C	主桁	Mg	0601	a				変色・劣化	
S	C	主桁	Mg	0601	a				漏水・滞水	
S	C	主桁	Mg	0601	a				異常な音・振動	
S	C	主桁	Mg	0601	a				異常なたわみ	
S	C	主桁	Mg	0601	a				変形・欠損	
S	C	主桁	Mg	0701	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0801	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0901	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0101	a				ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0101	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	横桁	Cr	0101	d				漏水・遊離石灰	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	横桁	Cr	0101	a				抜け落ち	
S	C	横桁	Cr	0101	a				補修・補強材の損傷	
S	C	横桁	Cr	0101	a				床版ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0101	a				うき	
S	C	横桁	Cr	0101	a				遊間の異常	
S	C	横桁	Cr	0101	a				定着部の異常	
S	C	横桁	Cr	0101	a				変色・劣化	
S	C	横桁	Cr	0101	a				漏水・滞水	
S	C	横桁	Cr	0101	a				異常な音・振動	
S	C	横桁	Cr	0101	a				異常なたわみ	
S	C	横桁	Cr	0101	a				変形・欠損	
S	C	横桁	Cr	0102	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0201	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0202	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0301	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0303	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0401	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0402	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0501	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	横桁	Cr	0502	a				床版ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0502	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	横桁	Cr	0502	d				漏水・遊離石灰	
S	C	横桁	Cr	0502	a				抜け落ち	
S	C	横桁	Cr	0502	a				補修・補強材の損傷	
S	C	横桁	Cr	0502	a				床版ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0502	a				うき	
S	C	横桁	Cr	0502	a				遊間の異常	
S	C	横桁	Cr	0502	a				定着部の異常	
S	C	横桁	Cr	0502	a				変色・劣化	
S	C	横桁	Cr	0502	a				漏水・滞水	
S	C	横桁	Cr	0502	a				異常な音・振動	
S	C	横桁	Cr	0502	a				異常なたわみ	
S	C	横桁	Cr	0502	a				変形・欠損	
S	C	横桁	Cr	0601	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0602	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0701	a				ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0701	c				剥離・鉄筋露出	
S	C	横桁	Cr	0701	a				漏水・遊離石灰	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	横桁	Cr	0701	a				抜け落ち	
S	C	横桁	Cr	0701	a				補修・補強材の損傷	
S	C	横桁	Cr	0701	a				床版ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0701	a				うき	
S	C	横桁	Cr	0701	a				遊間の異常	
S	C	横桁	Cr	0701	a				定着部の異常	
S	C	横桁	Cr	0701	a				変色・劣化	
S	C	横桁	Cr	0701	a				漏水・滞水	
S	C	横桁	Cr	0701	a				異常な音・振動	
S	C	横桁	Cr	0701	a				異常なたわみ	
S	C	横桁	Cr	0701	a				変形・欠損	
S	C	横桁	Cr	0702	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0801	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0802	a				NON	
S	C	床版	Ds	0101	a				NON	
S	C	床版	Ds	0201	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0201	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0201	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0201	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0201	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0201	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0201	a				うき	
S	C	床版	Ds	0201	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0201	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0201	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0201	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0201	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0201	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0201	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0301	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0301	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0301	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0301	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0301	c				補修・補強材の損傷	1
S	C	床版	Ds	0301	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0301	a				うき	
S	C	床版	Ds	0301	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0301	a				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0301	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0301	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0301	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0301	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0301	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0401	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0401	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0401	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0401	c				補修・補強材の損傷	1
S	C	床版	Ds	0401	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				うき	
S	C	床版	Ds	0401	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0401	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0401	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0401	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0401	a				変形・欠損	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0501	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0501	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0501	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0501	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0501	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0501	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0501	a				うき	
S	C	床版	Ds	0501	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0501	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0501	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0501	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0501	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0501	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0501	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0601	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0601	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0601	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0601	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0601	a				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0601	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0601	a				うき	
S	C	床版	Ds	0601	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0601	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0601	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0601	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0601	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0601	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0601	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0701	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0701	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0701	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0701	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0701	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0701	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0701	a				うき	
S	C	床版	Ds	0701	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0701	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0701	a				変色・劣化	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0701	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0701	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0701	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0701	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0801	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0801	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0801	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0801	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0801	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0801	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0801	a				うき	
S	C	床版	Ds	0801	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0801	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0801	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0801	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0801	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0801	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0801	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0901	a				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0901	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0901	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0901	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0901	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0901	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0901	a				うき	
S	C	床版	Ds	0901	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0901	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0901	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0901	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0901	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0901	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0901	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	1001	a				NON	
P	C	柱部・壁部	Pw	0101	a				NON	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	d				ひびわれ	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				剥離・鉄筋露出	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				漏水・遊離石灰	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				うき	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				定着部の異常	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				変色・劣化	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				漏水・滞水	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				異常な音・振動	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				異常なたわみ	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				変形・欠損	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				ひびわれ	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				剥離・鉄筋露出	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				漏水・遊離石灰	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				補修・補強材の損傷	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				うき	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				定着部の異常	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				変色・劣化	
A	C	胸壁	Ap	0101	e				漏水・滞水	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				異常な音・振動	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				異常なたわみ	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				変形・欠損	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	主桁	Mg	0101	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0102	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0201	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0202	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0301	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0302	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0401	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0402	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0501	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0502	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0601	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0602	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0701	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0702	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0801	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0802	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0901	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0902	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0101	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	横桁	Cr	0102	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0201	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0202	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0301	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0302	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0401	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0402	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0501	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0502	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0601	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0602	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0701	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0702	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0801	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0802	a				NON	
S	C	床版	Ds	0101	a				NON	
S	C	床版	Ds	0201	a				NON	
S	C	床版	Ds	0202	a				NON	
S	C	床版	Ds	0301	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0302	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0302	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0302	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0302	c				補修・補強材の損傷	2
S	C	床版	Ds	0302	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	a				うき	
S	C	床版	Ds	0302	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0302	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0302	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0302	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0302	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0302	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0302	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0401	a				NON	
S	C	床版	Ds	0402	a				NON	
S	C	床版	Ds	0501	a				NON	
S	C	床版	Ds	0502	a				NON	
S	C	床版	Ds	0601	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0602	a				NON	
S	C	床版	Ds	0701	a				NON	
S	C	床版	Ds	0702	a				NON	
S	C	床版	Ds	0703	a				NON	
S	C	床版	Ds	0801	a				NON	
S	C	床版	Ds	0802	a				NON	
S	C	床版	Ds	0901	a				NON	
S	C	床版	Ds	0902	a				NON	
S	C	床版	Ds	1001	a				NON	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	d			2,13	ひびわれ	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				剥離・鉄筋露出	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	d				漏水・遊離石灰	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				補修・補強材の損傷	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				うき	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				定着部の異常	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				変色・劣化	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				漏水・滞水	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				異常な音・振動	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				異常なたわみ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	主桁	Mg	0101	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0201	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0301	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0401	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0501	a				ひびわれ	
S	C	主桁	Mg	0501	c				剥離・鉄筋露出	
S	C	主桁	Mg	0501	a				漏水・遊離石灰	
S	C	主桁	Mg	0501	a				抜け落ち	
S	C	主桁	Mg	0501	a				補修・補強材の損傷	
S	C	主桁	Mg	0501	a				床版ひびわれ	
S	C	主桁	Mg	0501	a				うき	
S	C	主桁	Mg	0501	a				遊間の異常	
S	C	主桁	Mg	0501	a				定着部の異常	
S	C	主桁	Mg	0501	a				変色・劣化	
S	C	主桁	Mg	0501	a				漏水・滞水	
S	C	主桁	Mg	0501	a				異常な音・振動	
S	C	主桁	Mg	0501	a				異常なたわみ	
S	C	主桁	Mg	0501	a				変形・欠損	
S	C	主桁	Mg	0601	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	主桁	Mg	0701	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0801	a				NON	
S	C	主桁	Mg	0901	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0102	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0202	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0302	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0402	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0502	a				ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0502	c				剥離・鉄筋露出	
S	C	横桁	Cr	0502	a				漏水・遊離石灰	
S	C	横桁	Cr	0502	a				抜け落ち	
S	C	横桁	Cr	0502	a				補修・補強材の損傷	
S	C	横桁	Cr	0502	a				床版ひびわれ	
S	C	横桁	Cr	0502	a				うき	
S	C	横桁	Cr	0502	a				遊間の異常	
S	C	横桁	Cr	0502	a				定着部の異常	
S	C	横桁	Cr	0502	a				変色・劣化	
S	C	横桁	Cr	0502	a				漏水・滞水	
S	C	横桁	Cr	0502	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	横桁	Cr	0502	a				異常なたわみ	
S	C	横桁	Cr	0502	a				変形・欠損	
S	C	横桁	Cr	0602	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0702	a				NON	
S	C	横桁	Cr	0802	a				NON	
S	C	床版	Ds	0101	a				NON	
S	C	床版	Ds	0201	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0201	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0201	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0201	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0201	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0201	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0201	a				うき	
S	C	床版	Ds	0201	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0201	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0201	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0201	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0201	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0201	a				異常なたわみ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0201	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0301	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0301	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0301	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0301	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0301	c				補修・補強材の損傷	2
S	C	床版	Ds	0301	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0301	a				うき	
S	C	床版	Ds	0301	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0301	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0301	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0301	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0301	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0301	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0301	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0401	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0401	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0401	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0401	c				補修・補強材の損傷	2
S	C	床版	Ds	0401	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				うき	
S	C	床版	Ds	0401	a				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0401	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0401	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0401	a				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0401	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0501	a				NON	
S	C	床版	Ds	0601	a				NON	
S	C	床版	Ds	0701	a				NON	
S	C	床版	Ds	0801	a				NON	
S	C	床版	Ds	0901	a				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0901	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0901	e				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0901	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0901	a				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

[illegible]

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0102	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0102	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0102	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0202	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0202	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0202	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				支承部の機能障害	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0202	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0302	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0302	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0302	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0402	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				亀裂	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0402	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0402	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0402	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0502	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0502	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0502	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	1	起 点 側	緯度	35° 33′ 28.1″	終 点 側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋 梁 ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0502	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0202	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0302	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	a				腐食	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	a				亀裂	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	a				ゆるみ・脱落	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	a				破断	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	a				防食機能の劣化	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	c				変形・欠損	
B	S	アンカーボルト	Ba	0602	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0702	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	アンカーボルト	Ba	0802	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0902	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0101	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0102	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0201	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0202	a				NON	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				NON	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0101	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0201	a				ひびわれ	
R	C	地覆	Fg	0201	a				剥離・鉄筋露出	
R	C	地覆	Fg	0201	a				漏水・遊離石灰	
R	C	地覆	Fg	0201	a				補修・補強材の損傷	
R	C	地覆	Fg	0201	e				うき	
R	C	地覆	Fg	0201	a				変色・劣化	
R	C	地覆	Fg	0201	a				変形・欠損	
R	R	伸縮装置	Ej	0101	a				遊間の異常	
R	R	伸縮装置	Ej	0101	a				路面の凹凸	
R	R	伸縮装置	Ej	0101	a				変色・劣化	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	R	伸縮装置	Ej	0101	a				漏水・滞水	
R	R	伸縮装置	Ej	0101	a				異常な音・振動	
R	R	伸縮装置	Ej	0101	a				変形・欠損	
R	R	伸縮装置	Ej	0101	e				土砂詰まり	
R	C	縁石	Cu	0101	a				NON	
R	C	縁石	Cu	0201	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0101	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0201	a				路面の凹凸	
R	A	舗装	Pm	0201	e				舗装の異常	
R	A	舗装	Pm	0201	a				土砂詰まり	
R	A	舗装	Pm	0301	a				NON	
D	S	排水ます	Dr	0101	c				腐食	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				破断	
D	S	排水ます	Dr	0101	e				防食機能の劣化	1
D	S	排水ます	Dr	0101	a				変色・劣化	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				漏水・滞水	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				変形・欠損	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				土砂詰まり	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋 梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管 理 者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋 梁 コー ド	9
---------------	----------------	-------	---------	-------	------------------	----------	---

[illegible]

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0102	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0102	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0102	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0202	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0202	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0202	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				支承部の機能障害	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0202	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0302	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0302	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0302	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0402	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				亀裂	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側		緯度	35° 33′ 28.1″	終点側		緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
							経度	139° 39′ 29.6″			経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0402	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0402	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0402	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0502	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0502	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0502	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0502	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0602	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0602	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0602	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0702	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				破断	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0702	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0702	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0802	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0802	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0802	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0802	a				土砂詰まり	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側		緯度	35° 33' 28.1"	終点側		緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
							経度	139° 39' 29.6"			経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0802	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0902	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0902	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0902	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0902	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0202	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0302	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0502	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0602	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	アンカーボルト	Ba	0702	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0802	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0902	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0101	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0102	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0201	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0202	a				NON	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				NON	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0101	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0201	a				NON	
R	C	縁石	Cu	0101	a				NON	
R	C	縁石	Cu	0201	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0101	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0201	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0301	a				NON	
U	S	添架物	Ut	0101	a				NON	
U	S	添架物	Ut	0201	a				NON	
U	S	添架物	Ut	0301	a				腐食	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	2	起 点 側	緯 度	35° 33' 28.1"	終 点 側	緯 度	35° 33' 28.3"	橋 梁 ID	35.55781,139.65822
				経 度	139° 39' 29.6"		経 度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管 理 者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋 梁 コー ド	9
---------------	----------------	-------	---------	-------	------------------	----------	---

[illegible]

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
				経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	S	高欄	Ra	0101	a				NON	
R	S	高欄	Ra	0201	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0101	a				ひびわれ	
R	C	地覆	Fg	0101	a				剥離・鉄筋露出	
R	C	地覆	Fg	0101	d				漏水・遊離石灰	
R	C	地覆	Fg	0101	a				補修・補強材の損傷	
R	C	地覆	Fg	0101	a				うき	
R	C	地覆	Fg	0101	a				変色・劣化	
R	C	地覆	Fg	0101	a				変形・欠損	
R	C	地覆	Fg	0201	a				NON	
R	R	伸縮装置	Ej	0102	a				NON	
R	C	縁石	Cu	0101	a				NON	
R	C	縁石	Cu	0201	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0101	a				路面の凹凸	
R	A	舗装	Pm	0201	a				路面の凹凸	
R	A	舗装	Pm	0201	e				舗装の異常	
R	A	舗装	Pm	0201	a				土砂詰まり	
R	A	舗装	Pm	0301	a				NON	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				NON	

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括			径間番号	1	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋梁名	シャクジンバシ 石神橋	路線名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
-------------	----------------	-----	---------	-----	------------------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2021年12月15日	前回定期点検	点検日	2016年10月18日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
S	C	主桁	Mg	01	うき(e),漏水・遊離石灰(d)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	主桁	Mg	05	うき(a)			うき(e)		
S	C	主桁	Mg	06	剥離・鉄筋露出(c)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	横桁	Cr	01	剥離・鉄筋露出(c),漏水・遊離石灰(d)			漏水・遊離石灰(d)、剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	横桁	Cr	02	漏水・遊離石灰(d) ※ひびわれから遊離石灰に変更			ひびわれ(c)		
S	C	床版	Ds	00	剥離・鉄筋露出(a),漏水・遊離石灰(e),床版ひびわれ(d),補修・補強材の損傷(c)			床板ひびわれ(c、d)、剥離・鉄筋露出(c)、漏水・遊離石灰(d)		
A	C	胸壁	Ap	01	ひびわれ(a),漏水・滞水(e)			ひびわれ(d)、漏水・滞水(e)		
A	C	縦壁	Ac	01	ひびわれ(a),漏水・滞水(e),その他[不法占有](e)			ひびわれ(d)、漏水・滞水(e)		
P	C	柱部・壁部	Pw	02	ひびわれ(d),漏水・遊離石灰(d)			ひび割れ(c、d),漏水、遊離石灰(d)		
B	S	支承本体	Bh	00	腐食(c),防食機能の劣化(e),変形・欠損(c)			腐食(c)		
B	S	アンカーボルト	Ba	00	変形・欠損(c)			変形・欠損(c)		
R	C	地覆	Fg	00	うき(e)			変形・欠損(c)		
R	R	伸縮装置	Ej	00	土砂詰まり(e)			土砂づまり(e)		
R	A	舗装	Pm	00	舗装の異常(e)			-		
D	S	排水ます	Dr	00	腐食(c),防食機能の劣化(e)			腐食(c)		

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 33' 28.1"	終点側	緯度	35° 33' 28.3"	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39' 29.6"		経度	139° 39' 29.1"		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2021年12月15日	前回定期点検	点検日	2016年10月18日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
S	C	主桁	Mg	01	剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	主桁	Mg	02	剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	主桁	Mg	03	ひびわれ(a),剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)、ひびわれ(c)		
S	C	主桁	Mg	04	ひびわれ(a)			ひびわれ(c)		
S	C	主桁	Mg	05	剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	主桁	Mg	06	剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	主桁	Mg	07	剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)		
S	C	主桁	Mg	09	ひびわれ(a),剥離・鉄筋露出(a)			剥離・鉄筋露出(c)、ひびわれ(c)		
S	C	横桁	Cr	02	ひびわれ(a),剥離・鉄筋露出(a),うき(a)			剥離・鉄筋露出(c、d)うき(e)ひび割れ(c)		
S	C	横桁	Cr	03	剥離・鉄筋露出(a),漏水・遊離石灰(a)			剥離・鉄筋露出(c)、漏水・遊離石灰(d)		
S	C	床版	Ds	00	剥離・鉄筋露出(a),漏水・遊離石灰(d),床版ひびわれ(a),補修・補強材の損傷(c)			剥離・鉄筋露出(c、d)、漏水・遊離石灰(d)、床板ひび割れ(b、c)		
P	C	柱部・壁部	Pw	02	ひびわれ(d),漏水・遊離石灰(d)			ひびわれ(c)、漏水・遊離石灰(d)		
B	S	支承本体	Bh	00	腐食(c)、防食機能の劣化(e)			腐食(c)		
R	C	地覆	Fg	00	ひびわれ(a)、漏水・遊離石灰(a)			ひび割れ(b),漏水・遊離石灰(d)		
R	A	舗装	Pm	00	その他(雑草自生)(a)			その他(e)		
U	S	添架物	Ut	00	腐食(d),防食機能の劣化(e)			防食機能の劣化(d) 腐食(d)		

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括			径 間 番 号	3	起点側	緯度	35° 33′ 28.1″	終点側	緯度	35° 33′ 28.3″	橋梁ID	35.55781,139.65822
						経度	139° 39′ 29.6″		経度	139° 39′ 29.1″		

フリガナ 橋 梁 名	シャクジンバシ 石神橋	路 線 名	鶴見、溝の口線	管理者	川崎市中原区役所道路公園センター	橋梁コード	9
---------------	----------------	-------	---------	-----	------------------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2021年12月15日	前回定期点検	点検日	2016年10月18日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
S	C	横桁	Cr	02	剥離・鉄筋露出(c)うき(a)漏水・遊離石灰(a)			剥離・鉄筋露出(c)うき(e)漏水遊離石灰(d)		
S	C	床版	Ds	00	剥離・鉄筋露出(a)、漏水・遊離石灰(e)、床板ひびわれ(a)、補修・補強材の損傷(c)			剥離・鉄筋露出(c、d)、遊離石灰(d)、床板ひびわれ(c)		
A	C	胸壁	Ap	02	ひびわれ(a)			ひびわれ(d)		
A	C	縦壁	Ac	02	ひびわれ(a)			ひびわれ(d)		
R	C	地覆	Fg	00	漏水・遊離石灰(d)			-		
R	A	舗装	Pm	00	路面の凹凸(a)、舗装の異常(e)			路面の凹凸		