図１　河川水、流入水路のダイオキシン類調査地点及び結果