# 平成21年1月～3月　事故概要(速報)

| | 発生場所 | | | 事故区分 | | | | | | 措置機関名 | 事故概要及び措置概要<br>(被害の程度を含む) | 原因者<br>判明区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生月日 | 水域名 | 派川名<br>運河名 | 場所等 | 魚死亡 | 油浮遊 | 着色水 | 濁水 | pH異常 | その他 | ①調査<br>②回収等対策<br>③工場等指導 | | | |
| 1月23日 | 多摩川 | 平瀬川 | 高津区久地 | | ○ | | | | | ①環境局環境対策課<br>高津区役所建設センター<br>国土交通省京浜河川事務所<br>②高津区役所建設センター<br>③ | 平瀬川の多摩川本川合流地点(高津区久地)で油膜が浮遊した。吸着マットを展張し、油膜を回収した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった。 | 不明 | |
| 1月29日 | 多摩川 | 平瀬川 | 宮前区平 | | | ○ | | | | ①宮前区役所建設センター<br>②<br>③ | 平瀬川の堰下橋付近(宮前区平)で白濁水が流れた。実地調査したが、原因者については特定できなかった(汚染範囲は平瀬川約100m)。 | 不明 | |
| 2月4日 | 東京湾 | 末広運河 | 川崎区夜光 | | ○ | | | | | ①環境対策課、消防局臨港消防署<br>港湾局川崎港管理センター<br>海上保安庁川崎海上保安署<br>神奈川県警察川崎臨港警察署<br>②川崎港管理センター　③ | 川崎区夜光地先の末広運河で油膜が浮遊した。吸着マットで油膜を回収した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった(汚染範囲は約50m×50m)。 | 不明 | |
| 2月16日 | 鶴見川 | 矢上川 | 高津区久末 | | | ○ | | | | ①神奈川県川崎治水事務所<br>②<br>③ | 矢上川の上鷹巣橋付近(高津区久末)で白濁水が流れた。実地調査したが、原因者については特定できなかった(汚染範囲は矢上川約500m)。 | 不明 | |
| 2月25日 | 東京湾 | 塩浜運河 | 川崎区<br>水江町 | | ○ | | | | | ①環境対策課、消防局臨港消防署<br>港湾局川崎港管理センター<br>海上保安庁川崎海上保安署<br>②管理センター、消防署<br>海上保安署　③ | 川崎区水江町地先の塩浜運河で油膜が浮遊した。吸着マットで油膜を回収した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった(汚染範囲は長さ約200m)。 | 不明 | |

# 平成21年1月～3月　事故概要(速報)

| | 発生場所 | | | 事故区分 | | | | | | 措置機関名 | 事故概要及び措置概要<br>（被害の程度を含む） | 原因者<br>判明区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生月日 | 水域名 | 派川名<br>運河名 | 場所等 | 魚死亡 | 油浮遊 | 着色水 | 濁水 | pH異常 | その他 | ①　調　　査<br>②　回収等対策<br>③　工場等指導 | | | |
| 小　　計 | | | | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 判明 0<br>不明 5 | |
| 合　　計 | | | | 5 | | | | | | | | | |