

市内の公園で本市が設置した公園施設以外の 物件に関する安全点検の結果をお知らせします

川崎市は、本市が管理する約1,300の公園を対象に、令和8年5月13日(水)から7月31日(金)までの期間、本市が設置した公園施設以外の倉庫や柱等の物件の安全点検を実施したところ、公園内に設置された該当物件が4,638件あり、その結果、直ちに撤去を要する危険な物件は確認されませんでした。

一方、241件の物件で、錆などの損傷が確認され、そのうち、最低限対応が必要なものについては、カラーコーンによる注意喚起や施設の養生などの安全対策を講じるとともに、所有者が判明した物件から順次、指導等の対応を図っております。

当該安全点検は、令和8年4月19日(日)に、多摩区布田の下布田公園内で設置者及び用途が不明な金属製ポールが根元から折れて倒れ、遊んでいた小学生の児童1名が右足を骨折する事故が発生したことを受けて実施したものです。

また、今回の点検により、本件事故原因となった金属柱と同様に、本市の許可を得ないで設置された占用物件を確認しましたので、現在、所有者の調査を実施しております。今後、所有者が判明した物件については適切な指導を行うとともに、所有者不明の物件は撤去等の対応を行ってまいります。

引き続き、皆様に安心して公園を御利用いただけるよう適切な維持管理に努めてまいります。

1 点検結果について

- (1) 点検期間: 令和8年5月13日(水)から7月31日(金)まで
- (2) 対象公園: 約1,300
- (3) 対象物件: ベンチや遊具などの本市以外の設置者が設置した公園施設以外の施設
- (4) 対象物件数: 4,638
- (5) 点検方法: 職員による目視および触診により実施
- (6) 損傷を発見した物件数: 241

点検の結果、直ちに撤去を要する危険な物件は確認されませんでした。

損傷が確認された物件のうち、最低限対応が必要な物件は、カラーコーンによる注意喚起や施設の養生などの安全対策を講じるとともに、所有者が判明した物件から順次、指導等の対応を図っております。

2 今後の対応について

今回の点検により、4月19日(日)の事故原因となった金属柱と同様に、本市の許可を得ないで設置された占用物件を確認しましたので、現在、所有者の調査を実施しております。今後、所有者が判明した物件については適切な指導を行うとともに、所有者不明の物件は撤去等の対応を行ってまいります。

3 事故の概要について

別紙の「下布田公園で発生した事故について」(令和8年4月21日報道発表資料)を御参照ください。

問合せ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課 中村
電話 044-200-2393(内線 40701)

下布田公園で発生した事故について

令和8年4月19日(日曜日)16時頃、川崎市多摩区布田2-10の下布田公園内で設置者及び用途不明の金属製ポールが根元から折れて、遊んでいた小学生の児童(1名)の右足に倒れ、右足を骨折する事故が発生しました。

負傷された方に心よりお見舞い申し上げますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 発生日時

令和8年4月19日(日)16時頃

2 発生場所

下布田公園(川崎市多摩区布田2-10)

3 事故概要

下布田公園内で、複数の児童が、金属製ポール(設置者及び用途不明、直径約9cm、地上高約5.4m、重さ約23kg)を使って遊んでいたところ、ポールが根元から折れて、遊んでいた小学3年生の児童の右足に倒れ、右足を骨折したものです。

なお、事故当日に、当該ポールの養生を行い、4月20日(月)には、撤去及び根元の穴埋めを行いました。

4 事故原因

経年変化により金属製ポール根元の腐食が進行していたものと推測されます。

5 今後の対応

すでに当該ポールについては、本体及び根元の撤去を行っていますが、今後、同様のケースを念頭に、市内公園を適切に点検・調査し、対応してまいります。

問合せ先

(事故に関すること)

川崎市多摩区役所道路公園センター管理担当 石垣

川崎市多摩区役所道路公園センター整備担当 白柳

電話 044-946-0044(内線 76510、76550)

(公園の管理に関すること)

川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課 中村

電話 044-200-2393(内線 40701)

(施設の点検に関すること)

川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課 谷口

電話 044-200-0349(内線 40802)