

5. 川崎市立下布田小学校における地中漏えい L P ガス濃度調査結果について

LPG Leakage and its Dispersion Due to Underground Pipe Crack
in an Elementary School of Kawasaki City

鈴木 茂	Sigeru SUZUKI
古塙 英世	Hideyo KOSHIO
佐藤 静雄	Shizuo SATOH

1 はじめに 事故経過について

昭和56年暮れから57年初めにかけて、川崎市立下布田小学校の床下地中に約 600m^3 と推定される L P ガスが漏えいするという事態が発生した。漏えい判明後、直ちにガス漏れ個所の土壌の除去や漏えい場所付近の地中空気の排気フードの設置、校舎通風口の設置等緊急措置を行った。しかし、地中にかなりの量のガスが残留していると考えられたため当所で L P ガスの地中残留ガスの詳細な調査を行ったので、その結果を報告する。

2 調査方法

2・1 試料採取方法

校舎内外の地面に直径約 5cm 、深さ約 60cm の穴を作り、ガラスピーブ入りシリコンチューブを取り付けた注射筒（ 20ml 容量）を用いて試料ガスを採取した。排気フードについてはフード内から同様に試料採取を行った。土壌中のガス分析は、土壌を 50ml 試験管に 30ml 採取し、恒温槽内で室温から 25°C 、 50°C 、 100°C 、 125°C 、 150°C 及び 175°C の時点で数 ml ずつ試験管上部の気相から、ストッパー付ガスタイドシリジンで試料ガスを採取し、分析用試料ガスとした。

2・2 分析方法

採取した試料ガスをそれぞれ 1ml とり FID-GC に直接導入した。

3 調査結果とまとめ

漏えい個所は家庭科教室の床下約 60cm （図1のJ点）の地中に埋設配管されているガス管に生じた亀裂部分であることが判明した。

図1は昭和57年1月23日の地中 60cm における試料空気中のプロパンガス濃度の分布を示したものである。最高 1.1% の濃度が検出されたが、2月に入り 0.01% 以下と低減した。

排風機による排ガス中プロパン濃度は表1に示すように、1月29日に 1000ppm が検出されたが、2月12日には 1ppm 以下に減衰した。




図1 下布田小学校における地中プロパンガス濃度

表1 排風機からの排出ガス濃度

月 日	ガスの種類	濃 度 (ppm)
1月 29日	プロパン	1,000
2月 2日	"	306
2月 4日	"	227
2月 5日	"	371
2月 9日	"	31
2月 12日	"	N D

(注) N Dは検出限界以下

1月26日にガス漏えい個所付近で採取した土壌について分析した結果は、温度を上昇させるにしたがって高濃度となり、175°Cで0.6%であった。

以上の調査結果からガス漏えい個所付近の土砂の除去によって約2.7m³、排風機によって約210m³のプロパンガスを除去できたものと推定されるが他のガスのほとんどは地質が砂礫層であることから、地中を拡散し大気中に放出され、一部地中を下方に拡散したガスは地下水の流れに沿って拡散したものと考えられる。