

機関名 川崎市

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
1/1 ・ 1/4	1/4	東京湾	塩浜運河 (夜光水路)	川崎区 夜光		○	①環境局水質環境課 ②なし ③環境局水質環境課	判明 不明	事業者から熱媒体油（ビフェニルエタン）約20Lを漏えいさせたとの連絡を受けた。オイルフェンスを展開し、油を回収した。	関係機関が指導を行った。	
1/12 ・ 1/12	1/12	東京湾	川崎航路	川崎区 浮島		○	①環境局水質環境課 ②なし ③環境局水質環境課	判明 不明	事業者からベンゼンを漏えいさせたとの連絡を受けた。漏えい量は10L以上で0.1×30mの油膜が確認された。オイルフェンスを展開し、油を回収した。	関係機関が指導を行った。	
1/26 ・ 1/26	1/26 2/2 2/13	鶴見川	矢上川	高津区 久末		○	①環境局水質環境課 環境局収集計画課 環境局宮前生活環境事務所 高津区役所道路公園センター ②高津区役所道路公園センター ③なし	判明 不明	高津区久末にある道路擁壁から、泡の混ざった水が流れ出て道路に広がっているとの連絡を受け、現地調査を行った。調査の結果、周辺住宅の浄化槽排水が流れ出ていることがわかった。浄化槽の性能を確認したところ、問題はなかった。道路擁壁の下に側溝を設け、排水が道路に広がらないようにした。排水の流入先である矢上川の水質については河川パトロールや常時監視により確認を行う。	関係機関が措置を行った。	
2/16 ・ 2/16	2/16 2/17	鶴見川	麻生川	麻生区 上麻生		○	①環境局水質環境課 環境局収集計画課 上下水道局下水道管路課 上下水道局北部下水道事務所 麻生区役所道路公園センター ②なし ③環境局水質環境課	判明 不明	麻生川の大谷戸橋付近から悪臭がするとの連絡を受け、現地調査を行った。調査の結果、雨水管内に白い汚れが見られた。周辺住宅の浄化槽の性能を確認したところ、適正に処理されていると推測された。2月28日に大谷戸橋付近の雨水管内の堆積物の清掃を行った。	関係機関が措置を行った。	

2/20 ・ 2/20	2/20	多摩川	平瀬川	宮前区 平		○	①環境局水質環境課 宮前区役所道路公園セン ター ②なし ③なし	判明 不明	平瀬川の八幡橋と川端橋の間にある水路から濁水が流れているとの連絡を受け、関係機関が現地調査を行った。現場に着いた時には濁水は見られず、発生源の特定には至らなかった。	
2/22 ・ 2/22	2/22	多摩川	二ヶ領用 水	多摩区 菅馬場		○	①環境局水質環境課 多摩区役所道路公園セン ター 多摩消防署 ②多摩消防署 ③なし	判明 不明	多摩区菅馬場の二ヶ領用水に 5m×2mの油膜が浮いているとの連絡を受け、関係機関が現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。オイルキャッチャーで浮遊していた油を回収した。	
3/17 ・ 3/17	3/17	多摩川	二ヶ領用 水	多摩区 生田		○	①環境局水質環境課 ②なし ③環境局水質環境課	判明 不明	本市浄水場から、工事現場に設置していたセメント製造施設から出る高pH水を二ヶ領用水に流してしまったとの連絡を受けた。セメント原水の取水ポンプを手動で稼働させ続けたことにより、pH10を超える水が100L程度、場内道路に溢れ出た。再発防止のため、ポンプを自動制御にし、溢れ出た際に水が流れ込む貯泥ピットを設置した。	関係機関が指導を行 った。
3/22 ・ 3/22	3/22	東京湾	京浜運河	川崎区 東扇島		○	①環境局水質環境課 港湾局港湾管理課 消防局臨港消防署 川崎海上保安署 神奈川県警察署 ②なし ③環境局水質環境課	判明 不明	船舶への給油中に給油ホースが切れ、油が京浜運河に流出したとの連絡を受けた。流出した油の量は15L程度で32m×1mの範囲に広がっていた。自然拡散により拡散させた。	関係機関が指導を行 った。
3/23 ・ 3/23	3/23	鶴見川	片平川	麻生区 片平		○	①環境局水質環境課 麻生区役所道路公園セン ター ②麻生区役所道路公園セン ター ③なし	判明 不明	麻生区片平の道路側溝の中にあるくぼみ（雨水桝）に白濁水が溜まっているとの連絡を受けた。関係機関が現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。くぼみに溜まった白濁水は回収して処理した。	

3/23 ・ 3/23	3/23 3/24	鶴見川	矢上川	宮前区 野川			○	①環境局水質環境課 宮前区役所道路公園セ ンター ②なし ③環境局水質環境課	判明 不明	宮前区野川付近の工事現場から白濁水が流れ、矢上川が白濁しているとの連絡を受けた。関係機関が現地調査を行ったところ、工事事業者が矢上川へつながる雨水マンホールに白濁しているように見える高pHの排水を流していることがわかった。排水は中和処理し、下水道に流すよう指導した。	関係機関が指導を行った。
3/24 ・ 3/24	3/24	鶴見川	矢上川	宮前区 野川			○	①環境局水質環境課 ②なし ③なし	判明 不明	矢上川上野川橋下流の右岸側水路から白濁水が流れているのを当市職員が発見した。周辺の調査を行ったが、白濁は止まり、発生源の特定には至らなかった。	
3/27 ・ 3/27	3/27	鶴見川	片平川	麻生区 片平			○	①環境局水質環境課 麻生区役所道路公園セン ター ②なし ③なし	判明 不明	麻生区片平の片平川が白濁しているとの連絡を受け、関係機関が現地調査を行ったが、白濁は止まり、発生源の特定には至らなかった。	
合 計					0	4	8				