

要安全確認計画記載建築物 耐震診断結果一覧

平成25年11月に改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）では、地震により建築物が道路に倒壊して緊急車両等の通行を妨げ、相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防ぐため、法第6条第3項第1号により、地方公共団体が指定する道路沿いの要安全確認計画記載建築物の所有者等に対し、耐震診断を行いその結果報告を義務付けることができる規定が追加されました。

これを受けて本市では、平成27年5月に川崎市耐震改修促進計画を改定し、法第6条第3項第1号の道路として、緊急交通路及び第1次緊急輸送道路内の特に重要な区間を指定し、平成31年3月31日を期限として、要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果報告を義務付けました。

このたび、所有者等からの報告内容の精査が終わったことから、同法第9条に基づき耐震診断結果の一覧を公表します。

対象道路（32路線）			
緊急交通路指定想定路線	頁	第1次緊急輸送道路	頁
東名高速道路	/	国道357号	/
国道466号（第三京浜道路）	/	県道9号 川崎府中	10
首都高速道路（横羽線、川崎線及び湾岸線）	/	県道13号 横浜生田	/
国道1号	/	市道 野川菅生線	10
国道15号	1	市道 尻手黒川線	10
国道132号	1	市道 川崎駅東扇島線	/
国道246号	2	市道 千鳥町1号線	/
国道409号（東京湾アクアライン及び県道9号川崎府中を含む）	3	市道 東扇島1号線	11
県道2号線 東京丸子横浜	6	市道 駅前本町線	/
県道3号線 世田谷町田	7	市道 野川柿生線	/
県道6号線 東京大師横浜	/	市道 高津5号線	/
県道12号線 横浜上麻生	/	臨港道路 内貿6号道路	/
県道14号線 鶴見溝ノ口	7	臨港道路 緑地前道路	/
県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	9	臨港道路 船溜道路	/
		臨港道路 幹線5号道路	/
		臨港道路 外貿9号道路	/
		臨港道路 北岸2号道路	/
		臨港道路 外貿5号道路	/

※頁が斜線となっている道路は該当の建築物がない道路

【令和3年 5月26日 公表】

【令和6年 3月31日 更新】

川崎市

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考		
									内容	実施時期			
1	国道15号	川崎区本町二丁目12番地14	六郷ビル	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{50}	0.53	$C_{TU} \cdot S_0$	0.25			耐震診断の範囲は地上1階部分 $I_{50}=0.594$ 、 $R_t=0.99$	
						I_s/I_{50}	0.58	$C_{TU} \cdot S_0$	0.28			耐震診断の範囲は地上2階～地上11階部分 $I_{50}=0.594$ 、 $R_t=0.99$	
2	国道15号	川崎区宮前町8番地3	あなぶきPMアカデミー-TOKYO	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	I_s/I_{50}	1.08	-	-				
3	国道15号	川崎区宮前町8番地1	マツバラビル マンションマツバラ	共同住宅・店舗・事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{50}	1.06	$C_{TU} \cdot S_0$	0.50				耐震診断の範囲は地上1階～地上4階部分
						I_s/I_{50}	1.20	$C_{TU} \cdot S_0$	0.57			耐震診断の範囲は地上5階～地上7階部分	
						I_s/I_{50}	1.11	$C_{TU} \cdot S_0$	0.41			耐震診断の範囲は地上8階～地上9階部分	
4	国道15号	川崎区東田町11番地27	メットライフ川崎ビル	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充饒】	I_s/I_{50}	1.02	$C_{TU} \cdot S_0$	0.53			$I_{50}=0.594$ 、 $R_t=0.99$	
5	国道15号	川崎区貝塚一丁目3番地5	ハイネス貝塚	共同住宅・診療所・事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充饒】	I_s/I_{50}	1.03	$C_T \cdot S_0$	0.38			$I_{50}=0.55$	
6	国道15号	川崎区貝塚一丁目4番地11	ドミール貝塚マンション	共同住宅・店舗・事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{50}	0.33	$C_{TU} \cdot S_0$	0.11			耐震診断の範囲は地上1階部分 $R_t=0.955$	
						I_s	0.20	α	0.44			耐震診断の範囲は地上2階～地上11階部分 $R_t=0.955$	
7	国道15号	川崎区元木二丁目111番地	財形元木マンション	共同住宅・店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.36				
8	国道15号	川崎区池田二丁目146番地6 外	アルカサル建群	共同住宅・店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充饒】	I_s/I_{50}	0.36	$C_{TU} \cdot S_0$	0.20			耐震診断の範囲は地上1階～地上8階部分	
						I_s/I_{50}	0.80	$C_{TU} \cdot S_0$	0.32			耐震診断の範囲は地上9階～地上11階部分	
9	国道132号	川崎区横町1番地12	川崎センタービル	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.64				
10	国道132号	川崎区横町1番地10 外	セントラルハイツ	共同住宅・店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{50}	0.80	$C_{TU} \cdot S_0$	0.3				
11	国道132号	川崎区宮前町8番地9	大幸ビル	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充饒】	I_s/I_{50}	0.71	$C_{TU} \cdot S_0$	0.28				
12	国道132号	川崎区宮前町8番地11 外	宮前カーネル	共同住宅・事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充饒】	I_s/I_{50}	0.48	$C_T \cdot S_0$	0.28				
13	国道132号	川崎区宮前町8番地13 外	パールビルディング	共同住宅・店舗・事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充饒】	I_s/I_{50}	0.50	$C_{TU} \cdot S_0$	0.28				
14	国道132号	川崎区宮前町12番地5	川崎法務合同庁舎	事務所	一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	$\alpha_w(\alpha_{Q_{10}})$	1.07	G_{Is}	1.07			$\alpha=1.20$ $I=1.0$ として診断	
15	国道132号	川崎区富士見二丁目5番地27 外	富士見カーネル	共同住宅・店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.45	$C_{TU} \cdot S_0$	0.27			耐震改修予定(時期未定)	
16	国道132号	川崎区藤崎一丁目13番地14 外	スターマンション室星	共同住宅・店舗・事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.48	$C_{TU} \cdot S_0$	0.19			耐震改修予定(時期未定)	

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考	
						I_s/I_{50}	$C_{TU} \cdot S_0$		内容	実施時期		
17	国道132号	川崎区緑崎三丁目160番地9	高和ビル	居宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.40	$C_{TU} \cdot S_0$	0.27		耐震診断の範囲は地上1階～地上4階部分
					4-1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	I_s/I_{50}	1.37	-	-		耐震診断の範囲は地上5階部分
18	国道132号	川崎区四谷上町198番地3 外	一般財団法人 日本環境衛生センター		5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充履】	I_s/I_{50}	0.74	$C_T \cdot S_0$	0.61		
			旧館	事務所・研究施設	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.43	$C_{TU} \cdot S_0$	0.36		
19	国道132号	川崎区四谷上町214番地1	大生ビル		共同住宅・事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.38	$C_{TU} \cdot S_0$	0.14	
20	国道246号	高津区久地二丁目5番地1	サンヨースカイハイツ	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充履】	I_s/I_{50}	0.72	$C_T \cdot S_0$	0.33		耐震診断の範囲は地上1階部分、地上2階～地上3階部分の一部
					5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充履】	I_s/I_{50}	0.50	$C_{TU} \cdot S_0$	0.30		耐震診断の範囲は地上2階～地上3階部分の一部、地上4階～地上11階部分
21	国道246号	高津区下作延二丁目745番地7 外	榎ヶ谷ビレジ		5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.45	$C_{TU} \cdot S_0$	0.32		
			A棟	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.50	$C_{TU} \cdot S_0$	0.31		
			B棟		5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.50	$C_{TU} \cdot S_0$	0.30		
C棟	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}		0.50	$C_{TU} \cdot S_0$	0.30					
22	国道246号	高津区榎ヶ谷二丁目4番地2	榎ヶ谷住宅		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充履】	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.49		
			A棟	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.48		
			B棟		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充履】	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.48		
23	国道246号	高津区榎ヶ谷二丁目13番地5	第2配水工事事務所		事務所・駐車場等	4-1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	I_s/I_{50}	1.21	-	-	
5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.05	$C_{TU} \cdot S_0$	0.40			耐震診断の範囲は地上1階～地上3階部分				
24	国道246号	宮前区有馬二丁目9番地4	西川商事ビル	事務所・作業所	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充履】	I_s/I_{50}	1.08	$C_{TU} \cdot S_0$	0.29		
25	国道246号	宮前区有馬二丁目3番地1	パークハイツ鶴沼		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充履】	I_s/I_{50}	1.03	$C_{TU} \cdot S_0$	0.43		
			A棟	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.41		
26	国道246号	宮前区有馬一丁目23番地1	鶴沼南ハイデンス		共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充履】	I_s/I_{50}	0.96	$C_{TU} \cdot S_0$	0.27	

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考
										内容	実施時期	
27	国道246号	宮前区有馬四丁目3番地1	コーポ難沼	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		
28	国道246号	宮前区有馬四丁目2番地12	難沼有馬スカイマンション	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.60	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		
29	国道246号	宮前区難沼一丁目6番地6	シャトー稲村	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.66	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32		
30	国道246号	宮前区有馬八丁目4番地1	難沼南スカイマンション	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.65	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39		
31	国道246号	宮前区有馬九丁目2番地2	難沼さくら公園スカイマンション	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充版】	I_s/I_{50}	0.61	$C_{TU} \cdot S_D$	0.27		
32	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区菅三丁目162番地5	ティ・エス・エビル	工場	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.15	α	0.62		耐震改修予定(時期未定)
33	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区菅北浦二丁目2808番地5外	第1ヒロタマンション	共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.42	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25		
34	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区東生田一丁目4455番地 外	ソフトタウン向ヶ丘									
			A棟	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充版】	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32		
B棟	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充版】	I_s/I_{50}		1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35					
35	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区長尾二丁目1324番地2	京王向ヶ丘マンション	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.65	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39		耐震改修予定(時期未定)
36	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区長尾二丁目1236番地1	ラクハイツ山口	共同住宅・店舗	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.26	α	1.02		
37	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区長尾三丁目1166番地97	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点		0.11			
38	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区長尾七丁目476番地9 外	寿マンション	共同住宅・店舗	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.12	α	0.46		
39	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	多摩区宮河原六丁目936番地1	さらさビル	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.09	$C_{TU} \cdot S_D$	0.67		
40	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	高津区久地四丁目713番地7 外	久地ビル	共同住宅	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.17	α	0.71		建替え予定(時期未定)
41	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	高津区久地四丁目715番地1 外	タイハイビル	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.73	$C_{TU} \cdot S_D$	0.44		
42	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	高津区久地四丁目597番9	-	居宅・倉庫	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点		0.05			建替え又は除却予定(時期未定)
43	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	高津区久地四丁目577番地3	有限会社 河辺工機製作所	共同住宅・工場	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.11	α	0.47		
44	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	高津区久地一丁目544番地7	ビレッジ共和	共同住宅・事務所・倉庫	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.006	α	0.02		
45	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中を含む)	高津区溝口三丁目1215番地1	田中屋ビル	店舗・事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.91	$C_{TU} \cdot S_D$	0.55		国道14号線 鶴見溝ノ口にも接する

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考	
						I_s/I_{50}	$C_{TU} \cdot S_D$	内容	実施時期		
46	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	高津区溝口四丁目35番地7	ファミール高津	共同住宅・店舗・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 0.78	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.44				
47	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	高津区溝口三丁目61番地4	佐保田ビル	共同住宅・店舗・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 0.95	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.36				
48	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	高津区溝口三丁目59番地5 外	第一鈴勝ビル	事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 1.03	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.49				
49	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	高津区溝口四丁目57番地1	フジビル	居宅・店舗	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s 0.08	α 0.33				
50	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	高津区二子五丁目639番地1	中興ビル2	店舗・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 0.71	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.31				
51	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目309番地8	レモンハウス	共同住宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.02				
52	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目305番地19	-	居宅・倉庫	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s 0.63	α 2.55			耐震診断の範囲は地上1階部分	
					2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	1.49			耐震診断の範囲は地上2階部分	
53	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目640番地5	成興化工ビル	居宅・店舗	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s 0.17	α 0.71				
54	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目675番地1	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.13				
55	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目675番地1	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.28				
56	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目658番地9	等々力グリーンビレッジ	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 1.06	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.65				
57	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区宮内四丁目658番地1	パークサイド武蔵小杉								
			東棟	共同住宅	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 0.61	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.35			耐震改修予定(時期未定)	
南棟	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50} 0.50	$C_{TU} \cdot S_D$ 0.31				耐震改修予定(時期未定)				

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考		
									内容	実施時期			
58	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区市ノ坪字新田581番地1	市ノ坪住宅										
			A棟	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	1.02	$C_{TU} \cdot S_0$	0.25			iso=0.593, Rt=0.987
			B棟		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.74	$C_{TU} \cdot S_0$	0.15			iso=0.572, Rt=0.953
			C棟		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_0$	0.25			iso=0.593, Rt=0.987
			D棟(住宅棟)		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_0$	0.27			耐震診断の範囲はX方向部分 iso=0.593, Rt=0.987
			D棟(EV棟)		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.65	$C_{TU} \cdot S_0$	0.14			耐震診断の範囲はX方向部分 iso=0.572, Rt=0.953
			D棟		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.36	$C_{TU} \cdot S_0$	0.08			耐震診断の範囲はY方向部分 iso=0.572, Rt=0.953
			E棟(住宅棟)		5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.87	$C_{TU} \cdot S_0$	0.27			耐震診断の範囲はX方向部分
E棟(EV棟)	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}		0.75	$C_{TU} \cdot S_0$	0.27			耐震診断の範囲はX方向部分			
			E棟	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.59	$C_{TU} \cdot S_0$	0.14			耐震診断の範囲はY方向部分	
59	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区市ノ坪字新田634番地1	長門マンション	共同住宅	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.17	α	0.69			
60	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区鹿島田三丁目99番地	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点			0.23			
61	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区鹿島田三丁目103番地4 外	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点			0.20			
62	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	中原区田尻町77番地10	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点			0.70			
63	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区鹿島田三丁目107番地5 外	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点			1.14			
64	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区鹿島田二丁目1036番地1	-	居宅・倉庫	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.67	α	1.74			
65	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区鹿島田二丁目1080番地1	鹿島田セントラルマンション	共同住宅・店舗	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	1.26	$C_T \cdot S_0$	0.63			耐震診断の範囲は地上1階~地上5階部分
					5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充饒】	I_s/I_{s0}	1.04	$C_T \cdot S_0$	0.67			耐震診断の範囲は地上6階~地上9階部分
66	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区下平間字稲荷耕地70番地12	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点			0.44			
67	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区下平間字稲荷耕地12番地1 外	下平間サンハイツ	共同住宅	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.76	$C_T \cdot S_0$	0.32			
68	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	川崎市幸区下平間字宮前耕地223番地20 外	上州屋第1ビル	店舗・事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.14	α	0.57			建替え予定(時期未定)

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考		
								内容	実施時期			
69	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区小向西町四丁目 66番地 外	メソンスカイビルズ	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.70	$C_{TU} \cdot S_0$	0.53			
70	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区戸手1丁目 18番地 1	澤村ビル	共同住宅・店舗	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.03	α	0.10			
71	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区遠藤町 46番地 3	岩田ビル	居宅・作業所・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.50	$C_{TU} \cdot S_0$	0.30		耐震改修又は除却検討中(実施時期未定)	
72	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	幸区河原町 1番地	河原町住宅1号棟									
			A棟	共同住宅	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充護】	I_s/I_{50}	1.76	$C_T \cdot S_0$	0.31		
B棟	5-5	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充護】	I_s/I_{50}		1.01	$C_T \cdot S_0$	0.28					
73	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	川崎区本町二丁目 12番地 1	ウィング川崎	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.65	$C_{TU} \cdot S_0$	0.31			
74	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	川崎区堀之内町 13番地 5 外	金瓶庵	特殊浴場	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.02	α	0.09		耐震診断の範囲はA通り～B通り間
					3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.05	α	0.22		耐震診断の範囲はC通り～D通り間
75	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	川崎区堀之内町 13番地 6	琥珀									
			昭和47年、昭和52年棟	特殊浴場	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.08	α	0.32		耐震診断の範囲は地上1階～地上4階部分の一部
昭和52年棟	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s		0.10	α	0.38		耐震診断の範囲は地上1階部分の一部			
76	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	川崎区大師駅前一丁目 16番地 4 外	セブンスターマンション川崎大師	共同住宅・店舗	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充護】	I_s/I_{50}	0.46	$C_{TU} \cdot S_0$	0.22			
77	国道409号(東京湾アクアライン及び京道9号川崎府中をきむ)	川崎区浮島町 84番地 外	花王株式会社 川崎工場 第1事務棟									
			1期部分	事務所・体育館	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.00	$C_{TU} \cdot S_0$	0.74		耐震診断の範囲は地上1階～地上3階部分の一部除却(令和6年6月着手、令和6年12月完了)
			2期部分		5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.08	$C_{TU} \cdot S_0$	0.68		耐震診断の範囲は地上1階～地上4階部分の一部除却(令和6年6月着手、令和6年12月完了)
体育館	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s		0.20	α	0.48	除却	令和6年6月着手 令和6年12月完了			
78	県道2号線 東京丸子横浜	中原区丸子通一丁目 660番地 3	シャルム新丸子	共同住宅・店舗	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充護】	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.46			
79	県道2号線 東京丸子横浜	中原区丸子通一丁目 651番地 1	NICハイム新丸子	共同住宅	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充護】	I_s/I_{50}	0.76	$C_{TU} \cdot S_0$	0.35			
80	県道2号線 東京丸子横浜	中原区丸子通一丁目 650番地 1	マンション第一多摩川苑	共同住宅	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充護】	I_s/I_{50}	0.63	$C_{TU} \cdot S_0$	0.38		地上8階建て部分
					5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)						地上4階建て部分
81	県道2号線 東京丸子横浜	中原区丸子通一丁目 636番地 4 外	朝日多摩川マンション	共同住宅・店舗・事務所	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充護】	I_s/I_{50}	0.59	$C_{TU} \cdot S_0$	0.26			

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考	
								内容	実施時期		
82	県道2号線 東京丸子横浜	中原区木月二丁目 372番地2	第一コーポ	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.21	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.15		
83	県道3号線 世田谷町田	多摩区柳形四丁目 1568番地1	向ヶ丘ダイアハイ ツ	共同住宅	4-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	I_s/I_{50}	2.17	-	-		耐震診断の範囲は平屋店舗部分
					5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充額】	I_s/I_{50}	0.65	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.29		耐震診断の範囲は地上1階～地上7階部分の一部
84	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田八丁目 3502番地1	ドミール生田		共同住宅	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.08	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.67	
			A棟	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)		I_s/I_{50}	1.05	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.64		
85	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田八丁目 3460番地1	光サンプル生田	共同住宅・店舗・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.58	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.36		
86	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田七丁目 3188番地1 外	-	長屋	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.10		
87	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田七丁目 3202番地	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.18		
88	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田七丁目 3203番地5	吉田ビル	居宅・店舗	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.23	α	0.93		
89	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田七丁目 3008番地 外	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.18		
90	県道3号線 世田谷町田	多摩区生田七丁目 2924番地1	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.12		
91	県道3号線 世田谷町田	多摩区西生田二丁目 2954番地7 外	生田ニューショッ パースビル	共同住宅・店舗・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.30	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.82		
92	県道3号線 世田谷町田	多摩区西生田一丁目 2256番地14 外	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.16		
93	県道3号線 世田谷町田	多摩区西生田一丁目 2302番地3	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.15		
94	県道3号線 世田谷町田	多摩区西生田一丁目 2287番地1 外	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.07		
95	県道3号線 世田谷町田	多摩区西生田一丁目 2283番地6 外	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.14	耐震改修予定(時期未定)	
96	県道3号線 世田谷町田	麻生区高石三丁目 80番地7	ハヤカワビル	共同住宅・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.35	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.82		
97	県道3号線 世田谷町田	麻生区百合丘一丁目 23番地4	百合ヶ丘ダイマ ンション	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.61	$C_{TU} \cdot S_{03}$	0.37		
98	県道3号線 世田谷町田	麻生区高石一丁目 839番地4	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.10		
99	県道14号線 鶴見溝ノ口	高津区溝口三丁目 88番地	-	居宅・店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.21		

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考	
								内容	実施時期		
100	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区溝口二丁目 138番地	シマザキビル	共同住宅・事務所・保育園	5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【允認】	I_s/I_{s0} 1.18	$C_{T1} \cdot S_0$ 0.32			耐震診断の範囲は地上1階～地上2階部分の一部
					5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)					耐震診断の範囲は地上1階～地上2階部分の一部
					5-6	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【允認】	I_s/I_{s0} 1.20	$C_{T1} \cdot S_0$ 0.29			耐震診断の範囲は地上3階～地上6階部分
101	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区溝口二丁目 462番地1	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.22			
102	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区溝口二丁目 240番地2	満ノログリーンハウス	共同住宅・店舗・事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{s0} 1.03	$C_{T1} \cdot S_0$ 0.41			
103	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区溝口二丁目 454番地2	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.10			
104	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区溝口二丁目 245番地7	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.08			
105	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区末長三丁目 1071番地52	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.11			
106	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区末長三丁目 1084番地46	-	共同住宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.10			
107	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区末長三丁目 1084番地46	-	長屋	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.35			
108	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区末長二丁目 1088番地2	-	居宅・事務所・倉庫	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.15			
109	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区新作四丁目 567番地2	朝日荘第二	共同住宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.19			
110	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区新作三丁目 926番地1	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.27			
111	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区新作三丁目 926番地5	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.17			耐震改修予定(時期未定)
112	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区千年字根田 耕地 1290番地1	-	居宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.17			
113	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区千年字北浦 792番地1	アオキビル	居宅・店舗・倉庫	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s 0.10	α 0.40			
114	県道14号線 鶴見満ノ口	高津区子母口字根田 町 388番地	NTT東日本 神奈川子母口ビル	事務所	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{s0} 1.03	$C_{T1} \cdot S_0$ 0.37			
115	県道14号線 鶴見満ノ口	中原区井田一丁目 969番地3	西川マンション	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{s0} 0.38	$C_{T1} \cdot S_0$ 0.18			
116	県道14号線 鶴見満ノ口	中原区井田中ノ町 299番地1	漆原眼科クリニック	診療所	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)	上部構造評点	0.51			
117	県道14号線 鶴見満ノ口	中原区井田中ノ町 379番地3	MSDビル	共同住宅・事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{s0} 0.78	$C_{T1} \cdot S_0$ 0.30			
118	県道14号線 鶴見満ノ口	中原区木月三丁目 969番地5 外	木月自動車修理工場	工場・事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s 0.28	α 1.14			建替え予定(時期未定)

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考			
						I_s	α	1.46	内容	実施時期				
119	県道14号線 鶴見溝ノ口	中原区木月三丁目 969番地8 外	コンテリアル	事務所・倉庫	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.36	α	1.46	耐震改修	令和3年度着手		
120	県道14号線 鶴見溝ノ口	中原区木月三丁目 923番地1	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				1.23				
121	県道14号線 鶴見溝ノ口	中原区木月四丁目 1526番地2	リーヴィス高橋	共同住宅・店舗	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.17				
122	県道14号線 鶴見溝ノ口	中原区木月四丁目 1523番地5	三上マンション	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.61	$C_{TU} \cdot S_0$	0.37				
123	県道14号線 鶴見溝ノ口	幸区南加瀬四丁目 1865番地1	田野倉ビル	居宅・店舗	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.13	α	0.53				
124	県道14号線 鶴見溝ノ口	幸区南加瀬二丁目 45番地7	平林ビル	診療所・事務所	12	一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第2次診断法	I_s/I_{50}	1.01	$C_{TU} \cdot S_0$	0.43				
125	県道14号線 鶴見溝ノ口	幸区南加瀬二丁目 2011番地	NTT東日本 幸加瀬ビル	事務所	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{50}	1.03	$C_T \cdot S_0$	0.65				
126	県道14号線 鶴見溝ノ口	幸区小倉五丁目 1732番地24	小倉ビル	店舗・事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.71	$C_{TU} \cdot S_0$	0.55				
127	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区小杉御殿町一丁目 928番地2	-	居宅	2	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)				0.56				
128	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区小杉御殿町一丁目 973番地1 外	御殿マンション	店舗・共同住宅	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.43	$C_{TU} \cdot S_0$	0.31				
129	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中七丁目 1559番地1	-	居宅・事務所	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.58	α	2.32				
130	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中七丁目 1558番地1 外	ミノウラガラス店	居宅・店舗	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.71	α	1.68				
131	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中六丁目 1481番地2	武蔵中原市街地住宅	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.20	$C_{TU} \cdot S_0$	0.12			除却予定(時期未定)	
132	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中六丁目 1478番地1	小泉ビル	共同住宅・店舗	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.23	α	0.95				
133	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中六丁目 1401番地5	小泉ビル	居宅・店舗	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.30	α	1.21			耐震改修予定(時期未定)	
134	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中六丁目 1390番地3	中原ハイツ第二朝山マンション	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.55	$C_{TU} \cdot S_0$	0.24				
135	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中六丁目 1754番地1	サンライト第2ビル											
			A棟	共同住宅・事務所	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.75	$C_{TU} \cdot S_0$	0.30				
			B棟		3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.63	α	2.52				
C棟	3-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s		1.53	α	6.15							
136	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中六丁目 1325番地6	島田ビル	共同住宅・店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.58	$C_{TU} \cdot S_0$	0.23				

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考
									内容	実施時期	
137	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中6丁目1325番地5	渡辺ビル	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.60	$C_{TU} \cdot S_D$	0.09		
138	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中6丁目1324番地2外	旭ビル	店舗・共同住宅	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.63	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35		
139	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区上小田中6丁目1324番地1外	タナベビル	店舗・共同住宅	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.33		
140	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区下新城二丁目783番地1外	藤原ビル	共同住宅・店舗・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.35	$C_{TU} \cdot S_D$	0.21		耐震診断の範囲は地上1階～地上6階部分
					4-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	I_s/I_{50}	1.17	-	-		耐震診断の範囲は地上7階部分
141	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	中原区下新城一丁目709番地2	松原ビル	共同住宅・事務所	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.21	a	0.87		
142	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	高津区千年字岩川647番地7外	-	居宅	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.09	a	0.37		耐震改修予定(時期未定)
143	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	高津区千年字岩ノ前606番地3	小泉ビル	共同住宅・事務所	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.78	$C_{TU} \cdot S_D$	0.48		
144	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	高津区千年字岩川641番地1	千年641ビル	居宅・店舗・事務所	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.24	a	0.98		
145	県道45号線 丸子中山茅ヶ崎	高津区千年字岩ノ前623番地1	小宮ビル	共同住宅・店舗・事務所	12 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式フレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第2次診断法	I_s/I_{50}	1.08	$C_{TU} \cdot S_D$	0.67		
146	県道9号 川崎府中	川崎区東田町5番地3	ホンマビル	事務所	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充履】	I_s/I_{50}	0.65	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25		
147	市道 野川菅生線	宮前区大蔵二丁目3634番地1	宮前平エコーハイッ	共同住宅	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61		
148	市道 野川菅生線	宮前区土橋二丁目6番地15	宮前平コーリーナ	共同住宅	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充履】	I_s/I_{50}	0.63	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		耐震診断の範囲は地上1階～地上2階部分
					5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.53	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32		耐震診断の範囲は地上3階～地上7階部分
149	市道 野川菅生線	宮前区馬絹六丁目2042番地1	小田ビル	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.74	$C_{TU} \cdot S_D$	0.37		
150	市道 野川菅生線	宮前区馬絹四丁目1501番地1外	島崎馬絹ビル	店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.67		
151	市道 野川菅生線	宮前区野川本町三丁目784番地1	岩間ビル	共同住宅・店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.19		
152	市道 尻手黒川線	高津区東野川一丁目3666番地1外	タニコー株式会社川崎営業所	展示場・事務所	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.24	a	0.53		耐震改修予定(時期未定)
153	市道 尻手黒川線	高津区子母口字旭田852番地8	第一小野ビル	共同住宅・店舗	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.13	a	0.54		
154	市道 尻手黒川線	高津区子母口字旭田313番地1外	タチバナボウル	ボウリング場	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版)	I_s/I_{50}	0.78	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35		

No.	前面道路名	建築物の位置	建物名称	用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定 (耐震性が確保されているものには斜線を引いています。)		備考
						内容		実施時期		内容	実施時期	
155	市道 東扇島1号線	川崎区東扇島 26番地3	株式会社長谷川楯 包交運東扇島事業 所本館	倉庫	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存 鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基 準」に定める「第2次診断法」及び「第3 次診断法」(2009年版)【充饒】	I_s/I_{s0}	0.73	$C_{TU} \cdot S_{D3}$	0.46			耐震診断の範囲は地上1 階～地上3階部分
					3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存 鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年 版、2011年版)	I_s	0.10	α	0.38			耐震診断の範囲は地上4 階～地上5階部分