

④多摩川右岸18.6k付近（平瀬川合流部） の堤防整備について


令和7年9月

京浜河川事務所

整備のイメージ(4)

令和5年7月29日開催 地元説明会資料(抜粋)


整備後のイメージ



※本図は現況地形を3次元測量し図化したものに、整備のイメージを示したものです。

※本資料は現段階の整備イメージを示したものであり、今後の設計等において変更が生じる場合があります。

今回見直した整備(案)



写真①：下流側特殊堤と多摩川河川敷に通じる通路の状況



写真②：上流側特殊堤と多摩川河川敷に通じる通路の状況




整備のイメージ(1) 全景



整備のイメージ(2) 下流側 橋下の状況



整備のイメージ(3) 下流側 坂路部の状況



整備のイメージ(4) 上流側 橋下の状況



整備のイメージ(5) 上流側 坂路部の状況

