

# 京町・渡田地区（小田3丁目地内）浸水対策

京町・渡田地区の小田3丁目地内は、平坦な地形であり、過去10年間の浸水実績が特に集中しているため、早期の対策が求められております。  
このため、当該地内の導水管整備を先行的に進め、浸水被害を軽減させます。




写真：小田3丁目地内 浸水状況写真


スケジュール（予定）

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	[Progress bar from start of Heisei 3 to end of Heisei 4]		[Progress bar from start of Heisei 5 to end of Heisei 5]

・ 対策前  
下水管の能力を超える雨水により浸水が発生



・ 対策後  
導水管の整備により既設下水管の負担を軽減



図：浸水対策のイメージ図

凡 例

- 整備済み [Thick black line]
- 整備中 [Green line]
- 浸水実績 [Blue circle]
- 排水区域界 [Yellow line]

※ 地下埋設物等の支障により、雨水管のルートが変わる場合があります。また、計画の見直し等により、雨水管の布設を追加または取りやめる場合があります。

（令和5年4月1日時点）