

# 三沢川地区浸水対策

菅野戸呂

多摩川




写真：菅北浦地区 浸水状況写真

当該地区は、三沢川を境に北側の菅・菅稲田堤地区と、南側の菅北浦地区に、大きく二分されます。どちらも平坦な地形であり、既存の排水施設の能力が不足しています。

菅・菅稲田堤地区については、河川の計画高水位よりも地盤が低いところがあるため、ポンプ施設等により浸水被害の軽減を図ります。

菅北浦地区については、雨水管を布設し、浸水被害の軽減を図ります。

## 対策前



## 対策後



図：浸水対策のイメージ図

## スケジュール（予定）

| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |

※ 令和7年度以降も継続予定です。

※ 地下埋設物等の支障により、雨水管のルートが変わる場合があります。また、計画の見直し等により、雨水管の布設を追加または取りやめる場合があります。

（令和5年4月1日時点）

