

土橋地区浸水対策

土橋1丁目、2丁目地区は、丘陵地に降った雨水が、尻手黒川道路沿いなどの低地部に集中して過去に浸水被害が発生しています。
このため、雨水が低地部に集中しないよう、新たに雨水管を整備して浸水被害を軽減させます。

対策前



対策後



図：浸水対策のイメージ図

スケジュール（予定）

令和元年度 ～ 令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度



写真：尻手黒川道路 道路冠水状況写真



凡	例
整備済み	黒線
整備中	緑線
今年度整備予定	赤線
整備予定	青線
浸水実績	青丸
排水区域界	黄線
河川・水路	水色

※ 地下埋設物等の支障により、雨水管のルートが変わる場合があります。
また、計画の見直し等により、雨水管の布設を追加または取りやめる場合があります。

（令和7年4月1日時点）