

アリソン製トランスミッション修理仕様書

(目的)

第1条 本仕様書は、当局営業所在籍車両のアリソン製トランスミッション修理に適用する。

(修理の種類)

- 第2条 1 定期修理
2 臨時修理

(修理上の注意)

- 第3条 1 当該修理に該当する部品の交換修理とし、交換部品にはアリソン純正部品を使用すること。
なお、トランスミッション ASSY 修理に関してはメーカー標準整備解説書に基づき、アリソン純正部品を使用し修理されたリビルト品のみ供給対応を可とする。
2 整備する場所は、原則として当局各営業所の整備工場内とする。ただし、道路運送車両法施行規則第3条（分解整備の定義）に係る修理については、当局整備工場、または当局が契約した整備工場にリビルト品を供給しての作業のみ可とする。
3 当局の指示の内容を超える修理を行わなければならない事情が生じたときは、速やかに当局に連絡し、協議すること。

(搬入及び搬出、費用負担)

- 第4条 1 定期修理については、当局営業所整備係責任者と日程、作業時間、施行範囲を十分協議し作業を実施すること。
2 臨時修理については、当局営業所整備係責任者より依頼を受けたときには、遅滞なく速やかに作業を実施すること。速やかに実施できない場合には、当局営業所整備係責任者と協議し許可を得ること。
3 オートマチックトランスミッション ASSY など重量物を搬入の際、当局営業所整備係責任者と協議、立会いの下、整備工場の設備を使用しての搬入を可とする。
4 修理への搬入及び搬出に要する費用は、業者負担とする。また、搬入より搬出検査完了までの一切の事故についても同様とする。

(作業上の注意)

- 第5条 1 修理作業については、車両内外に損傷、汚損を及ぼさぬよう細心の注意を払い作業すること。
2 油脂類の漏れによる各種機器への影響に留意し、不具合を生じぬよう注意し施工すること。
3 修理作業の際抜き取った廃油については、当局営業所整備係責任者立会いの下、指示する場所に廃棄すること。

(完了検査及び納品書の発行)

- 第6条 修理後、当該修理責任者立会いの下完了検査を行い、報告書を提出すること。
納品書については、納品書番号、年月日、車号、形状寸法、修理金額を明記した社印入りの納品書を2部提出すること。

(疑義の決定)

- 第7条 本仕様書によるも疑義が生じた場合には、直ちに当局と協議し当局の裁定に従うものとする。

(その他)

- 第8条 1 請負人は迅速な部品供給、サービス体制を有していること。
2 請負人は安全衛生管理に努めるために、身分を明確にし、作業に適した服装、装備で有ること。作業に関して、常に安全対策を十分に考え、細心の注意をはらうこと。火気、電気使用場所は消火器具などを備えておくこと。機器、用具などは使用前に安全点検を実施すること。
3 請負人は万一事故が発生した時は直ちに発注者に報告すること。また、その事故の処置などに要する費用は、全て請負人の負担とする。

(履行期間) 第9条 令和8年4月1日から令和9年3月31日

アリソン製トランスミッション修理単価

通番	品名	工賃区分	修理内容	修理単価	予定数量
1	バルブボディ分解修理A	区分①	アッパーバルブボディ PCSバルブ全数 TCCバルブ交換 トランスミッションIDA	円	2式
2	バルブボディ分解修理B	区分①	アッパーバルブボディ PCSバルブ全数 TCCバルブ交換 トランスミッションIDB	円	2式
3	バルブボディ分解修理C	区分①	インターナルハーネス交換	円	1式
4	バルブボディ分解修理D	区分①	オイルレベルセンサー交換	円	1式
5	バルブボディ分解修理E	区分①	ソレノイド全数交換	円	1式
6	バルブボディ分解修理F	区分①	フィルターライフバルブ バルブボディ、スプリング交換	円	1式
7	バルブボディ分解修理G	区分①	コントロールモジュール脱着 内部点検、ガスケット交換	円	1式
8	トルクコンバーター 分解修理	区分①	トルクコンバーター分解修理 <u>※修理作業の際にオートマチック トランスミッション本体脱着作業 は発注者が行う</u>	円	1式
9	トランスミッション コントロールモジュール (TCM)データ更新又は初 期化	区分②	トランスミッションコントロール モジュール (TCM) データ更新又 は初期化	円	3式
10	トランスミッション 故障診断	区分④	トランスミッション故障診断	円	4式
11	トランスミッション 故障診断及びインプットス ピードセンサー交換修理	区分③	トランスミッション故障診断及び インプットスピードセンサー交換	円	2式
12	トランスミッション故障診 断及びアウトプットスピー ドセンサー交換修理	区分③	トランスミッション故障診断及び アウトプットスピードセンサー交換	円	2式
13	トランスミッション ASSY修理 (MP)	区分⑤	トランスミッション本体修理 (リビルト品供給対応を可とする) トランスミッションコントロールモ ジュール (TCM) データ更新又は 初期化 <u>※修理作業の際にオートマチック トランスミッション本体脱着作業 は発注者が行う</u>	円	7式

14	トランスミッション ASSY修理 (KV/LV)	区分⑤	トランスミッション本体修理 (リビルト品供給対応を可とする) トランスミッションコントロールモ ジュール (TCM) データ更新又は 初期化 <u>※修理作業の際にオートマチック トランスミッション本体脱着作業 は発注者が行う</u>	円	1式
15	トランスミッション ASSY修理 (MP)	区分⑤	トランスミッション本体修理 (リビルト品供給対応を可とする) トランスミッションコントロールモ ジュール (TCM) データ更新又は 初期化ステーター&カムASSY交 換 <u>※修理作業の際にオートマチック トランスミッション本体脱着作業 は発注者が行う</u>	円	1式
16	トランスミッション ASSY修理 (KV/LV)	区分⑤	トランスミッション本体修理 (リビルト品供給対応を可とする) トランスミッションコントロールモ ジュール (TCM) データ更新又は 初期化ステーター&カムASSY交 換 <u>※修理作業の際にオートマチック トランスミッション本体脱着作業 は発注者が行う</u>	円	1式

(注) 修理単価には、工賃、部品代を含むものとする。

各修理の工賃区分の詳細については工賃区分一覧表、使用する部品・品番・数量については使用部
品・数量一覧表を参照。

※油脂類については当局支給とし、未使用品は返納すること。

※予定数量はあくまで予定であり、修理件数を保障するものではない。

工賃区分一覧表

工賃	区分①	基本作業 一般故障診断 交換工賃 走行確認立会い
	区分②	基本作業 交換工賃 走行確認立会い
	区分③	基本作業 一般故障診断 交換工賃
	区分④	基本作業 一般故障診断
	区分⑤	基本作業 交換工賃

各作業の詳細については次の表のとおり

基本作業	当局営業所に出張し作業前の準備及び作業後の確認作業
	修理作業で使用したテストや工具類の確実な収納
	作業のために外した扉 (リッド) や上蓋を確実に元通り組み付け
	修理完了後の車両及び作業場の清掃、検査
一般故障診断	故障診断機を使用し故障状況の確認
	修理完了後のデータ確認作業

交換工賃	オートマチックトランスミッション本体から修理に該当する部品の取り外し、交換する作業
走行確認立会い	不具合状況の確認、修理完了後などに診断機を装着しデータを確認しながら、試運転業務への立会い ※走行確認立会い（運転業務）は発注者が行う

使用部品・数量一覧表

修理内容	使用部品名	品番	数量
バルブボディ分解修理A	バルブボディアセンブリ	29558103	1
	TCCバルブ	29566114	1
	クラッチバルブ	29566113	4
	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
バルブボディ分解修理B	バルブボディアセンブリ	29558107	1
	TCCバルブ	29566114	1
	クラッチバルブ	29566113	4
	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
バルブボディ分解修理C	インターナルハーネスアセンブリ	29558426	1
	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
バルブボディ分解修理D	オイルレベルセンサーアセンブリ	29549755	1
	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
バルブボディ分解修理E	ソレノイド	29541897	2
	ソレノイド	29544297	4
	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
バルブボディ分解修理F	フィルターライフバルブ	29546548	1
	フィルターライフバルブボディ	29546547	1
	ヘリカルスプリング	29562588	1
	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
バルブボディ分解修理G	フィルターカバーガスケット	29524449	2
	ケースガスケット	29503283	1
トルクコンバーター分解修理	コンバーターアセンブリキット	29564138	1
	ピストンシーリング	29546165	1
	フランジボルト	29537507	30
	スラストベアリング	23046228	1
	スラストローラーベアリング	29500768	1
	Oリング	23049377	1

トランスミッション故障診断 インพุットスピードセンサー交換	回転式スピードセンサーASSY	2 9 5 4 3 4 3 2	1
トランスミッション故障診断アウ トプツットスピードセンサー交換	スピードセンサーASSY	2 9 5 4 4 1 3 9	1
トランスミッション ASSY 修理	リビルトトランスミッション ASSYT310 (MP)	E 0 1 6 4 9 7	1
	リビルトトランスミッション ASSYT280 (KV/LV)	E 0 2 3 5 0 6	1
トランスミッション ASSY 修理 (ステーター&カム ASSY 交換)	リビルトトランスミッション ASSYT310 (MP)	E 0 1 6 4 9 7	1
	ステーター&カム ASSY (MP)	2 9 5 0 6 4 4 6	1
	リビルトトランスミッション ASSYT280 (KV/LV)	E 0 2 3 5 0 6	1
	ステーター&カム ASSY (LV/KV)	2 9 5 0 6 4 4 6	1