

今すぐ
チェック



川崎消防署からのお願い

敷地内、建物内は常に整理整頓を！




川崎市の火災原因上位 リチウムイオン電池火災が急増！

電気火災の主な原因




川崎市消防局HP



リチウム電池	3	3	4	5	13	14	15	12	22	28
蛍光灯	2	4	1	3	6	0	7	1	4	0
コンピュータ（本体）	1	0	0	0	2	1	5	3	9	8
電子レンジ	1	1	0	1	3	2	3	3	7	2
冷暖房機	0	0	2	3	2	3	1	0	2	0
掃除機	0	0	1	2	1	2	0	0	2	1


なぜ火災になる？



リチウムイオン電池セル
円筒形金属缶外装

引用：一般社団法人電池工業会(BAJ)

衝撃によってセル内部のセパレータが損傷し、正極板と負極板の間に内部ショートが起こり異常発熱するためです。



電解液
第4類第2石油類

リチウムイオン電池火災を防ぐポイント



曲げない・衝撃を与えない！




実験動画

- 落下などにより衝撃を与えない。
- ポケットに入れたまま座るなど折り曲がるような力を加えない。
- 膨らみなどの異常があるときは使用をやめる。



純正品を説明書どおりに！



実験動画

PSマーク説明

- 安価だからといって非純正品のバッテリーを購入せず、PSE認証品を購入する。
- 取扱説明書どおりに使用する。




目の届くところで充電を！



類似の実験動画

- 枕元での充電は要注意、睡眠中に火災になると危険です。
- 軽度な衝撃でも、まずは目の届くところで充電を行う。

どこでも発生の可能性！



素早い通報、消火、避難！

119番！

