

川崎市立学校武道場等の現況について

空調未整備の武道場等（トレーニング室、小体育館含む）

設置状況		単独棟※	校舎内	体育館下	プール下	合計
中学校	室数	13	6	7	7	33
高等学校	室数	1	10			11

※単独の建物として設置している武道場であり、屋根の部材はアルミ、ステンレス等様々な状況となっています。