図2　上流域調査結果


湧水
空ビン貯留所
空ビン置場
眞宗寺
本堂
駐車場
0.43pg-TEQ/L
③
フィッシングセンター
造成中
しょうぶ田
0.95pg-TEQ/L
②
池
山
0.12pg-TEQ/L
④
1．5pg-TEQ/L
①
健康とふれあいの広場
運動広場
大伸建設㈱
湧水
焼却施設
WC
ゲートボール場