

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	①調査 ②回収等対策 ③工場等指導			
1/11 ・ 1/12	1/12	鶴見川	矢上川	高津区久末		○		① 環境局水質環境課 神奈川県川崎治水セ ンター ② なし ③ なし	判明  不明	矢上川で油が浮いていると通報があり現場調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
1/22 ・ 1/22	1/26	東京湾	土壌	川崎区塩浜			○	① 環境局水質環境課 上下水道局下水道水 質課 ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	隣の事業場から汚水が排水されていると通報があった。現場調査の結果、事業場内の配水管の一部が閉塞し、アルカリ性の水が溢流し、壁の穴から流出していることが判明した。再発防止策を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行 った。
2/15 ・ 2/15	—	東京湾	南渡田運 河	川崎区扇町		○		① 環境局水質環境課 港湾局川崎港管理セ ンター ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	事業者から潤滑油を運河に流出させてしまい、オイルマットを敷設したと連絡があった。原因は、定修工事中に誤って飛散させた潤滑油が回収しきれず、数日後の降雨で雨水系統に流出したことであった。事業者に対し、再発防止策を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行 った。
2/16 ・ 2/16	2/16	多摩川	三沢川	麻生区黒川			○	① 環境局水質環境課 麻生区役所道路公園 センター ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	三沢川で白濁水が流れていると通報があり、現場調査を行った結果、発生源である事業場が判明した。原因は、浄化槽に接続していない流し台で塗料が付着した刷毛を洗浄してしまったことであり、事業場には再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行 った。
3/3 ・ 3/4	3/3	鶴見川	麻生川	麻生区 上麻生			○	① 環境局水質環境課 麻生区役所道路公園 センター ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	水路に白い物質と油のようなものがあり異臭がすると通報があった。現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	①調査 ②回収等対策 ③工場等指導			
3/4 ・ 3/4	—	東京湾	観音川	川崎区塩浜			○	① 環境局水質環境課 ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	事業者からりんを基準超過した状態で排水してしまったと連絡があった。流入してくる水のりん濃度が高い可能性があり、事業者が調査を行うとのこと。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
3/7 ・ 3/7	3/7	多摩川	平瀬川	宮前区菅生		○	① 環境局水質環境課 宮前区役所道路公園センター 宮前消防署 宮前消防署菅生出張所 ② 宮前区役所道路公園センター ③ 環境局水質環境課	判明  不明	平瀬川で油が浮いていると通報があり現場調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。		
3/10 ・ 3/10	—	東京湾	大師運河	川崎区 浮島町			○	① 環境局水質環境課 ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	事業者からベンゼンを基準超過した状態で排水してしまったと連絡があった。事業者に対し、原因究明を行い、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
3/25 ・ 3/25	3/26	多摩川	平瀬川	宮前区菅生			○	① 環境局水質環境課 宮前区役所道路公園センター ② なし ③ なし	判明  不明	平瀬川で白濁水が流れていると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
3/29 ・ 3/29	3/29	東京湾	千鳥運河	川崎区 千鳥町			○	① 環境局水質環境課 ② なし ③ 環境局水質環境課	判明  不明	事業者から製品の洗浄廃液を誤って運河に流出させてしまったと連絡があった。廃液のpHが基準超過しており、泡立ちもあるとのことであった。事業者に対し、再発防止策を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
合 計					0	3	7				