

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
10/3 ・ 10/4	10/4	多摩川	二ヶ領用 水	高津区 二子			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 上下水道局下水道水質課 上下水道局中部下水道事務所 ② 上下水道局中部下水道事務所 環境局環境対策推進課 ③	判明 不明	市民から下水汚泥が流出していると通 報があった。圧送管から下水汚泥が漏れ ていたため、漏洩箇所を仕切弁を閉じ、 圧送を停止した。上下水道局管路保全課 に対し、再発防止策等を記載した報告書 を提出するよう指導した。	関係機関が指導 を行った。
10/6 ・ 10/6	10/6	鶴見川	矢上川	中原区 上小田中			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から油圧ホースが破損し漏れた 油が土壌に浸透してしまったと連絡があ った。事業者に対し、再発防止策等を記 載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導 を行った。
10/11 ・ 10/12	10/12	東京湾	大師運河	川崎区 浮島町			○	① 環境局環境対策推進課 消防局危険物課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者からガスを冷却している海水が 通るチューブに穴が開いてしまい、ガス 成分が流出したと報告があった。原因は 経年劣化等による破損と推測される。事 業者に対し、再発防止策等を記載した報 告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導 を行った。
10/12 ・ 10/12	10/12	東京湾	観音川	川崎区 塩浜			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者からりんを基準超過した状態で 排水してしまったと連絡があった。事業 者に対し、再発防止策等を記載した報告 書を提出するよう指導した。	関係機関が指導 を行った。
9/19 ・ 10/20	10/21	東京湾	多摩運河	川崎区 浮島町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から大雨の影響で、pH 超過した 水がそのまま排出されてしまったと連絡 があった。事業者に対し、再発防止策等 を記載した報告書を提出するよう指導し た。	関係機関が指導 を行った。
10/22 ・ 10/22	10/22	鶴見川	矢上川	高津区 蟹ヶ谷			○	① 環境局環境保全課 消防局高津消防署 ② なし ③ なし	判明 不明	矢上川で油が浮いていると通報があり 現地調査を行ったが、発生源の特定には 至らなかった。	

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
11/9 ・ 11/9	11/9	東京湾	大師運河	川崎区 千鳥町		○		① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	係留中の船舶から油を流出してしまったと連絡があった。原因は老朽化による配管の破損だった。事業者がオイルフェンスを設置し油を回収した。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
11/30 ・ 11/30	11/30	多摩川	二ヶ領用水	高津区 溝口			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 建設緑政局河川課 高津区役所道路公園センター ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	市民から白い水が流れていると通報があった。マンション改修工事で使用した着色剤が雨で流れてしまったことが原因だった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
11/30 ・ 11/30	11/30	鶴見川	黒須田川 に流入する水路	麻生区 王禅寺			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 ② なし ③ なし	判明 不明	市民から水路に泡が流れていると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
12/13 ・ 12/13	12/13	東京 22222 湾	京浜運河	川崎区 東扇島		○		① 環境局環境保全課 港湾局川崎港管理センター ② 港湾局川崎港管理センター ③ なし	判明 不明	港湾局の巡視船が海上で油が浮遊しているのを発見した。現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
12/19 ・ 12/19	12/19	鶴見川	鶴見川	川崎区 駅前本町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から工事中に作動油が流出したと連絡があった。事業者に対し、原因究明を行い、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
合 計						3	8				