

機関名 川崎市

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
7/2 ・ 7/2	7/2	東京湾	大師運河	川崎区 浮島町		○		① 環境局環境対策推進課 海上保安庁 消防局臨港消防署 ② 海上保安庁 消防局臨港消防署 ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から海上に油膜を確認したと連絡があった。原因は施設の破損等により排水溝から海上に流出したものだ。油はオイルキャッチャー等で回収した。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
7/3 ・ 7/3	7/3	東京湾	観音川	川崎区 塩浜			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者からりんが基準超過したと連絡があった。事業者に対し、原因究明を行い、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
7/14 ・ 7/14	7/15	東京湾	大師運河	川崎区 浮島町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から配管が亀裂し灯油が土壌に漏洩したと連絡があった。灯油は吸着マット等で回収した。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
7/26 ・ 7/26	7/26	東京湾	水江運河	川崎区 水江町			○	① 環境局環境対策推進課 消防局臨港消防署 ② なし ③ 環境局環境対策推進課 消防局臨港消防署	判明 不明	事業者から配管の破損によりスロップ油が漏洩したと連絡があった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
8/2 ・ 8/2	8/5	鶴見川	矢上川	宮前区 野川本町			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 ② なし ③ なし	判明 不明	市民から矢上川で泡が流れていると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
8/3 ・ 8/4	8/5	鶴見川	真光寺川	麻生区 岡上			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 神奈川県川崎治水センター ② 神奈川県川崎治水センター ③ なし	判明 不明	神奈川県川崎治水センターから真光寺川で白濁水が流れていると連絡があり現地調査を行った。雨水排水樹のグレーチングから直接モルタルを流したと思われる。原因者は特定できなかった。	
8/4 ・ 8/5	8/5	東京湾	末広運河	川崎区 小島町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者からりんが基準超過したと連絡があった。浄化槽内のリンを多く含んだ汚泥が流れたことが原因だと思われる。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
8/8 ・ 8/9	8/9	東京湾	夜光運河	川崎区 塩浜		○		① 環境局環境対策推進課 港湾局港湾管理課 消防局臨港消防署 臨港警察署 ② 消防局臨港消防署 ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	港湾局港湾管理課から川崎港で船が燃える火災があり、油が流出したと連絡があった。油は吸着マット等で回収した。バッテリーが出火元だった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
8/17 ・ 8/17	8/17	多摩川	平瀬川支 川	宮前区 菅生		○		① 環境局環境保全課 宮前区役所道路公園センター 消防局宮前消防署 ② 消防局宮前消防署 ③ なし	判明 不明	市民から平瀬川支川で油が流れていると通報があった。油は吸着マットで回収した。現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
8/26 ・ 8/26	8/26	東京湾	末広運河	川崎区 小島町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から汚水配管が破れ汚泥が流出したと連絡があった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
9/10 ・ 9/10	9/10	東京湾	水江運河	川崎区 水江町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から配管から油が漏洩したと連絡があった。接触した土壌を掘削し廃棄した。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
9/13 ・ 9/13	9/13	多摩川	山下川	多摩区 枅形		○		① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 多摩区役所道路公園センター 消防局多摩消防署 ② なし ③ なし	判明 不明	市民から山下川で油が流れていると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
9/13 ・ 9/13	9/13	東京湾	観音川	川崎区 塩浜			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者からりんが基準超過したと連絡があった。事業者に対し、原因究明を行い、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
合 計						4	10				

