


下水管きよの耐震化状況図
(等々力処理区)



(令和7年4月1日時点)