

所管事務の調査（報告）

- ・「川崎市総合計画」第 1 期実施計画・中間評価結果について

追加資料 1

神奈川県内広域水道企業団の耐震化状況について

追加資料 2

市役所及び区役所への供給ルート耐震化状況について

○ 神奈川県内広域水道企業団の耐震化状況について

項目	耐震化状況（H28 年度末）
浄水場の耐震化率	32.9%
ポンプ所の耐震化率	90.9%
調整池の耐震化率	47.3%
管路の耐震化率	56.5%

○ 市役所及び区役所への供給ルートの耐震化状況について

名称	住所	耐震化状況 (H28 年度末)
市役所第 1 庁舎	川崎区宮本町 1	※
市役所第 2 庁舎	川崎区砂子 1-9-3	※
市役所第 3 庁舎	川崎区東田町 5-4	完了
市役所第 4 庁舎	川崎区宮本町 3-3	完了
川崎区役所	川崎区東田町 8	完了
大師支所	川崎区東門前 2-1-1	完了
田島支所	川崎区鋼管通 2-3-7	完了
幸区役所	幸区戸手本町 1-11-1	完了
中原区役所	中原区小杉町 3-245	完了
高津区役所	高津区下作延 2-8-1	完了
宮前区役所	宮前区宮前平 2-20-5	完了
多摩区役所	多摩区登戸 1775-1	完了
麻生区役所	麻生区万福寺 1-5-1	完了

※市役所第 1 庁舎は建替え中であり、第 2 庁舎は今後取壊しの予定です。