文 教 委 員 会 資 料

所管事務の調査(報告) ハケ岳少年自然の家の再編整備について

資料 八ケ岳少年自然の家の再編整備について

令和5年6月8日教育委員会事務局

八ケ岳少年自然の家の再編整備について

1 八ケ岳少年自然の家について

(1) 八ケ岳少年自然の家について

恵まれた自然環境の中で、団体宿泊生活を通じて、健全な少年の育成を図るため、昭和 52年に長野県諏訪郡富士見町に「川崎市八ケ岳少年自然の家」(以下「本施設」という) を開設した。

これまでに、本施設では約45年間で、延べ約80万人の子どもたちが親子世代にわたって グリーンスクールや自然教室で利用しており、現在ではすべての小中学校が利用し、多く の市民にとって共通体験の場となっています。また、本市のこども会やボーイスカウト等 の青少年団体も利用しており、多世代が交流・協力しながら地域のつながりづくりに貢献 する施設として市民にも浸透している。

一方、本施設には、築年数が40年以上経過した木造建築物等が多くあり、また、厳しい 自然環境下にあるため、<u>施設及び設備の老朽化が進行</u>している状況にある。

本施設での自然教室等の運営を安定的に実施するため、抜本的な老朽化対策を行う必要 があり、本施設の課題改善に向けた再編整備等の検討を行うことした。

(2)沿革

昭和52年 八ケ岳少年自然の家 開設 (教育委員会)

昭和54年 市民休暇村 開設 (市民局)

平成 3年 全小学校(5年生)自然教室受入れ開始 ※市民休暇村も利用

平成 5年 ふれあいサマーキャンプ事業開始 (川崎市生涯学習財団事業)

平成16年 市民休暇村廃止 (教育委員会へ移管)

平成17年 全中学校(1年生)自然教室受入れ開始

平成18年 指定管理者制度導入((一社)富士見町開発公社、現(一社)富士見パノ ラマリゾート)

(3) 施設概要

置】長野県諏訪郡富士見町境字広原12067-482 (施設標高:1,226m)

看】敷地面積:約357.000㎡ /延床面積:約11.000㎡

【主要施設】(敷地A) 宿泊棟(5棟)、食堂、管理棟、星座観測施設、自由広場、 バーベキュー場、野外炊飯場、キャンプ場

(敷地B) グラウンド、畑、テニスコート

【宿泊定員】531名(宿泊室55室·指導員室11室)

理】指定管理者((一社)富士見パノラマリゾート)

【主要施設の概要】

建物名称		延床面積	主な構造	竣工年/築年数			
宿泊棟	花・山の棟 (定員104人・106人)	1,890.09 m²	木造	\$52/46年			
	鳥の棟(定員164人)	1,808.55m²	S造	H1/34年			
	村・星の棟 (定員90人・67人)	2,134.26m²	木造	\$54/44年			
センターハウス (事務室・食堂)		1,732.26 m²	RC造	S52/46年			
ワーキングホール		882.55 m²	RC造/SRC造	S54/44年			
食堂北岳		410.94 m²	S造	S59/39年			

2 現状と課題


(1) 利用状況

- ○宿泊室稼働率は約60%(H30年度実績)となっており、全体では自然教室での利用 が約70%を占め、次いで青少年団体、家族・グループで、一般利用は少ない。
- 〇月別稼働率は、自然教室での利用が少ない4月、11月、12月、3月が低い。

一般利用の促進と自然教室で利用が少ない時の施設の有効活用が必要

【宿泊室稼働率】





【稼働率の割合】

【月別稼働率】



(平成30年度利用実績)

(2)施設状況

稼働率

- ○築40年以上を経過した木造建築物等が多く、建物の構造躯体、内外装材等の老朽化が著 しい。
- ○設備機器は多くが耐用年数を超えており、不具合が多く更新が必要
- ○地中埋設管の劣化や浄化槽躯体の劣化による破損がある。
- ○高低差のある敷地形状に建物が配置されており、バリアフリー化がされておらず、車椅 子使用者などは、車での移動や宿泊場所の制限がある。

⇒ 安定的な施設運営のため、抜本的な老朽化対策やバリアフリー化等が必要











躯体の劣化が著しいエネルギー棟

渡り廊下軒裏の破損

耐用年数を超えた設備(ボイラー、消火設備、受変電設備)

3 これまでの検討経過

令和2年度 劣化調査、利用者アンケート(児童生徒、保護者等)

劣化調査の分析、市場調査(事業者ヒアリング:17件)の実施 令和3年度

令和4年4月 基本計画の策定に着手(R4.4~R6.3)

8月 市場調査(事業者ヒアリング:9件)の実施

9月 青少年団体・スポーツ団体ヒアリング調査の実施

令和5年1月 PPPプラットフォーム意見交換会(8件)の実施

八ケ岳少年自然の家の再編整備について

4 再編整備案の検討

建物の劣化調査等の結果や再編整備後の施設運営などを考慮し、再編整備案について検討 してきた。

(1)建物の劣化調査等結果

- ○劣化調査等の結果に基づいて、各棟ごと にA(継続利用可能)、B(継続利用には 大規模改修、更新が必要)、C(改築・解体 等の対応が必要)の3段階に評価を行った。
- 〇木造の宿泊棟(花・山・村・星の棟)などは改 築等の対応が必要なC判定となった。また、 センターハウス等は築年数が40年を超えて いるものの、大規模改修により、継続利用が 可能なB判定となった。

A: 継続利用可能(部分補修)

B:継続利用には大規模改修、更新が必要

C: 改築·解体等の対応が必要



(2) 再編整備案の概要

- ①既存配置を活かしながら、工事施工や効率的・効果的な施設運営等を考慮し、建物を配
- ②自然教室の継続性を考慮し、居ながら工事が可能となる配置計画とする。
- ③現行の自然教室の実施を前提とし、施設規模の適正化の観点から宿泊定員を縮小する。

5 土砂災害特別警戒区域等に対する経過と対応

R4年6月 「八ケ岳少年自然の家再編整備基本計画策定支援等業務委託」における調査で、 十砂災害特別警戒区域等の指定を受けていることを委託業者が確認。委託業者

からの報告で生涯学習推進課が把握し、関係者への確認作業等を実施

R4年8月 庁内検討会議で土砂災害特別警戒区域等の指定について共有

R4年10月 市長報告 「自然教室の中止・延期の考え方」の策定

老朽化対策と併せて安全対策の検討の実施

R5年2·3月 再編整備案、今後の方向性を確認 など

R5年4月 庁内検討会議で今後の方向性について共有

- OR4年6月に委託業者からの報告で、市が土砂災害特別警戒区域等の指定について把握し た後、指定に伴う法規制等の確認、庁内検討会議での共有を行い、老朽化対策と併せて 安全対策の検討を進めることとした。
- 〇これまでの経過を確認したところ、H24年11月に「土砂災害警戒区域の指定」について 長野県・富士見町が実施した地域説明会に指定管理者が出席し、当該指定管理者から報 告を受けた。その報告では、「直ぐに対策等を施さないといけないというわけではなく、 増改築などの際は確認が必要」とされたため、直ぐに対策が必要との認識には至らず、 再編整備等の段階で対応すればよいと判断したと思われる。その後、H25年3月に「土 砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を受けている。
- OR5年2月に再編整備案等を検討する中で、長期的な安全性の確保を考慮する必要がある との結論に至った。

6 検討の方向性

(1) 自然教室の継続実施

自然教室の継続実施を前提に、他都市の実施方法等を参考にしながら、自然教室の内容 の整理を行う。


(2) 幅広な検討の実施

長期的な安全性の確保を考慮し、当該地での再編整備の妥当性や、他施設(国立・公立 の自然の家・民間施設等)活用の可能性など、自然体験の場を継続的に確保する手法につ いて、幅広に検討する。

(3) 今後のスケジュール (案)

	R4(2022)年度	R5(2023)年度	R6(2024)年度	R7(2025)年度以降
		 現 在 の 指 定 管 理	 期 間 (R3~R7年度)	
当初	基本計画策定支援等業務委託			
		考え方 公表 公表	事業手法検討·手続·事業	·着手
変更		自然体験の場の おおいての検討 り方向	方向性の具体化に向けたを	食計

【土砂災害特別警戒区域等の指定の状況】



※長野県ホームページ掲載の信州くらしのマップを基に作成