

市立小学校のテーブルタップ等焼損について

令和7年6月23日（月）に市立東門前小学校（川崎区東門前）においてテーブルタップ及び壁面の焼損が発生し、火災扱いとなりましたのでお知らせします。なお、負傷者等はなく、臨港消防署により再燃のおそれはないと判断されたことから、学校運営は通常どおり行っております。

<学校名>

川崎市立東門前小学校（児童数 679名） 校長名 今野 忠（いまの ただし）

川崎市川崎区東門前3丁目4-6

<テーブルタップ等の焼損について>

- ・発生日時 令和7年6月23日（月）9:35頃
- ・発生場所 東門前小学校 職員玄関
- ・経緯

児童（6年生）2人が委員会活動として、水槽で飼育しているヤドカリに餌を与えるため水槽付近に行くと、ボンと音がしたので、職員室にいた職員に報告しました。職員が現場を確認した際には火は見られず、テーブルタップ及び壁面が焼損していたため、教頭が臨港消防署に通報しました。臨港消防署の見分の結果、テーブルタップ1基及び壁面が若干焼損していることが確認され火災扱いとなりました。

・原因

臨港消防署が調査し、テーブルタップ等の確認を行い、水槽内の塩水がテーブルタップに付着し電気が流れたことや、テーブルタップの接続部分が壁と机にはさまれ断線したことによる可能性が高いとの報告を受けておりますが、詳細につきましては、現在、臨港消防署で調査中です。

<今後の対応について>

臨港消防署により再燃のおそれはないと判断されており、学校運営は通常どおり行っています。

【問合せ先】

（施設・設備に関すること）

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 外山

電話 044-200-3055

（学校運営に関すること）

川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 伊藤

電話 044-200-3318