

多摩区生田で発生した漏水について

令和8年4月19日（日）午前11時34分頃、川崎市多摩区生田2丁目15番先路上（県道主要地方道川崎府中線（府中街道））付近で漏水が発生し、府中街道が一時片側交互通行となりましたが、現在は、漏水修理が完了し、午後10時頃に道路復旧となりました。

なお、この漏水による人的被害、家屋での断水は発生していません。

1 発生日時

令和8年4月19日（日）午前11時34分頃

2 発生場所

川崎市多摩区生田2丁目15番先路上（府中街道）・・・別紙地図参照

3 漏水の概要

発生場所において道路上の一部が東西約7m、南北約5m、高さ約0.3mの範囲で隆起して漏水しており、一時的に府中街道を片側交互通行による交通規制を実施しましたが、午後2時30分頃に解消しました。

4 被害状況

漏水に伴う人的被害はありません。なお、家屋への断水もありません。

5 原因

現在、漏水修理は完了しましたが、原因は調査中です。

問合せ先
川崎市上下水道局水道部水道管理課
金子
電話 044-200-1585（内線 46402）

別紙地図



出典：国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp>)
地理院タイル（地理院地図）に漏水箇所の情報を追記して作成