

平成22年10月～12月 事故概要(速報)

No. 1

発生日	発生場所			事故区分						措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等	
	水域名	派川名 運河名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	着 色 水	濁 水	PH 異 常	そ の 他					
10月2日	鶴見川	矢上川	中原区井田	○						① 調 査 ② 回収等対策 ③ 工場等指導	①環境対策課、公害研究所 高津区役所道路公園センター 中部下水道事務所、中原警察署 神奈川県横浜川崎治水事務所 ②神奈川県横浜川崎治水事務所 ③	矢上川と江川の合流地点(中原区井田)で魚が多数死亡した。死亡魚を回収し、実地調査をしたが、原因者については特定できなかった。	不明	
10月19日	多摩川	平瀬川	高津区久地			○				①環境局環境対策課 ② ③環境局環境対策課	平瀬川の平瀬橋(人道橋)の上流側(高津区久地)でピンク色の着色水が流出した。実地調査の結果、付近の事業所の手洗い場からの排水が、直接平瀬川に流入したことが原因であることが判明し、指導を行った。	判明	排水の処理方法について検討し、事故原因と再発防止策を文書で報告するよう指導した。原因者は作業内容の見直しを行った(事故報告書提出済)	
11月30日	多摩川	二ヶ領用水	多摩区宿河原	○						①環境局環境対策課 多摩区役所道路公園センター ②多摩区役所道路公園センター ③	二ヶ領用水宿河原線の北村橋付近(多摩区宿河原)で油が浮遊した。吸着マットを展張し、油を回収した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった。	不明		
12月2日	多摩川	平瀬川	高津区久地	○						①環境対策課、中部下水道事務所 高津区役所道路公園センター 下水道水質課、国土交通省京浜河川事務所 ②高津区役所道路公園センター 国土交通省京浜河川事務所 ③	多摩川と平瀬川の合流地点(高津区久地)で油が浮遊した。吸着マットを展張し、油を回収した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった。	不明		
12月13日	多摩川	平瀬川	高津区久地			○				①環境局環境対策課 ② ③	多摩川と平瀬川の合流地点(高津区久地)で白濁水が流出した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった。	不明		

平成22年10月～12月 事故概要(速報)

発生日	発生場所			事故区分					措置機関名		事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名 運河名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	着 色 水	濁 水	P H 異 常	そ の 他	① 調 査			
12月27日	鶴見川	矢上川	宮前区野川			○				①環境局環境対策課 宮前区役所道路公園センター	矢上川の上野川橋付近(宮前区野川)で白濁水が流出した。実地調査をしたが、原因者については特定できなかった。	不明	
小 計				1	2	3	0	0	0			判明 1	
合 計				6								不明 5	