

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
1/25 ・ 1/25	1/25	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生			○	①宮前区役所道路公園セン ター 環境局環境対策課 ② ③	判明 不明	河川パトロール中に平瀬川柳橋と日 向橋の間の水路から濁水が流れている のを確認した。関係機関と実地調査を行 い、水路上流や周辺を確認したが、原因 特定には至らなかった。	
2/8 ・ 2/8	2/8	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生			○	①宮前区役所道路公園セン ター 環境局環境対策課 消防局 警察署 ②宮前区役所道路公園セン ター ③	判明 不明	平瀬川で油臭がするとの連絡があり、 関係機関と実地調査を行った。油臭と水 が滞留しているところに油膜が確認さ れたため、オイルフェンスを設置した。 周辺調査を行ったが、原因特定には至ら なかった。	
2/12 ・ 2/12	2/12	鶴見川	矢上川	高津区 久末			○	①環境局環境対策課 高津区役所道路公園センタ ー 中部下水道事務所 消防局 神奈川県川崎治水センター ②消防局 ③	判明 不明	矢上川で油が流れているとの連絡が あり、関係機関と実地調査を行った。鷹 巣橋で1m×200mの一過性の油の帯を 確認し、消防が油の拡散を行った。原因 特定には至らなかった。	
2/22 ・ 2/22	2/22	鶴見川	矢上川	宮前区 野川			○	①神奈川県治水センター 環境局環境対策課 宮前区役所道路公園センタ ー ②神奈川県治水センター ③	判明 不明	矢上川で油が流れているとの連絡が あり、関係機関と実地調査を行った。神 奈川県治水センターがオイルマットを 設置した。原因の特定には至らなかつ た。	
2/29 ・ 2/29	2/29	多摩川		川崎区 浮島町			○	①消防局 ② ③	判明 不明	多摩川（浮島町付近）で油膜がある との連絡があり、関係機関が現場を確認 したが、既に油膜は見られず、原因の特定 には至らなかった。	

3/8 ・ 3/8	3/8	多摩川	平瀬川	高津区 久地		○	①高津区役所道路公園センター 環境局環境対策課 ② ③	判明 不明	平瀬川に流れ込む水路から濁水が流れているとの連絡があり、関係機関と実地調査を行った。水路上流や周辺を確認したが、原因特定には至らなかった。	
3/17 ・ 3/17	3/17	鶴見川	矢上川	中原区 木月		○	①環境局環境対策課 神奈川県川崎治水センター ② ③	判明 不明	矢上川で油浮遊を確認したとの連絡があり、関係機関と実地調査を行った。周辺を確認したが、原因特定には至らなかった。	
3/19 ・ 3/22	3/19	鶴見川	矢上川	宮前区 宮前平		○	①消防局 警察署 ② ③	判明 不明	矢上川で白濁水が流れていたという連絡があった。関係機関が現場を確認したが、既に白濁は確認できなかった。また河川水の簡易検査を行ったが異常は見られず、原因特定には至らなかった。	
3/23 ・ 3/23	3/23	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生		○	①宮前区役所道路公園センター 環境局環境対策課 ② ③	判明 不明	平瀬川の最上流で濁水が流れているとの連絡があり、関係機関と実地調査を行ったが、原因特定には至らなかった。	
3/25 ・ 3/25	3/25	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生		○	①宮前区役所道路公園センター 環境局環境対策課 ② ③	判明 不明	平瀬川で濁水が流れているとの連絡があり、関係機関と実地調査を行ったが、原因特定には至らなかった。	
合 計						5	5			