

市立学校(園)の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m <sup>3</sup> )	トルエン(μg/m <sup>3</sup> )	キシレン(μg/m <sup>3</sup> )	エチルベンゼン(μg/m <sup>3</sup> )	スチレン(μg/m <sup>3</sup> )	その他 [ (μg/m <sup>3</sup> ) ]			
20	e099	麻生区東百合丘2-24-7	長沢小	教育委員会健康教育課	H20.06.26	普通教室	24.0	43.9	nd					3	4	
20	e100	麻生区細山2-2-1	西生田小	教育委員会健康教育課	H20.06.18	普通教室	26.2	40.1	nd					3	4	
20	e101	麻生区千代ヶ丘8-9-1	千代ヶ丘小	教育委員会健康教育課	H20.07.04	普通教室	27.0	19.5	nd					3	4	
20	e102	麻生区金程2-10-1	金程小	教育委員会健康教育課	H20.06.25	普通教室	25.0	42.2	nd					3	4	
20	e103	麻生区百合丘2-1-2	百合丘小	教育委員会健康教育課	H20.07.02	図書室	22.5	45.6	nd					3	4	
20	e104	麻生区王禅寺西1-26-1	南百合丘小	教育委員会健康教育課	H20.06.20	普通教室	26.9	29.3	nd					3	4	
20	e105	麻生区上麻生3-24-1	麻生小	教育委員会健康教育課	H20.06.18	理科室	27.1	48.8	nd					3	4	
20	e106	麻生区王禅寺東6-3-1	東柿生小	教育委員会健康教育課	H20.06.30	図書室	23.0	34.1	nd					3	4	
20	e107	麻生区白山2-1-1	白山小	教育委員会健康教育課	H20.06.24	普通教室	26.0	30.5	nd					3	4	
20	e108	麻生区白山5-3-1	真福寺小	教育委員会健康教育課	H20.07.03	図工室	27.0	39.0	nd					3	4	
20	e109	麻生区虹ヶ丘1-21-2	虹ヶ丘小	教育委員会健康教育課	H20.06.27	コンピューター教室	26.1	71.1	nd					3	4	
20	e110	麻生区王禅寺東4-14-1	王禅寺小	教育委員会健康教育課	H20.07.02	普通教室	24.5	21.4	nd					3	4	
20	e111	麻生区片平3-3-1	柿生小	教育委員会健康教育課	H20.07.07	理科室	26.0	20.3	nd					3	4	
20	e112	麻生区岡上675-1	岡上小	教育委員会健康教育課	H20.07.07	多目的ホール	28.0	19.0	nd					3	4	
20	e113	麻生区片平5-28-1	片平小	教育委員会健康教育課	H20.06.20	図書室	24.6	42.8	nd					3	4	
20	e114	麻生区栗木台5-15-1	栗木台小	教育委員会健康教育課	H20.06.24	普通教室	26.0	20.3	nd					3	4	
20	j044	麻生区高石3-25-1	西生田中	教育委員会健康教育課	H20.06.18	普通教室	25.6	61.8	nd					3	4	
20	j045	麻生区金程3-16-1	金程中	教育委員会健康教育課	H20.07.04	普通教室	28.0	37.9	nd					3	4	
20	j046	麻生区東百合丘4-12-1	長沢中	教育委員会健康教育課	H20.06.26	普通教室	22.0	35.0	nd					3	4	
20	j047	麻生区上麻生4-39-1	麻生中	教育委員会健康教育課	H20.06.18	普通教室	25.8	41.6	nd					3	4	
20	j048	麻生区上麻生6-40-1	柿生中	教育委員会健康教育課	H20.07.16	普通教室	30.6	33.2	nd					3	4	
20	j049	麻生区王禅寺東4-14-2	王禅寺中央中	教育委員会健康教育課	H20.07.02	普通教室	26.0	20.3	nd					3	4	
20	j050	麻生区白鳥1-5-1	白鳥中	教育委員会健康教育課	H20.06.24	普通教室	25.3	41.7	nd					3	4	
20	ej001	麻生区はるひ野4-8-1	はるひ野小中	教育委員会健康教育課	H20.06.24	理科実験室	27.0	29.3	nd					3	4	
					H20.06.27	普通教室	25.1	42.2	nd					3	4	

※1(測定結果) \*:指針値超過 nd:定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:  
教育委員会健康教育課  
電話 200-3294

市立学校(園)の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(ppm)	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	その他[ ]				
20	ej001	麻生区 はるひ野4-8-1	はるひ野 小中	教育委員会 教育施設課	H20.07.11	多目的ホール	0.03							3	4	新築された校舎の学校。 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて管理者が実施した検査の結果のため、そのとき使われた単位ppmで掲載しています。  格技室、小アリーナ及び図工室については、調査したところ換気扇が停止していたなど換気が十分行われていなかったことが判明。換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。	
						公務センター	nd								3		4
						普通教室	nd								3		4
						格技室	* 0.15								3		4
						小アリーナ	* 0.11								3		4
						図工室	* 0.09								3		4
						作法室	0.02								3		4
						理数メディアスペース	0.02								3		4
						共通教室	0.02								3		4

※1(測定結果) \*:指針値超過 nd:定量下限値以下  
 ※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定  
 ※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:  
 教育委員会健康教育課  
 電話 200-3294