

第三十六号の二様式（第五条関係）（A4）

定期調査報告書
（第一面）

建築基準法第12条第1項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実と相違ありません。

特定行政庁 様

令和 3 年 6 月 8 日

報告者氏名

調査者氏名

【1.所有者】

【イ.氏名のフリガナ】カサキ

【ロ.氏名】川崎市

【ハ.郵便番号】

【ニ.住所】

【ホ.電話番号】

【2.管理者】

【イ.氏名のフリガナ】カサキオビシテイカンリヤ(コウエキザイダンホウジン カガワケンロウドウフクシキョウカイ)

【ロ.氏名】川崎市及び指定管理者(公益財団法人 神奈川県労働福祉協会)

【ハ.郵便番号】

【ニ.住所】

【ホ.電話番号】

【3.調査者】

（代表となる調査者）

【イ.資格】（ ）建築士
特定建築物調査員

（ ）登録第 号
第 号

【ロ.氏名のフリガナ】

【ハ.氏名】

【ニ.勤務先】西新サービス株式会社

（ ）建築士事務所

（ ）知事登録第 号

【ホ.郵便番号】103-0023

【ヘ.所在地】東京都中央区日本橋本町四丁目8番14号

【ト.電話番号】03-6262-7729

（その他の調査者）

【イ.資格】（ ）建築士
特定建築物調査員

（ ）登録第 号
第 号

【ロ.氏名のフリガナ】

【ハ.氏名】

【ニ.勤務先】

（ ）建築士事務所

（ ）知事登録第 号

【ホ.郵便番号】

【ヘ.所在地】

【ト.電話番号】

【4.報告対象建築物】

【イ.所在地】〒210-0011 川崎市川崎区富士見2-5-2

【ロ.名称のフリガナ】サンビアンカワサキ(カサキシツロウドウカイ)

【ハ.名称】サンビアンかわさき(川崎市立労働会館)

【ニ.用途】ホール(集会場)、研修室、会議室、事務所、交流室

【5.調査による指摘の概要】

【イ.指摘の内容】 ☒ 要是正の指摘あり ☐ 既存不適格 ☐ 指摘なし

【ロ.指摘の概要】

【ハ.改善予定の有無】 ☒ 有（令和 5 年 4 月に改善予定） ☐ 無

【ニ.その他特記事項】

※ 受付欄	※ 特記欄	※ 整理番号欄
令和 年 月 日		
第 号		
係員氏名		

建築物及びその敷地に関する事項

【 1 . 敷地の位置 】

【 イ . 防火地域等 】 ☐ 防火地域 ☒ 準防火地域
☐ その他 () ☐ 指定なし

【 ロ . 用途地域 】

【 2 . 建築物及びその敷地の概要 】

【 イ . 構造 】 ☐ 鉄筋コンクリート造 ☒ 鉄骨鉄筋コンクリート造
☐ 鉄骨造 ☐ その他 ()

【 ロ . 階 数 】 地上 5 階 地下 1 階

【 ハ . 敷地面積 】 4,881.75 m²

【 ニ . 建築面積 】 2,801.10 m²

【 ホ . 延べ面積 】 9,645.37 m²

【 3 . 階別用途別床面積 】

【 イ . 階別用途別 】	(用途)	(床面積)
(地下1階)	機械室、電気室	862.95 m ²
(1 階)	控室、厨房	m ²
(2 階)	ホール、ラウンジ	2,546.66 m ²
(3 階)	レストラン	m ²
(4 階)	交流室	1,853.39 m ²
(5 階)	研修室	m ²
(6 階)	会議室	1,590.83 m ²
(7 階)	会議室	m ²
(8 階)	会議室、資料室	1,391.63 m ²
(9 階)	会議室、資料室	m ²
(10 階)	会議室、資料室	1,291.21 m ²
(11 階)	会議室、資料室	m ²
(12 階)	会議室、資料室	m ²
(13 階)	会議室、資料室	m ²
(14 階)	会議室、資料室	m ²
(15 階)	会議室、資料室	m ²
(16 階)	会議室、資料室	m ²
(17 階)	会議室、資料室	m ²
(18 階)	会議室、資料室	m ²
(19 階)	会議室、資料室	m ²
(20 階)	会議室、資料室	m ²

【 ロ . 用途別 】

【 4 . 性能検証法等の適用 】

☐ 耐火性能検証法 ☐ 防火区画検証法
☐ 区画避難安全検証法 (階)
☐ 階避難安全検証法 (階)
☐ 全館避難安全検証法
☐ その他 ()

【 5 . 増築、改築、用途変更等の経過 】

昭和 56 年 11 月 1 日 概要 (川崎共同福祉施設(都市型)川崎市立労働会館に改築)
 昭和・平成・令和 年 月 日 概要 ()
 昭和・平成・令和 年 月 日 概要 ()
 昭和・平成・令和 年 月 日 概要 ()

【 6 . 関連図書の整備状況 】

【 イ . 確認に要した図書 】 ☒ 有 (☒ 各階平面図あり) ☐ 無

【 ロ . 確認済証 】

☐ 有 ☐ 無
 交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
 交付者 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()

【 ハ . 完了検査に要した図書 】

【 ニ . 検査済証 】

☐ 有 ☐ 無
 交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
 交付者 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()

【 ホ . 維持保全に関する準則又は計画 】 ☐ 有 ☐ 無

【 ヘ . 前回の調査に関する書類の写し 】 ☐ 有 ☐ 無 ☐ 対象外

【 7 . 備 考 】

(第三面)

調査等の概要

【 1. 調査及び検査の状況 】

- 【 イ. 今回の調査 】 令和 3 年 6 月 8 日実施
- 【 ロ. 前回の調査 】 ☒実施 (令和 2 年 6 月 9 日報告) ☐未実施
- 【 ハ. 建築設備の検査 】 ☒実施 (令和 3 年 6 月 8 日報告) ☐未実施
- 【 ニ. 昇降機等の検査 】 ☒実施 (令和 年 月 日報告) ☐未実施
- 【 ホ. 防火設備の検査 】 ☒実施 (令和 3 年 6 月 8 日報告) ☐未実施

【 2. 調査の状況 】

① (敷地及び地盤)

- 【 イ. 指摘の内容 】 ☒要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☐指摘なし
- 【 ロ. 指摘の概要 】
- 【 ハ. 改善予定の有無 】 ☒有 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐無

② (建築物の外部)

- 【 イ. 指摘の内容 】 ☒要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☐指摘なし
- 【 ロ. 指摘の概要 】
- 【 ハ. 改善予定の有無 】 ☒有 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐無

③ (屋上及び屋根)

- 【 イ. 指摘の内容 】 ☒要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☐指摘なし
- 【 ロ. 指摘の概要 】
- 【 ハ. 改善予定の有無 】 ☒有 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐無

④ (建築物の内部)

- 【 イ. 指摘の内容 】 ☒要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☐指摘なし
- 【 ロ. 指摘の概要 】
- 【 ハ. 改善予定の有無 】 ☒有 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐無

⑤ (避難施設等)

- 【 イ. 指摘の内容 】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
- 【 ロ. 指摘の概要 】
- 【 ハ. 改善予定の有無 】 ☐有 (令和 年 月に改善予定) ☐無

⑥ (その他)

- 【 イ. 指摘の内容 】 ☒要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☐指摘なし
- 【 ロ. 指摘の概要 】
- 【 ハ. 改善予定の有無 】 ☒有 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐無

【 3. 石綿を添加した建築材料の調査状況 】

(該当する室)

- 【 イ. 該当建築材料の有無 】 ☐有 (飛散防止措置無) ()
- ☒有 (飛散防止措置有) (4階倉庫)
- ☐無 ☐不明 (令和 年 月に分析予定)
- 【 ロ. 措置予定の有無 】 ☐有 (令和 年 月に改善予定) ☐無

【 4. 耐震診断及び耐震改修の調査状況 】

- 【 イ. 耐震診断の実施の有無 】 ☒有 ☐無 (令和 年 月に実施予定) ☐対象外
- 【 ロ. 耐震改修の実施の有無 】 ☒有 ☐無 (令和 5 年 4 月に実施予定) ☐対象外

【 5. 建築物等に係る不具合等の状況 】

- 【 イ. 不具合等 】 ☒有 ☐無
- 【 ロ. 不具合等の記録 】 ☐有 ☐無
- 【 ハ. 改善の状況 】 ☐実施済 ☒改善予定 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐予定なし

【 6. 備 考 】

(第四面)

建築物等に係る不具合等の状況

不具合等を把握した年月	不具合等の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等
令和3年6月	屋上煙突上部、コンクリートに剥離・ひび割れ	経年劣化	令和5年4月	大規模修繕
"	屋上広場屋根トップライトコーキング箇所の劣化	経年劣化	令和5年4月	"
"	屋根防水シートの剥がれ	経年劣化	令和5年4月	"
	屋上ひさし上げ裏、仕上げ材剥離	経年劣化	令和5年4月	"
	1階西側ひさし上部仕上げ塗装材剥離及び、仕上げ材脱落した痕跡有り	経年劣化	令和5年4月	"
	1階から5階までの吹き抜け手摺飾りの端部にクラック	経年劣化	令和5年4月	"

第三十六号の三様式（第五条、第六条の三、第十一条の三関係）（A4）
定期調査報告概要書
（第一面）

建

調査等の概要

【1. 所有者】
【イ. 氏名のフリガナ】カサキ
【ロ. 氏 名】川崎市
【ハ. 郵便番号】
【ニ. 住 所】

【2. 管理者】
【イ. 氏名のフリガナ】カサキシヨビシテイカンリシヤ(コウエキザ`イ`ダンホウジン カガ`ワケンロウ`ウフクシヨウカイ)
【ロ. 氏 名】川崎市及び指定管理者(公益財団法人 神奈川県労働福祉協会)
【ハ. 郵便番号】
【ニ. 住 所】

【3. 調査者】
（代表となる調査者）
【イ. 資 格】（ ）建築士（ ）登録第 号
特定建築物調査員
【ロ. 氏名のフリガナ】
【ハ. 氏 名】
【ニ. 勤 務 先】西新サービス株式会社
（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号
【ホ. 郵便番号】103-0023
【ヘ. 所 在 地】東京都中央区日本橋本町四丁目8番14号
【ト. 電話番号】03-6262-7729

（その他の調査者）

【イ. 資 格】（ ）建築士（ ）登録第 号
特定建築物調査員
【ロ. 氏名のフリガナ】
【ハ. 氏 名】
【ニ. 勤 務 先】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号
【ホ. 郵便番号】
【ヘ. 所 在 地】
【ト. 電話番号】

【4. 報告対象建築物】
【イ. 所 在 地】〒210-0011 川崎市川崎区富士見2-5-2
【ロ. 名称のフリガナ】サンビアンカワサキ(カワサキリツロウトウカイカン)
【ハ. 名 称】サンビアンかわさき(川崎市立労働会館)
【ニ. 用 途】ホール(集会場)、研修室、会議室、事務所、交流室

【5. 調査による指摘の概要】
【イ. 指摘の内容】☒要是正の指摘あり（☐既存不適格）☐指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】☒有（令和 5 年 4 月に改善予定）☐無
【ニ. その他特記事項】

【6. 調査及び検査の状況】
【イ. 今回の調査】令和 3 年 6 月 8 日実施
【ロ. 前回の調査】☒実施（令和 2 年 6 月 9 日報告）☐未実施
【ハ. 建築設備の検査】☒実施（令和 3 年 6 月 8 日報告）☐未実施
【ニ. 昇降機等の検査】☒実施（令和 3 年 6 月 8 日報告）☐未実施
【ホ. 防火設備の検査】☒実施（令和 3 年 6 月 8 日報告）☐未実施

【7. 建築物等に係る不具合等の状況】
【イ. 不具合等】☒有 ☐無
【ロ. 不具合等の記録】☒有 ☐無
【ハ. 不具合等の概要】
【ニ. 改善の状況】☐実施済 ☒改善予定（令和 5 年 4 月に改善予定）
☐予定なし（理由：）

(第二面)

建築物及びその敷地に関する事項

【 1 . 敷地の位置 】			
【 イ . 防火地域等 】	☐ 防火地域	☒ 準防火地域	☐ 指定なし
【 ロ . 用途地域 】			
【 2 . 建築物及びその敷地の概要 】			
【 イ . 構 造 】	☐ 鉄筋コンクリート造	☒ 鉄骨鉄筋コンクリート造	☐ その他 ()
【 ロ . 階 数 】	地上 5 階	地下 1 階	
【 ハ . 敷地面積 】	4,881.75	m ²	
【 ニ . 建築面積 】	2,801.10	m ²	
【 ホ . 延べ面積 】	9,645.37	m ²	
【 3 . 階別用途別床面積 】			
【 イ . 階別用途別 】	(地下1 階)	(機械室、電気室)	(床面積 862.95 m ²)
	(1 階)	(控室、厨房)	(2,546.66 m ²)
	(2 階)	(ホール、ラウンジ)	(1,853.39 m ²)
	(3 階)	(レストラン)	(1,590.83 m ²)
	(4 階)	(交流室)	(1,391.63 m ²)
		(研修室)	(1,291.21 m ²)
		(会議室)	() m ²
	5	(会議室、資料室)	() m ²
【 ロ . 用 途 別 】		()	() m ²
		()	() m ²
		()	() m ²
【 4 . 性能検証法等の適用 】			
	☐ 耐火性能検証法	☐ 防火区画検証法	
	☐ 区画避難安全検証法 (階)		
	☐ 階避難安全検証法 (階)		
	☐ 全館避難安全検証法		
	☐ その他 ()		
【 5 . 増築、改築、用途変更等の経過 】			
昭和 56 年 11 月 1 日	概要	(川崎共同福祉施設(都市型)川崎市立労働会館に改築)	
昭和・平成・令和 年 月 日	概要	()	
昭和・平成・令和 年 月 日	概要	()	
昭和・平成・令和 年 月 日	概要	()	
【 6 . 関連図書の整備状況 】			
【 イ . 確認に要した図書 】	☒ 有	(☒ 各階平面図あり)	☐ 無
【 ロ . 確認済証 】	☐ 有	☒ 無	
	交付番号	昭和・平成・令和 年 月 日 第 号	
	交付者	☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()	
【 ハ . 完了検査に要した図書 】	☐ 有	☒ 無	
【 ニ . 検査済証 】	☐ 有	☒ 無	
	交付番号	昭和・平成・令和 年 月 日 第 号	
	交付者	☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()	
【 ホ . 維持保全に関する準則又は計画 】	☐ 有	☒ 無	
【 ヘ . 前回の調査に関する書類の写し 】	☐ 有	☒ 無	☐ 対象外
【 7 . 備 考 】			

(注意)

この様式には、第三十六号の二様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。なお、第一面の5欄の「ロ」及び「ニ」は同様式第三面の2欄から4欄において指摘があった項目について、第一面の7欄の「ハ」は同様式第四面に記入されたものについて、すべて記入してください。

別記 (A4)

調查結果表

当該調査 に関与し た調査者			氏 名		調査者番号				
		代表となる調査者							
その他の調査者									
番号	調 査 項 目		対象 の有無	調査結果			状況、対策等	担当 調査 者 番号	
				指摘 なし	要是 正	既存 不適 格			
1 敷地及び地盤									
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	○	○					
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	○	○					
(3)	敷地内の通路	敷地内の通路の確保の状況	○	○					
(4)		有効幅員の確保の状況	○	○					
(5)		敷地内の通路の支障物の状況	○	○					
(6)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	○	○					
(7)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	○	○					
(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	○	○					
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況				○			
2 建築物の外部									
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	○	○					
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	○	○					
(3)	土台（木造に限る。）	土台の沈下等の状況							
(4)		土台の劣化及び損傷の状況							
(5)	外壁	躯体等	外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況	○	○				
(6)			木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
(7)			組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
(8)			補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
(9)			鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
(11)	外装仕上げ材等	タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況							
(12)		乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況	○		○				
(13)		金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況	○	○					

番号	調 査 項 目		対象 の有無	調査結果			状況、対策等	担当 調査 者 番号	
				指摘 なし	要 正	既 存 不 適 格			
(14)	外 壁	外装仕上げ材等	コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況						
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	○	○				
(16)			はめ殺し窓のガラスの固定の状況	○	○				
(17)		外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況						
(18)			支持部分等の劣化及び損傷の状況						
3 屋上及び屋根									
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況	○		○			
(2)	屋上周り（屋上面を除く。）	パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況		○		○			
(3)		笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況		○		○			
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況		○	○				
(5)		排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況		○		○			
(6)	屋根	屋根の防火対策の状況		○	○				
(7)		屋根の劣化及び損傷の状況		○		○			
(8)	機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等）	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況		○		○			
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況		○		○			
4 建築物の内部									
(1)	防 火 区 画	令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況							
(2)		令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況							
(3)		令第112条第18項に規定する区画の状況							
(4)		防火区画の外周部	令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況						
(5)			令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況						
(6)	壁の室内に面する部分	躯体等	木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況						
(7)			組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況						
(8)			補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況						
(9)			鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況						
(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況						

番号	調 査 項 目		対象 の有無	調査結果			状況、対策等	担当 調査 者 番号
				指摘 なし	要是 正	既存 不適 格		
(11)	壁の室内に面する部分	耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁に限る。）	準耐火性能等の確保の状況					
(12)			部材の劣化及び損傷の状況					
(13)			鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況					
(14)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○		○		
(15)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁	令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況					
(16)		令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上の維持保全の状況	○	○			
(17)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況					
(18)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況					
(19)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況	○	○			
(20)		耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。）	準耐火性能等の確保の状況					
(21)			部材の劣化及び損傷の状況					
(22)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○		○		
(23)	天井	令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上の維持保全の状況	○	○			
(24)			室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	○	○			
(25)		特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況	○	○			
(26)	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸	区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況	○	○			
(27)			居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況	○	○			
(28)			昭和48年建設省告示第2563号第1第1号に規定する基準への適合の状況	○	○			

番号	調 査 項 目		対象 の有無	調査結果			状況、対策等	担当 調査 者 番号
				指摘 なし	要是 正	既存 不適 格		
(29)	防火設備（防火 扉、防火シャッ ターその他これら に類するものに限 る。）又は戸	防火扉又は戸の開放方向	○	○				
(30)		常閉防火設備等の本体と枠の 劣化及び損傷の状況	○	○				
(31)		常閉防火設備等の閉鎖又は作 動の状況	○	○				
(32)		常閉防火設備等の閉鎖又は作 動の障害となる物品の放置の 状況	○	○				
(33)		常閉防火扉等の固定の状況	○	○				
(34)	照明器具、懸垂物 等	照明器具、懸垂物等の落下防 止対策の状況	○	○				
(35)		防火設備又は戸の閉鎖の障害 となる照明器具、懸垂物等の 状況	○	○				
(36)	警報設備	警報設備の設置の状況	○	○				
(37)		警報設備の劣化及び損傷の状 況	○	○				
(38)	居室の採光及び換 気	採光のための開口部の面積の 確保の状況	○	○				
(39)		採光の妨げとなる物品の放置 の状況	○	○				
(40)		換気のための開口部の面積の 確保の状況	○	○				
(41)		換気設備の設置の状況	○	○				
(42)		換気設備の作動の状況	○	○				
(43)		換気の妨げとなる物品の放置 の状況	○	○				
(44)	石綿等を添加した 建築材料	吹付け石綿及び吹付けロック ウールでその含有する石綿の 重量が当該建築材料の重量の 0.1パーセントを超えるもの （以下「吹付け石綿等」とい う。）の使用の状況						
(45)		吹付け石綿等の劣化の状況						
(46)		除去又は囲い込み若しくは封 じ込めによる飛散防止措置の 実施の状況	○	○				
(47)		囲い込み又は封じ込めによる 飛散防止措置の劣化及び損傷 の状況	○	○				
5	避難施設等							
(1)	令第120条第2項 に規定する通路	令第120条第2項に規定する通 路の確保の状況						
(2)	廊下	幅員の確保の状況	○	○				
(3)		物品の放置の状況	○	○				
(4)	出入口	出入口の確保の状況	○	○				
(5)		物品の放置の状況	○	○				
(6)	屋上広場	屋上広場の確保の状況	○	○				


番号	調 査 項 目		対象 の有無	調査結果			状況、対策等	担当 調査 者 番号
				指摘 なし	要 正	既存 不適 格		
(7)	避難上有効なバルコニー	避難上有効なバルコニーの確保の状況						
(8)		手すり等の劣化及び損傷の状況						
(9)		物品の放置の状況						
(10)		避難器具の操作性の確保の状況						
(11)	階段	直通階段の設置の状況	○	○				
(12)		幅員の確保の状況	○	○				
(13)		手すりの設置の状況	○	○				
(14)		物品の放置の状況	○	○				
(15)		階段各部の劣化及び損傷の状況	○	○				
(16)	階段	屋内に設けられた避難階段	○	○				
(17)		屋外に設けられた避難階段						
(18)		階段室の構造の確保の状況						
(19)		屋内と階段との間の防火区画の確保の状況						
(20)		開放性の確保の状況						
(21)		特別避難階段						
(22)		バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況						
(23)		付室等の排煙設備の設置の状況						
(24)	排煙設備等	付室等の排煙設備の作動の状況						
(25)		付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況						
(26)		物品の放置の状況						
(27)		防煙区画の設置の状況	○	○				
(28)		防煙壁	○	○				
(29)		可動式防煙壁の作動の状況	○	○				
(30)	その他の設備等	排煙設備	○		○			
(31)		排煙設備の作動の状況	○		○			
(32)		自然排煙口の維持保全の状況	○		○			
(33)		非常用の進入口等の設置の状況	○	○				
(34)		非常用の進入口等の維持保全の状況	○	○				
(35)		乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況	○	○				
(36)		乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況	○	○				
(37)		乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況	○	○				
(38)	非常用エレベーター	乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況	○	○				
(39)		物品の放置の状況	○	○				
(40)		非常用エレベーターの作動の状況						

番号	調 査 項 目		対象 の有無	調査結果			状況、対策等	担当 調査 者 番号
				指摘 なし	要 是 正	既存 不適 格		
(38)	その他 設備等	非常用の照明装置の設置の状況	○	○				
(39)		非常用の照明装置の作動の状況	○		○			
(40)		照明の妨げとなる物品の放置の状況	○	○				
6	その他							
(1)	特殊な 構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況					
(2)			膜張力及びケーブル張力の状況					
(3)		免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）					
(4)			上部構造の可動の状況					
(5)	避雷設備		避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況		○		○	
(6)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況		○		○	
(7)			付帯金物の劣化及び損傷の状況					
(8)		令第138条第1項第1号に掲げる煙突	煙突本体の劣化及び損傷の状況		○		○	
(9)			付帯金物の劣化及び損傷の状況					
7	上記以外の調査項目							
その他確認事項								
法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無								
☒ 有（ 地下1～5 階） ☐ 無								
特記事項								
番号	調査項目	指摘の具体的内容等		改善策の具体的内容等		改善（予定）年月		

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入し、該当しない場合でも抹消する必要はありません。】
- ⑤ 「調査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、特殊建築物等の調査方法、判定基準別表（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 7「上記以外の調査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
- ⑪ 「その他確認事項」は、法12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
- ⑫ 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっては特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑬ 配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
- ⑭ 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。

調査結果図




サンビアンかわさき (川崎市立労働会館) 屋上平面図

番号	調査項目
1	敷地及び地盤
(1)	地盤
(2)	敷地
(3) から (5)	敷地内の通路
(6) から (7)	塀等
(8) から (9)	擁壁
2	建築物の外部
(1) から (2)	基礎
(3) から (4)	土台 (木造に限る。)
(5) から (18)	外壁
3	屋上及び屋根
(1)	屋上面の状況
(2) から (5)	屋上周りの状況 (屋上面を除く。)
(6) から (7)	屋根 (屋上面を除く。)
(8) から (9)	機器及び工作物 (冷却塔設備、等)
4	建築物の内部
(1) から (5)	防火区画
(6) から (16)	壁の室内に面する部分
(17) から (22)	床
(23) から (25)	天井
(26) から (34)	防火設備
(35) から (36)	照明器具、懸垂物等
(37) から (42)	居室の採光及び換気
(43) から (46)	石綿等を添加した建築材料
5	避難施設等
(1)	令第120条第2項に規定する通路
(2) から (3)	廊下
(4) から (5)	出入口
(6)	屋上広場
(7) から (10)	避難上有効なバルコニー
(11) から (23)	階段
(24) から (29)	排煙設備等
(30) から (40)	その他の設備等
6	その他
(1) から (4)	特殊な構造等
(5)	避難設備
(6) から (9)	煙突
7	上記以外の調査項目

注) 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所 (特記すべき項目を含む) や撮影した写真の位置等を明記すること。

調査結果図



注) 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所 (特記すべき項目を含む) や撮影した写真の位置等を明記すること。