


図1 黒須田川流入水路汚泥（底質）, 大伸建設㈱No.4 排水口付着土及び湧水のダイオキシン類調査結果（速報値）



黒須田川流入水路 汚泥（底質）



4排水口付着土

