

水質調査結果表 (測定計画河川)

平成19年度

“-”は報告下限値未満を示す

速報値

Table with columns for water body name (水 域 名), location (調査地点), and various water quality parameters (調査項目) measured at five stations (st.1 to st.5) across three rivers (三沢川, 二ヶ領本川, 平瀬川).