



多摩川河川敷(殿町地区)で確認された局所的に放射線量が高い箇所の 除染後の空間放射線量測定結果





河川敷①地点

注1) 図中の点線枠内は、除染前、柵を設けて立入禁止措置をしていた箇所の概略図

注2) A地点において、ヨシ等の植生が繁茂・密集し人の立入りが困難な状況となり、安定した測定に支障があるため、欠測とした。

河川敷①地点の測定結果(除染後)

上段: 地表面からの高さ1m
中段: 同 50cm
下段: 同 5cm

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

地点名	場所	H25 4/15	5/16	6/28	7/31	8/27	10/7	11/8	12/11	H26 1/23	2/24	4/24	注2) 7/30	注2) 10/3	H27 1/29
A	河川敷 (汚染箇所跡地内)	0.08 0.08 0.09	0.08 0.09 0.11	0.08 0.08 0.10	0.08 0.08 0.10	0.08 0.07 0.09	0.08 0.09 0.10	0.08 0.08 0.10	0.08 0.08 0.11	0.08 0.09 0.11	0.08 0.08 0.10	0.08 0.08 0.11	—	—	0.08 0.09 0.09
B	河川敷 (汚染箇所跡地排水口近傍)	0.08 0.08 0.08	0.09 0.10 0.11	0.07 0.08 0.09	0.07 0.08 0.09	0.07 0.08 0.09	0.08 0.08 0.10	0.08 0.09 0.09	0.08 0.09 0.09	0.09 0.09 0.09	0.08 0.08 0.09	0.08 0.09 0.09	0.08 0.08 0.09	0.07 0.08 0.08	0.08 0.08 0.08
C	サイクリングコース ※地表面から高さ1mのみ	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07

堤防天端(サイクリングコース)

C

堤防(コンクリート斜面)

踏み分け道

排水溝

A

多摩川

上流側

下流側

河川敷②地点の測定結果(除染後)

上段: 地表面からの高さ1m
中段: 同 50cm
下段: 同 5cm

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)


河川敷②地点

注1) 図中の点線枠内は、除染前、柵を設けて立入禁止措置をしていた箇所の概略図

注2) A地点において、ヨシ等の植生が繁茂・密集し人の立入りが困難な状況となり、安定した測定に支障があるため、欠測とした。

地点名	場所	4/15	5/16	6/28	7/31	8/27	10/7	11/8	12/11	1/23	2/24	4/24	注2) 7/30	注2) 10/3	H27 1/29
A	河川敷 (汚染箇所 跡地内)	0.09 0.09 0.08	0.08 0.09 0.09	0.07 0.07 0.08	0.07 0.09 0.08	0.08 0.10 0.09	0.09 0.08 0.10	0.09 0.09 0.09	0.08 0.09 0.09	0.08 0.09 0.09	0.09 0.09 0.10	0.08 0.09 0.10	—	—	0.09 0.10 0.10
B	河川敷 (汚染箇所跡 地排水口近 傍)	0.10 0.10 0.10	0.09 0.09 0.10	0.08 0.09 0.09	0.09 0.10 0.11	0.09 0.10 0.11	0.10 0.11 0.13	0.11 0.12 0.14	0.11 0.13 0.14	0.12 0.13 0.14	0.12 0.13 0.14	0.11 0.12 0.14	0.12 0.13 0.16	0.12 0.13 0.16	0.13 0.14 0.16
C	サイクリン グコース ※地表面から 高さ1mのみ	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08

堤防天端(サイクリングコース)



踏み分け道

排水溝

注2)

上流側

多摩川

河川敷③地点の測定結果(除染後)

上段：地表面からの高さ1m
中段：同 50cm
下段：同 5cm

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

一注2) A地点をA'地点に変更した理由

A地点は、ヨシ等の植生が繁茂・密集し人の立入りが困難な状況となり、安定した測定に支障があるため、10/7以降の測定では、堤防除草の範囲である「踏み分け道」上のA'地点に変更した。

(「踏み分け道」は河川管理者がその管理上、定期的に除草を行う範囲である。)

注3) A'地点において、ヨシ等の植生が繁茂・密集し人の立入りが困難な状況となり、安定した測定に支障があるため、欠測とした。

[illegible]