



多摩川河川敷(殿町地区)で確認された
局所的に放射線量が高い箇所の空間放射線量測定結果




河川敷①地点



1mの高さで測定(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

地点名	場所	9/12	9/18	10/5	11/12	12/6	1/21	2/20
A	河川敷 (柵下流側)	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10
B	河川敷 (柵上流側)	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09
C	サイクリング コース	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09




河川敷②地点

※9月12日の測定において、一部の測定地点(C地点)で市の公共施設の目安である毎時0.19 μ Svを超えたため、9月18日に再測定を行いました。

毎時0.19 μ Svを超えた箇所については、本市から当該河川敷の管理者である国土交通省京浜河川事務所に適切な措置を要請した結果、柵が拡張されました。

1mの高さで測定(単位: μ Sv/h)

地点名	場所	9/12	9/18	10/5	11/12	12/6	1/21	2/20
A	河川敷 (柵下流側)	0.15	0.13	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15
B	河川敷 (柵上流側)	0.11	0.11	0.12	0.14	0.13	0.14	0.14
C	河川敷 (柵多摩川側)	0.20	0.19	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15
D	サイクリング コース	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10



河川敷③地点

※9月12日の測定において、一部の測定地点(B地点)で市の公共施設の目安である毎時0.19 μ Svを超えたため、9月18日に再測定を行いました。

毎時0.19 μ Svを超えた箇所については、本市から当該河川敷の管理者である国土交通省京浜河川事務所に適切な措置を要請した結果、柵及び土のうの敷設箇所が拡張されました。

1mの高さで測定(単位: μ Sv/h)

地点名	場所	9/12	9/18	10/5	11/12	12/6	1/21	2/20
A	河川敷 (柵下流側)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
B	河川敷 (柵上流側)	0.24	0.21	0.09	0.09	0.12	0.12	0.11
C	サイクリング コース上流側	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11
D	サイクリング コース 中央	0.19	0.18	0.14	0.15	0.16	0.17	0.15
E	サイクリング コース 下流側	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10