

多摩川河川敷に隣接する民間駐車場の空間放射線量の測定結果

- 1 日時 平成24年8月8日（水）午前10時～10時40分
- 2 場所 川崎区殿町3丁目の民間駐車場（測定地点は下図参照）



3 測定結果 （単位：マイクロシーベルト/h）

測点地点	駐車場内の状況	地上からの高さ	平均値
①	舗装面	100cm	0.07
		5cm	0.07
②	舗装面	100cm	0.07
		5cm	0.08
③	舗装面	100cm	0.08
		5cm	0.09
④	舗装面	100cm	0.07
		5cm	0.07
⑤	舗装面	100cm	0.08
		5cm	0.11
⑥	集水枡	100cm	0.08
		5cm	0.06
⑦	集水枡	100cm	0.09
		5cm	0.07
⑧	集水枡	100cm	0.10
		5cm	0.08