

## 第2章 地下水の水質状況



## I 概要

地下水の水質測定は、トリクロロエチレン等による地下水の汚染状況を把握するため、これまでに汚染が確認された井戸等を対象とした継続監視調査、市内全域の井戸を対象とした概況調査及び新たに汚染が確認された地区の汚染範囲や汚染源等を推定する追跡調査等について実施した。また、工場等に対する監視・指導を行い、揮発性有機化合物等の汚染実態と汚染源の追跡及び汚染の未然防止に関する事業を実施した。

## II 背景

地下水に係る環境問題としては、従来、地下水の過剰汲み揚げ等に起因する地盤沈下が主に取り上げられていたが、米国の調査（米国環境白書1980）や我が国の調査事例から、揮発性有機化合物による地下水汚染が懸念されるようになった。トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物は、優れた洗浄性から脱脂洗浄溶剤やドライクリーニング溶剤として広く使用されている。

本市を含む全国15都市を対象に環境庁が行った「昭和57年度環境庁地下水汚染実態調査」により、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタン（四塩化炭素を含めて以下、「トリクロロエチレン等」という。）による汚染が、予想以上に広がっていることがわかった。

これを契機に、国では昭和59年2月に「水道水の暫定水質基準」（厚生省）、同年8月には「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」（環境庁）等を定めた。その後、平成元年4月には「四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針」（環境庁）等を定めるとともに、平成元年10月からは、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン、平成5年12月には、ジクロロメタン、チウラム等の13項目が法に定める有害物質に追加され、公共用水域への排出及び地下への浸透が規制されるようになった。また、平成8年6月には、汚染された地下水の浄化制度を規定するとともに、平成9年3月には、地下水の水質汚濁に係る環境基準を告示し、平成11年2月には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目を環境基準項目に追加した。平成21年11月には、シス-1,2-ジクロロエチレンから1,2-ジクロロエチレンへの項目変更、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの2項目が環境基準項目に追加され現在28項目が環境基準項目となっている。

本市では、トリクロロエチレン等による汚染実態を把握し、その適正管理を指導するため、昭和58年度から地下水質調査を継続して行っている。

## III 地下水質調査結果

### 1 調査種類

地下水質調査の種類は次のとおりである。

#### (1) 測定計画

法第16条により、神奈川県が作成した「地下水質測定計画」に基づき実施するものである。

## ア 概況調査

### (ア) メッシュ調査

市内全域を1kmメッシュに分割した地域から井戸を選定して実施するものである。なお、今回の調査は、平成10年度～平成13年度に実施した第1回概況調査、平成14年度～平成17年度に実施した第2回概況調査、平成18年度～平成21年度に実施した第3回概況調査に引き続き平成22年度から第4回目となっている。

### (イ) 定点調査

地下水の流動等を勘案し、長期的な観点から水質の経年的な変化を確認するため選定した18の井戸を年間9地点、2年間で調査するものである。

## イ 継続監視調査

汚染地区を継続的に監視するために、これまでの調査結果と地域的な分布を考慮して選定した井戸で実施するものである。

### (2) 市計画

法第15条に基づき市内の地下水の汚染状況について、測定計画をベースとし、継続監視調査地点の周辺、過去に汚染があり改善した地点及び土壌汚染対策法等に基づく報告から汚染が確認されている地点の周辺を重点的に調査している。

平成25年度は、環境基準値の超過が継続している測定計画継続監視調査地区及び過去に超過が確認されたが改善に至った地区の中で、平成5年度から継続監視している宮前区東有馬地区（テトラクロロエチレン超過）、平成5年度及び平成16年度から継続監視している多摩区堰地区（テトラクロロエチレン超過）、平成9年度から継続監視している宮前区菅生地区（トリクロロエチレン超過）、平成8年度から継続監視している中原区中丸子地区（テトラクロロエチレン超過）及び平成7年度に超過していた多摩区登戸地区（テトラクロロエチレン）の周辺への拡散の影響を把握するために調査を実施した。今年度は測定計画継続監視調査地点及び過去に超過が確認された地点周辺の21地点を測定した。

### (3) 汚染井戸継続調査

汚染動向を詳細に把握する必要があると認めた井戸を対象に、経年的な汚染状況を監視するものである。

### (4) 特定有害物質等製造等事業所調査

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「条例」という。）第79条に規定する特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する事業者又は過去においてこれらの行為を行った事業者のうち、東京大師横浜線以西の製造業を営む一定規模（資本金1億円、従業員数300名）以上の事業者及び事業所の敷地内における地下水の汚染に起因して排水又は公共用水域の水質への汚染のおそれが認められる事業者については、当該工場等敷地内の地下水の水質汚濁の状況を把握する責務を有することから、これらの工場等の地下水の汚染状況を確認するために実施

するものである。

## 2 調査内容

平成25年度に実施した地下水質調査は次のとおりである。

### (1) 測定計画

#### ア 概況調査

##### (ア) メッシュ調査

##### a 実施日

平成25年10月24日、31日、11月12日、27日、12月5日、10日、19日

(採水日)

##### b 測定地点

市内26地点

(図Ⅱ-1、表Ⅱ-1、表Ⅱ-12)

##### c 測定項目 (44項目)

<1> カドミウム <2> 全シアン <3> 鉛 <4> 六価クロム <5> 砒素  
<6> 総水銀 <7> アルキル水銀 <8> PCB <9> ジクロロメタン  
<10> 四塩化炭素 <11> 1,2-ジクロロエタン <12> 1,1-ジクロロエチレン  
<13> 1,2-ジクロロエチレン <14> 1,1,1-トリクロロエタン  
<15> 1,1,2-トリクロロエタン <16> トリクロロエチレン  
<17> テトラクロロエチレン <18> 1,3-ジクロロプロペン  
<19> チウラム <20> シマジン <21> チオベンカルブ <22> ベンゼン  
<23> セレン <24> 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 <25> ふっ素 <26> ほう素  
<27> 塩化ビニルモノマー <28> 1,4-ジオキサソール <29> アルカリ度  
<30> ケイ酸 <31> 全鉄 <32> マンガン <33> 塩化物イオン <34> 硝酸イオン  
<35> 硫酸イオン <36> ナトリウム <37> マグネシウム <38> カリウム  
<39> カルシウム <40> 外観 <41> pH <42> 水温 <43> 臭気  
<44> 電気伝導率

### (イ) 定点調査

#### a 実施日

平成25年11月20日 (採水日)

#### b 測定地点

18地点のうち9地点

(図Ⅱ-1、表Ⅱ-1、表Ⅱ-12)

#### c 測定項目 (33項目)

<1> カドミウム <2> 全シアン <3> 鉛 <4> 六価クロム <5> 砒素  
<6> 総水銀 <7> アルキル水銀 <8> PCB <9> ジクロロメタン

〈10〉四塩化炭素 〈11〉1,2-ジクロロエタン 〈12〉1,1-ジクロロエチレン  
〈13〉1,2-ジクロロエチレン 〈14〉1,1,1-トリクロロエタン  
〈15〉1,1,2-トリクロロエタン 〈16〉トリクロロエチレン  
〈17〉テトラクロロエチレン 〈18〉1,3-ジクロロプロペン  
〈19〉チウラム 〈20〉シマジン 〈21〉チオベンカルブ 〈22〉ベンゼン  
〈23〉セレン 〈24〉硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 〈25〉ふっ素 〈26〉ほう素  
〈27〉塩化ビニルモノマー 〈28〉1,4-ジオキサン 〈29〉外観 〈30〉pH  
〈31〉水温 〈32〉臭気 〈33〉電気伝導率

## イ 継続監視調査

### (ア) 実施日

平成25年10月24日、25日、11月12日、21日、25日、27日、12月5日、10日  
(採水日)

### (イ) 測定地点

汚染が確認された30地点 (図Ⅱ-1、表Ⅱ-2、表Ⅱ-15)

### (ウ) 測定項目

次の12項目のうち、汚染状況に応じた項目

〈1〉砒素 〈2〉1,1-ジクロロエチレン 〈3〉1,2-ジクロロエチレン  
〈4〉1,1,1-トリクロロエタン 〈5〉トリクロロエチレン  
〈6〉テトラクロロエチレン 〈7〉硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  
〈8〉塩化ビニルモノマー 〈9〉1,4-ジオキサン  
〈10〉外観 〈11〉pH 〈12〉水温 〈13〉臭気 〈14〉電気伝導率

## (2) 市計画

### ア 実施日

平成25年10月25日、11月21日、25日、12月5日、6日 (採水日)

### イ 測定地点

測定計画継続監視調査地点及び過去に超過が確認された地点周辺の21地点 (図Ⅱ-1、表Ⅱ-3)

### ウ 測定項目 (22項目)

〈1〉1,1-ジクロロエチレン 〈2〉1,2-ジクロロエチレン  
〈3〉1,1,1-トリクロロエタン 〈4〉トリクロロエチレン  
〈5〉テトラクロロエチレン 〈6〉塩化ビニルモノマー 〈7〉アルカリ度  
〈8〉ケイ酸 〈9〉全鉄 〈10〉マンガン 〈11〉塩化物イオン 〈12〉硝酸イオン  
〈13〉硫酸イオン 〈14〉ナトリウム 〈15〉マグネシウム 〈16〉カリウム  
〈17〉カルシウム 〈18〉外観 〈19〉pH 〈20〉水温 〈21〉臭気  
〈22〉電気伝導率

(3) 汚染井戸継続調査

汚染井戸継続調査は、汚染地区の工場等の指導に役立てるため、必要と認められる地区を対象に実施している。

ア 高津区下野毛地区

(ア) 実施日

平成25年6月19日（採水日）

(イ) 測定地点

事業場の観測用井戸6地点

(ウ) 調査項目（15項目）

a 地下水環境基準項目等（9項目）

鉛、六価クロム、砒素、塩化ビニルモノマー、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ふっ素

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

イ 川崎区田辺新田地区

(ア) 実施日

平成25年7月10日（採水日）

(イ) 測定地点

事業場の観測用井戸4地点

(ウ) 調査項目（14項目）

a 地下水環境基準項目等（9項目）

四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

ウ 幸区塚越地区

(ア) 実施日

平成25年8月27日（採水日）

(イ) 測定地点

事業場の観測用井戸4地点

(ウ) 調査項目（15項目）

a 地下水環境基準項目等（10項目）

鉛、砒素、塩化ビニルモノマー、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

エ 中原区中丸子地区

(7) 実施日

平成25年10月30日（採水日）

(4) 測定地点

事業場の観測用井戸2地点

(ウ) 調査項目（15項目）

a 地下水環境基準項目等（10項目）

鉛、砒素、総水銀、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、  
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

(4) 特定有害物質等製造等事業所調査

ア 実施日

平成25年7月2日、8月1日、9月3日、12月5日、  
平成26年2月4日、2月18日（採水日）

イ 対象事業所

6事業所

ウ 測定地点

57地点

エ 測定項目（24項目）

(7) 地下水環境基準項目等（19項目）

鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素、  
塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、  
1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、  
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、  
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

(4) 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

### 3 調査結果

#### (1) 揮発性有機化合物測定結果

##### ア 測定計画

##### (ア) 概況調査

概況調査における揮発性有機化合物の項目別測定結果を表Ⅱ－４に、地下水利用用途別測定結果を表Ⅱ－５に示す。

測定した35地点のうち7地点でトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,4-ジオキサンのいずれかが検出されたが（検出率：20.0%）、すべての地点で環境基準を達成していた。1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、四塩化炭素、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン、1,3-ジクロロプロペン及び塩化ビニルモノマーは、いずれの地点でも検出されなかった。

##### a 項目別測定結果

- (a) トリクロロエチレンは1地点で検出されたが（検出率：2.8%）、すべての地点で環境基準（0.03mg/L）を達成していた。
- (b) テトラクロロエチレンは4地点で検出されたが（検出率：11.4%）、すべての地点で環境基準（0.01mg/L）を達成していた。
- (c) 1,4-ジオキサンは2地点で検出されたが（検出率：5.7%）、すべての地点で環境基準（0.05mg/L）を達成していた。

##### b 利用用途別測定結果

測定した井戸の地下水は、生活用水（一般飲用以外の洗濯用水、散水、池等）、一般飲用、工業用水他に利用されていた。

- (a) 生活用水に利用されている井戸については23地点で測定し、4地点でテトラクロロエチレン及び1,4-ジオキサンのいずれかが検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた。
- (b) 一般飲用に利用されている井戸については2地点で測定したが、検出された項目はなかった。
- (c) 工業用水に利用されている井戸については1地点で測定し、テトラクロロエチレンが検出されたが、環境基準を達成していた。
- (d) その他の用途の井戸については9地点で測定し、2地点でトリクロロエチレン及び1,4-ジオキサンのいずれかが検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた。

##### (イ) 継続監視調査

継続監視調査における揮発性有機化合物の項目別測定結果を表Ⅱ－６に、地下水利用用途別測定結果を表Ⅱ－７に示す。

測定した19地点のうちすべての地点で、トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンのいずれかが検出され（検出率：100.0%）、14地点で環境基準を達成していなかった（超過率：73.6%）。

a 項目別測定結果

- (a) トリクロロエチレンは8地点で検出され（検出率：42.1%）、5地点で環境基準（0.03mg/L）を達成していなかった（超過率：26.3%）。
- (b) テトラクロロエチレンは10地点で検出され（検出率：52.6%）、6地点で環境基準（0.01mg/L）を達成していなかった（超過率：31.5%）。
- (c) 1,1,1-トリクロロエタンは4地点で検出されたが（検出率：21.0%）、すべての地点で環境基準（1mg/L）を達成していた。
- (d) 1,1-ジクロロエチレンは2地点で検出されたが（検出率：10.5%）、すべての地点で環境基準（0.1mg/L）を達成していた。
- (e) 1,2-ジクロロエチレンは8地点で検出され（検出率：42.1%）、4地点で環境基準（0.04mg/L）を達成していなかった（超過率：21.0%）。
- (f) 塩化ビニルモノマーは8地点で検出され（検出率：42.1%）、3地点で環境基準（0.002mg/L）を達成していなかった（超過率：15.7%）。
- (g) 1,4-ジオキサンは1地点で測定を行い、検出されたが（検出率：100%）、環境基準（0.05mg/L）は達成していた。

b 地下水利用用途別測定結果

測定した井戸の地下水は、生活用水（一般飲用以外の洗濯用水、散水、池等）、工業用水、農業用水に利用されていた。

- (a) 生活用水に利用されている井戸については17地点で測定し、すべての地点でトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンのいずれかが検出され、13地点で環境基準を達成していなかった。
- (b) 工業用水に利用されている井戸については1地点で測定し、1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーが検出され、1,2-ジクロロエチレンが環境基準を達成していなかった。
- (c) 農業用水に利用されている井戸については1地点で測定し、塩化ビニルモノマーが検出されたが、環境基準は達成していた。

イ 市計画

市計画における揮発性有機化合物の項目別測定結果を表Ⅱ－8、地下水利用用途別測定結果を表Ⅱ－9に示す。

測定した21地点のうち11地点でテトラクロロエチレンが検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた。

(ア) 項目別測定結果

テトラクロロエチレンは11地点で検出されたが（検出率：52.3%）、環境基準（0.01mg/L）は達成していた。

(イ) 地下水利用用途別測定結果

測定した井戸の地下水は、生活用水（一般飲用以外の洗濯用水、散水、池等）他に利用されていた。

- a 生活用水に利用されている井戸については20地点で測定し、11地点でテトラクロロエチレンが検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた。
- b その他の用途に利用されている井戸については1地点で測定し、揮発性有機化合物は検出されなかった。

揮発性有機化合物の物質別地区別測定結果を表Ⅱ-10に、また、揮発性有機化合物の環境基準等超過状況の経年推移を表Ⅱ-11に示す。

(2) 揮発性有機化合物以外の有害物質及び農薬類測定結果（測定計画のみ実施）

ア 概況調査

概況調査における揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果を表Ⅱ-12に、項目別測定結果を表Ⅱ-13に、地下水利用用途別測定結果を表Ⅱ-14に示す。

測定した35地点のうち、34地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素のいずれかが検出されたが（検出率：97.1%）、すべての地点で環境基準を達成していた。

(ア) 項目別測定結果

- a 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は30地点で検出されたが（検出率：85.7%）、すべての地点で環境基準を達成していた。
- b 砒素はすべての地点で検出されなかった。
- c ふっ素は27地点で検出されたが（検出率：77.1%）、すべての地点で環境基準（0.8mg/L）を達成していた。
- d ほう素は23地点で検出されたが（検出率：65.7%）、すべての地点で環境基準（1mg/L）を達成していた。

(イ) 利用用途別測定結果

- (a) 生活用水に利用されている井戸については23地点で測定し、22地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素のいずれかが検出されたが、環境基準を達成していた。
- (b) 一般飲用に利用されている井戸については2地点で測定し、すべての地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素が検出されたが、環境基準を達成していた。
- (c) 工業用水に利用されている井戸については1地点で測定し、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素が検出されたが、環境基準を達成して

いた。

- (d) その他の用途の井戸については9地点で測定し、すべての地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素のいずれかが検出されたが、環境基準を達成していた。

#### イ 継続監視調査

継続監視調査における揮発性有機化合物以外の有害物質の測定結果を表Ⅱ-15に、項目別測定結果を表Ⅱ-16に、地下水利用用途別測定結果を表Ⅱ-17に示す。

##### (7) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素測定結果

- a 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は11地点で検出され（検出率：100%）、7地点で環境基準（10mg/L）を達成していなかった（超過率：63.6%）。

##### (i) 地下水利用用途別測定結果

- a 生活用水に利用されている井戸については7地点で測定し、すべての地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出され、4地点で環境基準を達成していなかった。
- b 農業用水に利用されている井戸については2地点で測定し、すべての地点硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出され、1地点で環境基準を達成していなかった。
- c その他の用途の井戸については2地点で測定し、すべての地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を達成していなかった。

揮発性有機化合物以外の有害物質の環境基準等超過状況の経年推移を表Ⅱ-18に示す。

#### (3) 汚染井戸継続調査結果

4地区、16地点で実施した。なお、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの分解等により生成する1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーの検出される井戸の多い地区は、汚染物質の分解が進んでいるものと推定される。

##### ア 高津区下野毛地区

観測用井戸（6地点）について、塩化ビニルモノマーが2地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。1,2-ジクロロエチレンが5地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。トリクロロエチレンが3地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。テトラクロロエチレンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。ふっ素が6地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。

##### イ 川崎区田辺新田地区

観測用井戸（4地点）について、塩化ビニルモノマーが3地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。1,2-ジクロロエタンが1地点で検出され

たが、すべての地点で基準値に適合していた。1,2-ジクロロエチレンが4地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。トリクロロエチレンが3地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。テトラクロロエチレンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。

#### ウ 幸区塚越地区

観測用井戸（4地点）について、砒素が1地点で検出され、1地点で基準値に適合していなかった。塩化ビニルモノマーが1地点で検出され、1地点で基準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエチレンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。セレンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が3地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。ふっ素が4地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。

#### エ 中原区中丸子地区

観測用井戸（2地点）について、塩化ビニルモノマーが1地点で検出され、1地点で基準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエチレンが2地点で検出され、2地点で基準値に適合していなかった。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。

### (4) 特定有害物質等製造等事業所調査

#### ア A事業所（化学工業）

3本の観測用井戸で測定した。その結果、1,2-ジクロロエタンが3地点で検出され、3地点で基準値に適合していなかった。塩化ビニルモノマーが3地点で検出され、3地点で基準値に適合していなかった。

#### イ B事業所（食料品製造業）

6本の観測用井戸で測定した。その結果、ふっ素が6地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。ほう素が6地点で検出され、すべての地点で基準値に適合していた。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が3地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。その他に測定をした鉛、砒素、総水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン及びベンゼンはすべての地点で不検出であった。

#### ウ C事業所（業務用機械器具製造業）

10本の観測用井戸で測定した。その結果、ジクロロメタンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。1,1-ジクロロエチレンが8地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。1,2-ジクロロエチレンが10地点で検出され、8地点で基準値に適合していなかった。1,1,1-トリクロロエタンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。トリクロロエチレンが10地点で検出され、4地点で基準値に適合していなかった。テトラクロロエチ

レンが10地点で検出され、9地点で基準値に適合していなかった。砒素が7地点で検出され、6地点で基準値に適合していなかった。塩化ビニルモノマーが10地点で検出され、9地点で基準値に適合していなかった。その他に測定をした1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン及び六価クロムはすべての地点で不検出であった。

エ D事業所（電気機械器具製造業）

17本の観測用井戸で測定した。その結果、塩化ビニルモノマーが10地点で検出され、5地点で基準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエチレンが5地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。トリクロロエチレンが4地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。テトラクロロエチレンが5地点で検出され、3地点で基準値に適合していなかった。その他に測定をした1,1-ジクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンはすべての地点で不検出であった。

オ E事業所（電気機械器具製造業）

14本の観測用井戸で測定した。その結果、1,2-ジクロロエタンが2地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。1,2-ジクロロエチレンが14地点で検出され、6地点で基準値に適合していなかった。トリクロロエチレンが12地点で検出され、1地点で基準値に適合していなかった。塩化ビニルモノマーが14地点で検出され、11地点で基準値に適合していなかった。1,4-ジオキサンが8地点で検出され、1地点で基準値に適合していなかった。その他に測定をした1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン及びテトラクロロエチレンはすべての地点で不検出であった。

カ F事業所（輸送用機械器具製造業）

7本の観測用井戸で測定した。その結果、1,2-ジクロロエタンが1地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。1,1-ジクロロエチレンが1地点で検出され、1地点で基準値に適合していなかった。トリクロロエチレンが3地点で検出されたが、すべての地点で基準値に適合していた。塩化ビニルモノマーが6地点で検出され、4地点で基準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエチレンが6地点で検出され、4地点で基準値に適合していなかった。その他に測定をした1,1,1-トリクロロエタン及びテトラクロロエチレンはすべての地点で不検出であった。

#### IV 地下水質調査関連資料

図Ⅱ－1	地下水質調査地点	84
表Ⅱ－1	揮発性有機化合物測定結果（概況調査）	85
表Ⅱ－2	揮発性有機化合物測定結果（継続監視調査）	86
表Ⅱ－3	揮発性有機化合物検出状況（市計画）	87
表Ⅱ－4	項目別揮発性有機化合物測定結果（概況調査）	88
表Ⅱ－5	地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果（概況調査）	88
表Ⅱ－6	項目別揮発性有機化合物測定結果（継続監視調査）	89
表Ⅱ－7	地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果（継続監視調査）	89
表Ⅱ－8	項目別揮発性有機化合物測定結果（市計画）	90
表Ⅱ－9	地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果（市計画）	90
表Ⅱ－10	揮発性有機化合物物質別地区別測定結果	91
表Ⅱ－11	揮発性有機化合物環境基準等超過状況の経年推移	92
表Ⅱ－12	揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（概況調査）	93
表Ⅱ－13	項目別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（概況調査）	94
表Ⅱ－14	地下水利用用途別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（概況調査）	94
表Ⅱ－15	揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（継続監視調査）	95
表Ⅱ－16	項目別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（継続監視調査）	96
表Ⅱ－17	地下水利用用途別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（継続監視調査）	96
表Ⅱ－18	有害物質等の測定結果経年推移	97



表 - 1 揮発性有機化合物測定結果(概況調査)

単位:mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
1	川崎	鋼管通	深井戸	その他	-	-
2	川崎	宮本町	浅井戸	生活用水	-	-
3	川崎	旭町	浅井戸	生活用水	-	-
4	川崎	大師本町	浅井戸	その他	-	-
5	幸	鹿島田	浅井戸	生活用水	-	-
6	幸	東古市場	浅井戸	その他	-	-
7	幸	小向町	浅井戸	その他	-	-
8	中原	上小田中	浅井戸	生活用水	-	-
9	中原	下沼部	浅井戸	生活用水	-	-
10	高津	坂戸	浅井戸	その他	-	-
11	高津	久地	浅井戸	生活用水	-	0.0009
12	高津	上作延	浅井戸	一般飲用	-	-
13	高津	野川	浅井戸	その他	0.011	-
14	高津	下野毛	浅井戸	生活用水	-	-
15	宮前	犬蔵	深井戸	その他	-	-
16	宮前	初山	浅井戸	その他	-	-
17	宮前	平	浅井戸	生活用水	-	-
18	宮前	東有馬	湧水	生活用水	-	-
19	宮前	土橋	深井戸	生活用水	-	-
20	多摩	枅形	浅井戸	生活用水	-	-
21	多摩	宿河原	浅井戸	生活用水	-	0.0011
22	多摩	菅馬場	浅井戸	生活用水	-	-
23	多摩	生田	浅井戸	生活用水	-	-
24	多摩	枅形	浅井戸	生活用水	-	-
25	多摩	中野島	浅井戸	生活用水	-	-
26	多摩	登戸	浅井戸	工業用水	-	0.0013
27	多摩	管	浅井戸	生活用水	-	-
28	多摩	菅稻田堤	浅井戸	一般飲用	-	-
29	多摩	菅稻田堤	浅井戸	その他	-	-
30	多摩	宿河原	浅井戸	生活用水	-	0.0009
31	麻生	片平	浅井戸	生活用水	-	-
32	麻生	栗木	不明	生活用水	-	-
33	麻生	黒川	浅井戸	生活用水	-	-
34	麻生	千代ヶ丘	浅井戸	生活用水	-	-
35	麻生	高石	浅井戸	生活用水	-	-

環境基準値	0.03以下	0.01以下
定量下限値	0.002	0.0005

(注1) - 印は定量下限値を下回っていたことを表示

(注2) 有害物質については検出されたもののみ記載

表 - 2 揮発性有機化合物測定結果(継続監視調査)

単位:mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	塩化ビニルモノマー	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
1	川崎	堤根	不明	生活用水	* 0.093	* 0.20	0.0059	* 0.021	0.003	* 0.10
2	川崎	浜町	不明	生活用水	-	-	-	* 0.017	-	0.013
3	川崎	塩浜	深井戸	その他						
4	幸	東古市場	浅井戸	生活用水	0.024	-	-	-	-	* 0.053
5	中原	中丸子	浅井戸	農業用水	-	-	-	0.0009	-	-
6	中原	上丸子山王町	浅井戸	生活用水	* 0.060	-	0.0013	0.0002	-	* 0.21
7	中原	宮内	不明	農業用水						
8	中原	小杉陣屋町	浅井戸	生活用水	-	-	-	0.0009	-	-
9	中原	上小田中	浅井戸	その他						
10	高津	未長	深井戸	工業用水	-	-	-	0.0006	-	* 0.056
11	高津	蟹ヶ谷	浅井戸	生活用水	* 0.075	-	-	-	-	-
12	高津	北見方	浅井戸	生活用水	0.011	0.0005	0.0045	-	-	0.015
13	高津	久末	浅井戸	生活用水						
14	高津	梶ヶ谷	深井戸	一般飲用	-	-	-	* 0.038	-	-
15	宮前	土橋	不明	生活用水	-	* 0.032	-	0.0003	-	-
16	宮前	東有馬	不明	生活用水	-	0.010	-	-	-	-
17	宮前	馬絹	不明	生活用水						
18	宮前	野川	浅井戸	生活用水						
19	宮前	馬絹	浅井戸	生活用水	-	0.0020	-	-	-	-
20	宮前	菅生	浅井戸	生活用水	* 0.077	0.0008	-	-	-	0.013
21	宮前	犬蔵	浅井戸	生活用水						
22	宮前	初山	浅井戸	一般飲用						
23	宮前	有馬	浅井戸	生活用水						
24	宮前	野川	浅井戸	農業用水						
25	宮前	初山	浅井戸	生活用水	0.004	* 0.044	-	-	-	0.020
26	宮前	土橋	浅井戸	生活用水	-	* 0.013	-	-	-	-
27	多摩	栗谷	浅井戸	生活用水	* 0.13	-	0.0005	-	0.002	-
28	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	* 0.014	-	-	-	-
29	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	* 0.014	-	-	-	-
30	麻生	細山	浅井戸	その他						

環境基準値	0.03以下	0.01以下	1以下	0.002以下	0.1以下	0.04以下
定量下限値	0.002	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004

(注) \*印は、環境基準を達成していないことを、-印は定量下限値を下回っていたことを表示。空欄は測定を実施していない。

表 - 3 揮発性有機化合物検出状況(市計画)

単位：mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	塩化ビニルモノマー	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
1	宮前	東有馬	浅井戸	池用	-	0.0007	-	-	-	-
2	宮前	東有馬	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
3	宮前	東有馬	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
4	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	0.0045	-	-	-	-
5	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	0.0026	-	-	-	-
6	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	0.0023	-	-	-	-
7	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	0.0011	-	-	-	-
8	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	0.0008	-	-	-	-
9	多摩	堰	浅井戸	生活用水	-	0.0012	-	-	-	-
10	宮前	菅生	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
11	宮前	菅生	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
12	宮前	菅生	浅井戸	その他	-	-	-	-	-	-
13	中原	中丸子	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
14	中原	中丸子	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
15	中原	上小田中	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
16	多摩	登戸	浅井戸	生活用水	-	0.0018	-	-	-	-
17	多摩	登戸	浅井戸	生活用水	-	0.0020	-	-	-	-
18	多摩	登戸	浅井戸	生活用水	-	0.0020	-	-	-	-
19	多摩	登戸	浅井戸	生活用水	-	0.0011	-	-	-	-
20	多摩	登戸	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
21	多摩	登戸	浅井戸	生活用水	-	-	-	-	-	-
環境基準値					0.03以下	0.01以下	1以下	0.002以下	0.1以下	0.04以下
定量下限値					0.002	0.0005	0.0005	0.0002	0.002	0.004

(注) - 印は定量下限値を下回っていたことを表示

表Ⅱ－４ 項目別揮発性有機化合物測定結果（概況調査）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
トリクロロエチレン	35	1	2.8	0	0
テトラクロロエチレン	35	4	11.4	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	35	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	35	0	0	0	0
1,2-ジクロロエチレン	35	0	0	0	0
1,2-ジクロロエタン	35	0	0	0	0
四塩化炭素	35	0	0	0	0
ジクロロメタン	35	0	0	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	35	0	0	0	0
ベンゼン	35	0	0	0	0
1,3-ジクロロプロペン	35	0	0	0	0
塩化ビニルモノマー	35	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	35	2	5.7	0	0
調査実数	35	7	20.0	0	0

表Ⅱ－５ 地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果（概況調査）

利用用途	調査井戸数	トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,4-ジオキサン		3物質のいずれか	
		検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数
生活用水	23	0	0	3	0	1	0	4	0
一般飲用	2	0	0	0	0	0	0	0	0
工業用水	1	0	0	1	0	0	0	1	0
その他	9	1	0	0	0	1	0	2	0
合計	35	1	0	4	0	2	0	7	0

表Ⅱ－6 項目別揮発性有機化合物測定結果（継続監視調査）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
トリクロロエチレン	19	8	42.1	5	26.3
テトラクロロエチレン	19	10	52.6	6	31.5
1,1,1-トリクロロエタン	19	4	21.0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	19	2	10.5	0	0
1,2-ジクロロエチレン	19	8	42.1	4	21.0
塩化ビニルモノマー	19	8	42.1	3	15.7
1,4-ジオキサン	1	1	100	0	0
調査実数	19	19	100	14	73.6

表Ⅱ－7 地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果（継続監視調査）

利用用途	調査井戸数	トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		1,2-ジクロロエチレン		塩化ビニルモノマー		1,4-ジオキサン		7物質のいずれか	
		検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数
生活用水	17	8	5	10	6	4	0	2	0	7	3	6	3	1	0	17	13
工業用水	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
農業用水	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
合計	19	8	5	10	6	4	0	2	0	8	4	8	3	1	0	19	14

表Ⅱ－８ 項目別揮発性有機化合物測定結果（市計画）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
トリクロロエチレン	21	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	21	11	52.3	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	21	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	21	0	0	0	0
1,2-ジクロロエチレン	21	0	0	0	0
塩化ビニルモノマー	21	0	0	0	0
調査実数	21	11	52.3	0	0

表Ⅱ－９ 地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果（市計画）

利用用途	調査井戸数	トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		1,2-ジクロロエチレン		塩化ビニルモノマー		6物質のいずれか	
		検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数
生活用水	20	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	21	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0

表 - 10 揮発性有機化合物物質別地区別測定結果

調査区分	所在地		トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			1,2-ジクロロエチレン			塩化ビニルモノマー			1,4-ジオキサン				
			0.03以下			0.01以下			1以下			0.1以下			0.04以下			0.002以下			0.05以下				
			井戸数	調査	検出	井戸数	調査	検出	井戸数	調査	検出	井戸数	調査	検出	井戸数	調査	検出	井戸数	調査	検出	井戸数	調査	検出		
概況調査	川崎区	鋼管通	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		宮本町	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		旭町	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		大師本町	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
	幸区	鹿島田	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		東古市場	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		小向町	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
	中原区	上小田中	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		下沼部	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
	高津区	坂戸	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		久地	1	1	0	1	1	0	0.0009	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
		上作延	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		野川	1	1	0	1	1	0	0.011	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
	宮前区	下野毛	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		犬蔵	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		初山	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		平	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
	多摩区	東有馬	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		土橋	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
		榎形	2	2	0	2	2	0	0.0011	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	
宿河原		2	2	0	2	2	0	0.0011	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0		
菅馬場		1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
生田		1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
中野島		1	1	0	1	1	0	0.0013	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
麻生区	登戸	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
	菅	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
	菅稲田堤	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0			
	片平	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
地区合計(実数)		32	32	32	1	32	32	2	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0		
	井戸合計(実数)	35	35	35	1	35	35	4	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	2		
	継続監視調査	川崎区	堤根	1	1	0	1	0	0.093	1	0	1	0	0.0059	1	1	0	0.003	1	0	1	0	0.021	0	0
			浜町	1	1	0	1	1	0	0.20	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0.013	1	0	1	0	0
幸区		東古市場	1	1	0	1	1	0	0.024	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0.053	1	1	0	0	
		小杉陣屋町	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0.0009	0	0	0	
中原区		上丸子山王町	1	1	0	1	1	0	0.060	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0.0002	0	0	0	
		中丸子	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0.0009	0	0	0	
高津区		蟹ヶ谷	1	1	0	1	1	0	0.075	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
		北見方	1	1	0	1	1	0	0.011	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0.015	1	1	0	
		未長	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0.056	1	1	0	
宮前区		梶ヶ谷	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
	初山	1	1	0	1	0	1	0.044	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0.020	1	1	0		
	菅生	1	1	0	1	1	0	0.077	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0.013	1	1	0		
	土橋	2	2	0	2	0	2	0.032	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0.0003	1	1	0	
多摩区	東有馬	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0		
	馬絹	1	1	0	1	1	0	0.0020	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
地区合計(実数)		17	17	10	8	17	13	8	0.044	17	15	4	17	15	2	17	11	8	0.020	17	13	8	1	1	
	井戸合計(実数)	19	19	10	8	19	13	10	0.044	19	15	4	19	15	2	19	11	8	0.013	19	14	8	1	1	
市計画調査	宮前区	東有馬	3	3	0	3	3	1	0.001	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
		菅生	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0		
	多摩区	堰	6	6	0	6	6	6	0.0045	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	
		登戸	6	6	0	6	6	4	0.0020	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	
	中原区	中丸子	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0.0009	
上小田中		1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
地区合計(実数)		6	6	6	0	6	6	3	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0		
井戸合計(実数)		21	21	21	0	21	21	11	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0		
総計	井戸合計(実数)	75	75	66	9	75	69	25	75	71	4	75	71	2	75	67	8	75	70	8	36	36	3		

表Ⅱ-11 揮発性有機化合物環境基準等超過状況の経年推移

物質名	年度 基準	平成元年度		平成2年度		平成3年度		平成4年度		平成5年度		平成6年度		平成7年度		平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		
		調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	61	16	42	4	145	13	142	16	153	16	61	20	60	10	110	11	107	12	88	16	87	14	94	10	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	61	10	42	2	145	12	142	11	153	11	61	11	60	11	110	11	107	8	88	10	87	9	94	9	
1,1,1-トリクロロエチレン *(0.3mg/L以下)	1mg/L以下	61	0	42	3	145	1	142	2	153	2	61	0	60	0	110	0	107	0	88	1	87	1	94	1	
四塩化炭素 *(0.002mg/L以下)	0.002mg/L以下	61	0	42	0	145	0	142	0	153	0	61	0	25	0	73	0	64	0	47	0	43	0	40	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	61	2	-	-	-	-	-	-	-	-	61	0	60	2	110	2	107	1	88	3	87	3	94	2	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	61	3	-	-	-	-	-	-	-	-	61	3	60	3	110	4	107	7	88	11	87	7	94	9	
1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L以下	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	25	0	73	0	66	1	44	1	44	1	40	0	
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキソリン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
井戸の合計(実数)		61	25	42	9	145	23	142	26	153	26	60	29	60	25	110	26	107	24	44	44	1	87	25	94	21
(超過率：%)			41%		21%		16%		17%		18%	48%		42%		24%		22%		2%		29%		22%		

物質名	年度 基準	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
		調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	87	14	84	11	97	11	91	12	105	10	122	10	93	11	93	6	88	9	80	5	84	6	77	5
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	87	8	84	9	97	9	91	8	105	8	122	4	93	8	93	4	88	8	80	9	84	7	77	7
1,1,1-トリクロロエチレン *(0.3mg/L以下)	1mg/L以下	87	0	84	1	97	1	91	1	105	1	122	0	93	0	93	0	88	0	80	0	84	0	77	0
四塩化炭素 *(0.002mg/L以下)	0.002mg/L以下	42	1	29	0	44	0	40	0	50	0	83	0	54	0	54	0	49	0	58	0	54	0	39	0
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	87	3	84	3	97	1	91	1	105	1	122	0	93	1	93	1	88	0	80	0	84	0	77	0
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	87	9	84	7	97	6	91	8	105	7	122	8	93	8	93	6	88	6	80	5	84	4	77	4
1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L以下	42	0	29	0	44	0	40	0	50	0	83	0	54	0	54	0	49	0	58	0	54	0	39	0
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキソリン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
井戸の合計(実数)		87	24	84	21	97	21	91	21	105	19	122	16	93	21	93	13	88	19	80	17	84	15	77	14
(超過率：%)			28%		25%		22%		23%		18%	13%		23%		14%		22%		21%		18%		18%	

物質名	年度 基準	平成25年度	
		調査 井戸数	超過 井戸数
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	75	5
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	75	6
1,1,1-トリクロロエチレン *(0.3mg/L以下)	1mg/L以下	75	0
四塩化炭素 *(0.002mg/L以下)	0.002mg/L以下	35	0
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	75	0
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	75	4
1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L以下	35	0
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	75	3
1,4-ジオキソリン	0.05mg/L以下	36	0
井戸の合計(実数)		75	14
(超過率：%)			19%

注1) 基準については、平成4年度までは水道水の暫定水質基準(昭和59年2月、厚生省)及びVW/HOの飲料水暫定ガイドラインを評価基準とし、平成5年度からは環境庁水質保全局長通達を評価基準とし、平成8年度からは環境庁告示の地下水基準による。  
 注2) \*( )の数值は、平成4年度以前の暫定水質基準及びVW/HOのガイドラインによる基準。  
 注3) 基準超過の評価は、平成7年度までは環境庁告示による評価基準(年最大値により評価)、平成8年度からは環境基準(年平均値により評価)により行った。

表 -12 揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果(概況調査)

単位:mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	備考
1	川崎	鋼管通	深井戸	その他	-	-	0.14	
2	川崎	宮本町	浅井戸	生活用水	0.33	0.21	0.08	
3	川崎	旭町	浅井戸	生活用水	6.0	0.22	0.17	
4	川崎	大師本町	浅井戸	その他	0.37	0.19	0.07	
5	幸	鹿島田	浅井戸	生活用水	2.2	0.17	0.12	
6	幸	東古市場	浅井戸	その他	2.1	0.08	0.16	
7	幸	小向町	浅井戸	その他	3.0	0.18	0.05	T
8	中原	上小田中	浅井戸	生活用水	0.52	0.18	0.04	
9	中原	下沼部	浅井戸	生活用水	4.9	0.14	0.06	T
10	高津	坂戸	浅井戸	その他	0.18	0.14	0.03	
11	高津	久地	浅井戸	生活用水	3.6	0.12	0.03	
12	高津	上作延	浅井戸	一般飲用	6.6	-	-	T
13	高津	野川	浅井戸	その他	1.2	0.09	-	T
14	高津	下野毛	浅井戸	生活用水	1.2	0.16	0.13	T
15	宮前	犬蔵	深井戸	その他	-	0.29	0.02	
16	宮前	初山	浅井戸	その他	4.2	-	-	
17	宮前	平	浅井戸	生活用水	2.8	0.29	-	
18	宮前	東有馬	湧水	生活用水	4.7	-	-	T
19	宮前	土橋	深井戸	生活用水	-	0.20	0.05	T
20	多摩	柘形	浅井戸	生活用水	0.28	-	-	
21	多摩	宿河原	浅井戸	生活用水	4.6	0.13	0.03	
22	多摩	菅馬場	浅井戸	生活用水	6.9	0.09	0.02	
23	多摩	生田	浅井戸	生活用水	2.1	0.29	0.02	
24	多摩	柘形	浅井戸	生活用水	-	-	-	
25	多摩	中野島	浅井戸	生活用水	2.9	-	0.06	
26	多摩	登戸	浅井戸	工業用水	3.1	0.12	0.04	
27	多摩	管	浅井戸	生活用水	4.4	0.09	0.05	
28	多摩	菅稻田堤	浅井戸	一般飲用	2.4	0.24	0.03	
29	多摩	菅稻田堤	浅井戸	その他	5.1	0.08	0.03	T
30	多摩	宿河原	浅井戸	生活用水	4.2	0.08	0.02	T
31	麻生	片平	浅井戸	生活用水	0.16	0.17	-	
32	麻生	栗木	不明	生活用水	-	0.18	-	
33	麻生	黒川	浅井戸	生活用水	3.8	0.09	-	
34	麻生	千代ヶ丘	浅井戸	生活用水	1.9	0.11	-	
35	麻生	高石	浅井戸	生活用水	5.0	-	-	

環境基準値	10以下	0.8以下	1以下
定量下限値	0.05	0.08	0.02

(注1)備考欄のアルファベットは定点調査地点を示す。

(注2) \*印は、環境基準を達成していないことを、-印は定量下限値を下回っていたことを示す。

(注3)有害物質については検出されたもののみ記載している。

表Ⅱ－13 項目別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（概況調査）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	35	30	85.7	0	0
砒素	35	0	0	0	0
ふっ素	35	27	77.1	0	0
ほう素	35	23	65.7	0	0
調査実数	35	34	97.1	0	0

表Ⅱ－14 地下水利用用途別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（概況調査）

利用用途	調査井戸数	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		ふっ素		ほう素		3物質のいずれか	
		検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数
生活用水	23	20	0	18	0	14	0	22	0
一般飲用	2	2	0	1	0	1	0	2	0
工業用水	1	1	0	1	0	1	0	1	0
その他	9	7	0	7	0	7	0	9	0
合計	35	30	0	27	0	23	0	34	0

表 - 15 揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果(継続監視調査)  
 単位: mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	
1	中原区	宮内	浅井戸	農業用水		7.1
2	中原区	上小田中	浅井戸	その他	*	24
3	高津区	久末	浅井戸	生活用水		11
4	宮前区	土橋	浅井戸	生活用水		8
5	宮前区	馬絹	浅井戸	生活用水		2.6
6	宮前区	野川	浅井戸	生活用水	*	19
7	宮前区	犬蔵	浅井戸	生活用水	*	19
8	宮前区	初山	浅井戸	一般飲用		10
9	宮前区	有馬	浅井戸	生活用水	*	20
10	宮前区	野川	浅井戸	農業用水	*	23
11	麻生区	細山	浅井戸	その他	*	13

環境基準値	10以下
定量下限値	0.05

(注) \* 印は、環境基準を達成していないことを示す。

表Ⅱ－１６ 項目別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（継続監視調査）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	11	100	7	63.6
調査実数	11	11	100	7	63.6

表Ⅱ－１７ 地下水利用用途別揮発性有機化合物以外の有害物質測定結果（継続監視調査）

利用用途	調査井戸数	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	
		検出井戸数	基準未達成井戸数
生活用水	7	7	4
農業用水	2	2	1
その他	2	2	2
合計	11	11	7

表 II - 18 有害物質等の測定結果経年推移

	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数
カドミウム	39	0	0	39	0	0	35	0	0	43	0	0	40	0	0	39	0	0	35	0	0
全シアン	39	0	0	39	0	0	35	0	0	43	0	0	40	0	0	39	0	0	35	0	0
鉛	39	0	0	39	0	0	35	1	1	43	0	0	40	1	0	39	0	0	35	0	0
六価クロム	39	0	0	39	0	0	35	1	0	43	0	0	40	0	0	39	0	0	35	0	0
砒素	39	0	0	39	0	0	35	0	0	43	0	0	40	1	0	39	1	1	36	0	0
総水銀	39	0	0	39	0	0	35	0	0	43	0	0	40	0	0	39	0	0	35	0	0
PCB	39	0	0	39	0	0	35	0	0	43	0	0	40	0	0	39	0	0	35	0	0
セレン	39	0	0	39	1	0	35	0	0	43	0	0	40	1	0	39	0	0	35	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	47	43	10	50	44	11	47	40	8	55	48	8	50	42	8	50	40	7	46	41	7
ふっ素	39	7	0	39	21	0	34	13	0	43	4	0	40	10	0	39	29	0	35	27	0
ほう素	39	23	0	39	36	1	34	22	0	43	3	0	40	28	0	39	32	0	35	23	0
合計(実数)	47	47	10	50	50	12	48	47	9	55	49	8	50	49	8	50	50	8	47	45	7

注) 超過の評価は、環境庁告示の地下水の環境基準、要監視項目の指針値により行った。なお、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、平成11年2月に要監視項目から環境基準項目に変更された。

