

地下水質測定結果一覧（測定計画・メッシュ調査）

| 地点番号 | メッシュ番号 | 地区 | 所在地 | 井戸区分 | 使用目的 | 採水年月日 | 天候 | 水位及び深度 m | 水温 ℃ | pH | 電気伝導率 mS/m | カドミウム mg/L | シアン mg/L | 鉛 mg/L | 六価クロム mg/L | 砒素 mg/L | 総水銀 mg/L | アルキル水銀 mg/L | PCB mg/L | ジクロロメタン mg/L | 四塩化炭素 mg/L | クロロエチレン mg/L | 1,2-ジクロロエタン mg/L | 1,1-ジクロロエチレン mg/L | 1,2-ジクロロエチレン mg/L | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L | 1,1,2-トリクロロエタン mg/L | |
|-------|--------|----|------|------|------|--------|----|---------------------|---------|-----|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 測メ1 | 2537 | 川崎 | 中島 | 深井戸 | 営業用水 | 10月19日 | 曇 | 不明 | 19.3 | 7.6 | 20 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ2 | 2573 | 中原 | 中丸子 | 浅井戸 | 生活用水 | 10月19日 | 晴 | 5.5(水位) 14.3(深度) | 19.5 | 6.9 | 37 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0009 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ3 | 3503 | 中原 | 丸子通 | 不明 | 生活用水 | 10月19日 | 晴 | 不明 | 19.2 | 7.3 | 13 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ4 | 3409 | 高津 | 新作 | 浅井戸 | 生活用水 | 10月17日 | 雨 | 不明 | 20.5 | 7.2 | 41 | 0.0005 | 不検出 | 0.018 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ5 | 3415 | 宮前 | 平 | 浅井戸 | 生活用水 | 10月26日 | 晴 | 2.8(水位) 4.1(深度) | 19.1 | 6.7 | 34 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ6 | 3444 | 多摩 | 柿形 | 浅井戸 | 生活用水 | 10月26日 | 晴 | 不明 | 19.9 | 6.6 | 20 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ7 | 3411 | 麻生 | 王禅寺西 | 浅井戸 | 農業用水 | 10月27日 | 晴 | 不明 | 15.8 | 5.8 | 21 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ8 | 3451 | 多摩 | 菅仙谷 | 不明 | 農業用水 | 10月26日 | 晴 | 不明 | 17.0 | 6.6 | 36 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 測メ9 | 3347 | 麻生 | 黒川 | 浅井戸 | 生活用水 | 10月27日 | 晴 | 4.2(水位) 7.9(深度) | 18.1 | 6.2 | 18 | <0.0003 | 不検出 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.0005 | | 不検出 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 環境基準値 | | | | | | | | | | | | 0.0003以下 | 不検出 | 0.01以下 | 0.02以下 | 0.01以下 | 0.0005以下 | 不検出 | 不検出 | 0.02以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.004以下 | 0.1以下 | 0.04以下 | 1以下 | 0.006以下 | |

環境基準値超過

報告下限値以上

