

## 平成20年1月～3月 事故概要(速報)

| 受付月日  | 発生場所 |           |            | 事故区分 |     |     |    |      | 措置機関名 |  | 事故概要及び措置概要<br>(被害の程度を含む)   | 原因者<br>判明区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|-------|------|-----------|------------|------|-----|-----|----|------|-------|--|--|-------------|-------------------------|
|       | 水域名  | 派川名       | 場所等        | 魚死亡  | 油浮遊 | 着色水 | 濁水 | PH異常 | その他   | ① 調査<br>② 回収等対策<br>③ 工場等指導                         |  |             |                         |
| 1月8日  | 鶴見川  | 鶴見川       | 麻生区<br>下麻生 |      |     |     |    |      | ○     | ①環境局環境対策課<br>神奈川県川崎治水事務所<br>町田市下水道部水質管理課<br>②<br>③ | 鶴見川の麻生橋付近(麻生区下麻生)で大量の泡が流れた。実地調査したが、原因者については特定できなかった(汚染範囲は長さ約100m)。 | 不明          |                         |
| 1月11日 | 鶴見川  | 矢上川       | 宮前区野川      |      |     | ○   |    |      |       | ①環境局環境対策課<br>②<br>③                                | 矢上川の上野川橋付近(宮前区野川)の排水路から白濁水が流入した。実地調査したが、原因者については特定できなかった。          | 不明          |                         |
| 1月13日 | 多摩川  | 平瀬川<br>支川 | 多摩区<br>南生田 |      | ○   |     |    |      |       | ①環境局環境対策課<br>消防局多摩消防署<br>②消防局多摩消防署<br>③            | 多摩区南生田の駐車場で油が流出した。乗用車の燃料タンクが破損し燃料油が流出したが、砂で油を回収した。                 | 判明          |                         |
| 2月27日 | 鶴見川  | 矢上川       | 中原区木月      | ○    |     |     |    |      |       | ①環境局環境対策課<br>②<br>③                                | 矢上川の綱島街道一新幹線高架間(中原区木月)でコイが死亡した。実地調査したが、原因者については特定できなかった。           | 不明          |                         |
| 3月4日  | 多摩川  | 平瀬川       | 宮前区菅生      |      |     |     |    |      | ○     | ①環境局環境対策課<br>宮前区役所建設センター<br>②<br>③                 | 平瀬川の水沢橋付近(宮前区菅生)の排水路から濁水が流入した。実地調査したが、原因者については特定できなかった。            | 不明          |                         |

## 平成20年1月～3月 事故概要(速報)

| 受付月日  | 発生場所 |               |        | 事故区分 |     |     |    |      |     | 措置機関名                               | 事故概要及び措置概要<br>(被害の程度を含む)  | 原因者<br>判明区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|-------|------|---------------|--------|------|-----|-----|----|------|-----|-------------------------------------|---|-------------|-------------------------|
|       | 水域名  | 派川名           | 場所等    | 魚死亡  | 油浮遊 | 着色水 | 濁水 | PH異常 | その他 | ① 調査<br>② 回収等対策<br>③ 工場等指導          |   |             |                         |
| 3月7日  | 多摩川  | 三沢川           | 麻生区黒川  |      |     | ○   |    |      |     | ①環境局環境対策課<br>稲城市生活環境部環境課<br>②<br>③  | 三沢川の下村橋付近(麻生区黒川)の排水路から白濁水が流入した。実地調査したが、原因者については特定できなかった(汚染範囲は長さ約8km)。 | 不明          |                         |
| 3月7日  | 鶴見川  | 矢上川           | 高津区子母口 |      |     |     | ○  |      |     | ①建設局中部下水道事務所<br>②建設局中部下水道事務所<br>③   | 高津区子母口の農業排水管に濁水が流入した。雨水幹線工事中、農業排水管が破損し濁水が流入した(汚染範囲は長さ約200m)。          | 判明          |                         |
| 3月11日 | 多摩川  | 二ヶ領用水<br>宿河原線 | 多摩区宿河原 |      | ○   |     |    |      |     | ①道路管理会社<br>②道路管理会社<br>③             | 多摩区宿河原の東名高速道路で交通事故が発生し、横転した車両から軽油が道路側溝に流出した(漏洩量は約300ml)。              | 判明          |                         |
| 3月11日 | 多摩川  | 平瀬川           | 宮前区菅生  |      |     | ○   |    |      |     | ①環境局環境対策課<br>宮前区役所建設センター<br>②<br>③  | 平瀬川の日向橋付近(宮前区菅生)の排水路から白濁水が流入した。実地調査したが、原因者については特定できなかった。              | 不明          |                         |
| 3月26日 | 東京湾  | 東扇島沖          | 川崎区東扇島 |      | ○   |     |    |      |     | ①海上保安庁川崎海上保安署<br>②海上保安庁川崎海上保安署<br>③ | 東京湾の東扇島沖のシーバースで油膜が浮遊した。実地調査したが、原因者については特定できなかった。                      | 不明          |                         |

## 平成20年1月～3月 事故概要(速報)

| 受付月日 | 発生場所 |     |     | 事故区分 |     |     |    |      |     | 措置機関名 | 事故概要及び措置概要<br>(被害の程度を含む) | 原因者<br>判明区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|------|-----|-------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|      | 水域名  | 派川名 | 場所等 | 魚死亡  | 油浮遊 | 着色水 | 濁水 | PH異常 | その他 |       |                          |             |                         |
|      |      |     |     | 1    | 3   | 3   | 2  | 0    | 1   |       |                          |             |                         |
|      | 小計   |     |     |      |     |     |    |      |     |       |                          | 判明 3        |                         |
|      | 合計   |     |     | 10   |     |     |    |      |     |       |                          | 不明 7        |                         |