

発生・ 受信月日	発生場所				事故区分			措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	調査月日	水域名	派川名 運河名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
1月14日 ・ 1月14日	1月14日	多摩川	本川	中原区 上丸子 八幡町			○	① 調査 ② 回収等対策 ③ 工場等指導 ① 環境局環境対策課 等々力水処理センター 国土交通省田園調布出張所 ② ③	多摩川本川の丸子橋付近から汚水（黒色）が流出し、釣り竿が汚れる等との通報が寄せられた。原因は藻が自然発生したものであるものと判明した。	判明	
1月17日 ・ 1月17日	1月17日	多摩川	平瀬川	高津区 久地			○	① 環境局環境対策課 公害研究所 国土交通省田園調布出張所 ② 高津区役所道路公園センター ③	平瀬川（多摩川合流前）で白濁水が流出しているとの連絡を受け、実地調査で泡混じりの白濁水を確認した。原因究明のため、付近の事業所に立ち入り調査等を実施したが原因不明であった。また、多摩川本川との合流地点に滞留していたゴミを撤去した。	不明	
1月18日 ・ 1月18日	1月18日	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生			○	① 環境局環境対策課 宮前区役所道路公園センター 宮前警察署 ② ③	平瀬川上流部で濁水が流出しているとの通報を受け、実地調査で川底に濁水が滞留していることを確認した。周辺調査を実施したものの、原因者については特定できなかった。	不明	
2月2日 ・ 2月2日	2月2日	鶴見川	渋川	幸区 矢上		○		① 環境局環境対策課 建設緑政局河川課 幸区役所道路公園センター ② 幸区役所道路公園センター ③	渋川の渋川橋付近で油が浮遊しているとの連絡を受け、実地調査で油が浮遊していることを確認した。原因究明のため、渋川上流方面の周辺調査を実施したが流出経路が不明で原因者については特定できなかった。なお、滞留していた油は回収した。	不明	
2月7日 ・ 2月7日	2月7日	鶴見川	矢上川	高津区 千年			○	① 環境局環境対策課 高津区役所道路公園センター 神奈川県横浜川崎治水事務所 ② ③	矢上川の五反田橋付近で白濁水が流出しているとの連絡を受け、実地調査で左岸排水口から白濁水を確認した。白濁水が下流に影響を及ぼしていないことを確認した。原因者については特定できなかった。	不明	

発生・ 受信月日	発生場所				事故区分			措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	調査月日	水域名	派川名 運河名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	① 調 査 ② 回収等対策 ③ 工場等指導			
2月16日 ・ 2月16日	2月16日	鶴見川	矢上川	宮前区 野川			○	① 環境局環境対策課 宮前区役所道路公園センター ② ③	矢上川の上野川橋付近にある右岸排水口から紺色のインクのような着色水が流出しているとの連絡を受け、実地調査で着色水を確認した。河川での異臭や魚等の浮上は、生じていなかった。周辺調査の途中で着色水の痕跡がなくなり、原因者については特定できなかった。	不明	
2月23日 ・ 2月23日	2月23日	鶴見川	麻生川	麻生区 金程			○	① 環境局環境対策課 麻生区役所道路公園センター 稲城市生活環境部下水道課 ② ③	麻生川の金耕橋付近で白濁水が流出との通報を受け、関係機関と連携して実地調査を行ったが発生源元とみられる稲城市においても、原因者については特定できなかった。	不明	
3月16日 ・ 3月16日	3月16日	多摩川	平瀬川 支川	宮前区 初山			○	① 宮前区役所道路公園センター ② ③	平瀬川支川の原台橋付近で油が浮遊しているとの通報を受け、実地調査を行ったところ油浮遊の状況を確認できず、また河川に異常がみられなかった。	不明	
3月19日 ・ 3月19日	3月19日	多摩川	三沢川 支川	多摩区 菅			○	① 環境局環境対策課、公害研究所 多摩区役所道路公園センター 川崎市消防局 多摩警察署 神奈川県横浜川崎治水センター ② ③	三沢川支川から三沢川本川（多摩区菅）において白濁水流出の通報が多く寄せられ、関係機関と連携して実地調査を行った。魚浮上は見当たらなかった。白濁水の流出発生源元とみられる稲城市においても、原因者については特定できなかった。	不明	
3月22日 ・ 3月22日	3月22日	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生			○	① 宮前区役所道路公園センター ② ③	平瀬川の太谷戸橋付近で白濁水流出の通報を受け、実地調査で白濁水を確認した。流出経路が不明で、原因者については特定できなかった。	不明	

発生・ 受信月日	発生場所				事故区分			措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	調査月日	水域名	派川名 運河名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
3月28日 ・ 3月28日	3月28日	鶴見川	矢上川	宮前区 野川			○	① 調査 ② 回収等対策 ③ 工場等指導	矢上川の橋本橋付近で白濁水が流出しているとの通報を受け、実地調査を行ったが白濁水の状況を確認できず、また河川に異常がみられなかった。	不明	
3月28日 ・ 3月28日	3月28日	鶴見川	矢上川	宮前区 野川		○		① 環境局環境対策課 宮前区役所道路公園センター 西部下水道事務所 神奈川県横浜川崎治水センター ② 環境局環境対策課 宮前区役所道路公園センター 神奈川県横浜川崎治水センター ③ 環境局環境対策課、宮前警察署	矢上川の上野川橋付近で油が流出しているとの通報を受け、関係機関と連携し油回収等の対策を実施するとともに、原因究明のための実地調査を実施した。流出経路を追跡し、油流出の最終柵を確認し、原因者を特定した。	判明	原因者に対して、油流出の原因究明と対策について早急に措置させるとともに、事故原因と再発防止策を指導した。原因者は作業内容の見直しを行った（事故報告書提出済）。
小 計					0	3	9			判明：2	
合 計					12					不明：10	