

機関名 川崎市

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名	原因者 判明区 分	事故概要及び措置概要 （被害の程度を含む）	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	①調査 ②回収等対策 ③工場等指導			
1/5 ・ 1/6	1/7	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生			○	① 環境局環境保全課 ② なし ③ なし	判明 不明	平瀬川で白濁水が流れていたと通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
1/10 ・ 1/10	1/11	多摩川	旧三沢川	多摩区 菅仙谷		○		① 環境局環境保全課 多摩区役所道路公園センター ② なし ③ なし	判明 不明	二ヶ領本川と旧三沢川で油が流れていると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
1/24 ・ 1/24	1/24	多摩川	水路	宮前区 初山			○	① 環境局環境保全課 宮前区役所道路公園センター ② なし ③ なし	判明 不明	宮前区初山の水路で、4～5日前から不定期で泡が見られると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
2/3 ・ 2/3	2/3	東京湾	京浜運河	川崎区 水江町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から次亜塩素酸ナトリウムを含む水が道路側溝まで流出したと連絡があった。後に次亜塩素酸であった訂正があり、流出分は全て回収したとのことだった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
1/31 ・ 2/3	2/17	多摩川	平瀬川	高津区 上作延			○	① 環境局環境保全課 中部下水道事務所 ② なし ③ なし	判明 不明	平瀬川で着色水が流れていたと通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
2/21 ・ 2/21	2/21	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生		○		① 環境局環境保全課 宮前区役所道路公園センター ② 宮前区役所道路公園センター ③ なし	判明 不明	平瀬川で油が流れていると通報があり、現地で確認したところ、油が浮遊している状況であったため、オイルフェンスを設置した。現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	

発生・ 受信月日	調査月日	発 生 場 所			事故区分			措置機関名	原因者 判明区 分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	①調査 ②回収等対策 ③工場等指導			
3/9 ・ 3/9	3/9	多摩川	多摩川本 川	川崎区 港町	○			① 川崎区道路公園センター ② 川崎区道路公園センター 浮島処理センター ③ なし	判明 不明	事業者から川崎河港水門で閉じられている旧運河にボラが浮いているとの連絡があった。月1の水質測定では異常なし。原因の特定には至らなかった。道路公園センターで回収し、浮島処理センターへ搬入した。	
3/15 ・ 3/15	3/15	多摩川	平瀬川	宮前区 菅生		○		① 環境局環境保全課 宮前区役所道路公園セン ター 上下水道局下水道水質課 宮前消防署 ② 宮前区役所道路公園セン ター ③ なし	判明 不明	平瀬川で油が流れていると通報があり、油膜が流れていることが確認できたため、宮前区道路公園センターがオイルフェンスを設置した。現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
合 計					1	3	4				