

機関名 川崎市

発生・ 受信月日	調査月日	発 生 場 所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 （被害の程度を含む）	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
4/4 ・ 4/4	4/4	鶴見川	矢上川	宮前区 野川本町		○		① 環境局環境保全課 宮前区役所道路公園センター 消防局宮前消防署 宮前警察署 ② なし ③ なし	判明 不明	矢上川の上野川橋付近で油が流れていると通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
4/15 ・ 4/15	4/15	多摩川	二ヶ領本 川	多摩区 生田		○		① 環境局環境保全課 多摩区役所道路公園センター 消防局多摩消防署 ② なし ③ なし	判明 不明	二ヶ領本川台和橋付近から油膜が確認できるとの通報があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
4/26 ・ 4/26	4/26	東京湾	大師運河	川崎区 浮島町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から排油回収配管から水混合油（油は主にナフサ）が漏洩したと連絡があった。土壌接触があったため、油と接触した箇所を拭き取り、さらに土壌改良剤を撒いた。排水系には流出しておらず、海域への流出もない。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
5/24 ・ 5/24	5/24	多摩川	三沢川	多摩区 菅	○			① 環境局環境保全課 多摩区役所道路公園センター ② なし ③ なし	判明 不明	新三沢橋（菅 1-3-24）付近で魚が死んでいると通報があり現地調査を行ったが、死んでいる魚は確認できなかった。	
6/2 ・ 6/3	6/3	東京湾	大師運河	川崎区 浮島町		○		① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者からベンゼンが海に流出したと連絡があった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導を行った。
6/3 ・ 6/3	6/3	多摩川	二ヶ領用 水円筒分 水下流	幸区 鹿島田	○			① 幸警察署 ② 幸区役所道路公園センター 環境局中原生活環境事業所 環境局堤根処理センター ③ なし	判明 不明	市民から水路で魚が死んでいると幸警察署に連絡があった。上流で工事をしている影響で水量が下がっていたため死んでしまったと思われる。幸区役所道路公園センターと中原生活環境事業所が4日間でコイとフナ計36匹を回収し、堤根処理センターへ搬入した。	

発生・ 受信月日	調査月日	発 生 場 所			事故区分			措置機関名	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する措置 原因者の措置の概要 等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	①調査 ②回収等対策 ③工場等指導			
6/8 ・ 6/8	6/8	多摩川	多摩川	川崎区 殿町		○		① 環境局環境保全課 環境局環境総合研究所 ② なし ③ なし	判明 不明	環境総合研究所の職員から多摩川で油が流れていると連絡があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。	
6/21 ・ 6/21	6/22	多摩川	旧三沢川	多摩区 菅仙谷			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	黒い水が流れてくると通報があり、現場調査を行った結果、発生源である事業所が判明した。原因は雨水貯留槽を清掃した際の水を雨水配管に流してしまったことによるもの。事業者に対し、再発防止に努めるよう指導した。	関係機関が指導を行った。
6/24 ・ 6/24	6/24	多摩川	六ヶ村堀 雨水幹線	高津区 北見方		○		① 環境局環境保全課 上下水道局下水道水質課 上下水道局中部下水道事務所 国土交通省京浜河川事務所 上下水道局中部下水道事務所 ② なし ③ なし	判明 不明	京浜河川事務所から諏訪排水樋管から油が流れていると連絡があり現地調査を行ったが、発生源の特定には至らなかった。油は中部下水道事務所がオイルマット等で回収した。	
合 計					2	5	2				