

表 239 興行場衛生検査

| 検査施設 | 検査数 | | 客席 | | | | | | | | | | | | ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面 | | | | 出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ | | | | 上演中等客席の床面 | | | | 炭酸ガス含有率 | 浮遊粉じん量 | 室内対湿度 | 気流 | 一酸化炭素 | 水質検査 | | | |
|-------|-----|-----|---------|-----|--------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|---------------------|-----|----|-----|--------------------------|-----|---|---|-----------|---|---|---|---------|--------|-------|----|-------|------|---|---|---|
| | 総数 | 不適数 | 炭酸ガス含有率 | | 浮遊粉じん量 | | 客席温度 | | 相対湿度 | | 気流 | | 照度 | | 照度 | | 照度 | | 照度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | 総数 | 不適数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 6 | 57 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 8 | 8 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 川崎幸 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中原 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中高宮多麻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩生 | 2 | 26 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 | 7 | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 生 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注) 興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/m³以下、客席温度は17～28℃、相対湿度は30～80%、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ＞照度は300lux以上＜上演中等客席の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。

資料：健康安全室