

表 264 指定検査機関の小規模受水槽水道検査実施状況

(1) 検査結果

		検査数	通報件数
総	数	427	5
用 途 別	共同住宅	244	2
	事務所	21	-
	店舗	16	-
	学校	15	2
	工場	11	-
	病院	3	-
	旅館	5	-
	興行場	1	-
	寮	26	1
	集会場	-	-
	併用 その他	37 48	- -

資料：健康安全室

(2) 特に衛生上問題のあった施設の報告

内 容		件数
不適項目総数		5
受水槽	水槽周囲の状態	2
	水槽本体の状態	1
給水栓	残留塩素不検出	2

注) 報告の助言を受けた施設のうち保健所への報告のあった件数とその内容

資料：健康安全室