

表238 高齢者福祉施設等衛生検査

|      | 検査施設数 | 検査延数 | 浴槽水      |    |    |    |   |    |               |    |    |      |    |    |         |    |    | 水素イオン濃度 | 遊離残留塩素濃度 | 水温 | 一般細菌 | レジオネラ属菌 | その他 |   |
|------|-------|------|----------|----|----|----|---|----|---------------|----|----|------|----|----|---------|----|----|---------|----------|----|------|---------|-----|---|
|      |       |      | 遊離残留塩素濃度 |    |    | 濁度 |   |    | 過マンガン酸カリウム消費量 |    |    | 大腸菌群 |    |    | レジオネラ属菌 |    |    |         |          |    |      |         |     |   |
|      |       |      | 総数       | 適  | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数            | 適  | 不適 | 総数   | 適  | 不適 | 総数      | 適  | 不適 |         |          |    |      |         |     |   |
| 総数   | 24    | 189  | 34       | 22 | 12 | 8  | 8 | -  | 17            | 17 | -  | 17   | 17 | -  | 44      | 38 | 6  | 34      | 1        | 3  | 13   | 6       | 12  |   |
| 川崎幸  | -     | -    | -        | -  | -  | -  | - | -  | -             | -  | -  | -    | -  | -  | -       | -  | -  | -       | -        | -  | -    | -       | -   | - |
| 中原高津 | 4     | 37   | 1        | 1  | -  | 8  | 8 | -  | 8             | 8  | -  | 8    | 8  | -  | 8       | 7  | 1  | -       | -        | -  | 4    | -       | -   | - |
| 宮前多摩 | 9     | 79   | 10       | 10 | -  | -  | - | -  | 9             | 9  | -  | 9    | 9  | -  | 12      | 12 | -  | 10      | -        | 3  | 9    | 5       | 12  | - |
| 麻生   | 11    | 73   | 23       | 11 | 12 | -  | - | -  | -             | -  | -  | -    | -  | -  | 24      | 19 | 5  | 24      | 1        | -  | -    | 1       | -   | - |

注) 高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)を適とした。

資料：健康安全室

表239 温泉検査

|      | 検査施設数 | 検査延数 | 可燃性ガス | 水温 | 水素イオン濃度 | 電気伝導度 | 遊離残留塩素濃度 | 揚湯量 |
|------|-------|------|-------|----|---------|-------|----------|-----|
| 総数   | 13    | 38   | -     | 12 | 11      | 11    | -        | 4   |
| 川崎幸  | 4     | 12   | -     | 4  | 4       | 4     | -        | -   |
| 中原高津 | 1     | 2    | -     | 1  | -       | 1     | -        | -   |
| 宮前多摩 | 3     | 8    | -     | 2  | 2       | 2     | -        | 2   |
| 麻生   | 1     | 3    | -     | 1  | 1       | -     | -        | 1   |
|      | -     | -    | -     | -  | -       | -     | -        | -   |
|      | -     | -    | -     | -  | -       | -     | -        | -   |

注) 公衆浴場及び旅館の温泉利用施設を除く。

資料：健康安全室