

表257 検査・指導

	検査指導延件数	施設検査数 (再掲)	施設検査結果(内訳)				指導票 交付数	
			良好	一部改善	要改善	その他		
総数	475	246	119	18	5	104	1	
専用 水道	(受水型)	22	14	10	1	3	-	1
	(自己水源型)	28	15	3	8	1	3	-
簡易専用 水道	425	217	106	9	1	101	0	
用途別	共同住宅	168	65	20	1	-	44	-
	事務所	50	26	21	-	1	4	-
	店舗	30	17	11	-	-	6	-
	学校	46	25	12	-	-	13	-
	工場	13	7	5	1	-	1	-
	病院	2	2	-	-	-	2	-
	旅館	16	13	8	1	-	4	-
	興行場	8	8	5	-	-	3	-
	寮	13	6	1	-	-	5	-
	集会場	-	-	-	-	-	-	-
	併用 その他	25 54	19 29	8 15	2 4	- -	9 10	- -

注) 施設検査結果(内訳)のその他は、全ての検査項目を検査できず、判定不能であった施設等を計上。

資料：健康安全室

表258 検査機関の簡易専用水道検査実施状況

(1) 検査結果

	検査数	助言に基づく報告数	
簡易専用 水道	2,991	30	
用途別	共同住宅	1,724	7
	事務所	181	2
	店舗	90	3
	学校	273	12
	工場	54	1
	病院	53	-
	旅館	34	-
	興行場	11	-
	寮	91	-
	集会場	1	-
	併用 その他	179 300	2 3

注) 「検査数」は受検した事実を保健所へ報告する旨の了承を得た数

資料：健康安全室

(2) 特に衛生上問題のあった施設の報告

内 容		件数
不適項目総数		30
受水槽	水槽周囲の状態	4
	水槽本体の状態	10
	水槽内部の状態	1
	水槽上部の状態	2
	水槽のマンホールの状態	5
	水槽のオーバーフロー管の状態	2
	水槽の通気管の状態	2
	給水管の状態	-
	その他	2
給水栓	残留塩素不検出	2

注) 報告の助言を受けた施設のうち保健所への報告のあった件数とその内容

資料：健康安全室