

表247 指定検査機関の小規模受水槽水道検査実施状況

(1) 検査結果			(2) 特に衛生上問題のあった施設の報告		
	検査数	通報件数	内 容		件数
総 数	428	4	不適項目総数		4
用途別	共同住宅	262	受水槽	水槽周囲の状態	1
	事務所	19		水槽上部の状態	2
	店舗	12		水槽本体の状態	1
	学校	11			
	工場	9			
	病院	3			
	旅館	3			
	興行場	2			
	寮	26			
	集会場	-			
	併用	37			
その他	44				

注) 報告の助言を受けた施設のうち保健所への報告のあった件数とその内容

資料：健康安全室

資料：健康安全室

表248 現場簡易水質検査結果

	総数	専用水道		簡易水道	小規模受水槽	条例対象外受水槽	小規模水道	飲井	条例対象外井戸	災害時協力井戸(再掲)		直結水	
		受水型	自己水源型							飲料水供給施設	生活用水供給施設		
検査施設数	176 (18)	3 (1)	- (-)	16 (1)	41 (3)	- (-)	8 (-)	9 (1)	98 (12)	25 (-)	85 (12)	1 (-)	
検体数	196 (24)	7 (1)	- (-)	25 (3)	47 (7)	- (-)	8 (-)	9 (1)	99 (12)	25 (-)	86 (12)	1 (-)	
総数	845 (29)	16 (1)	- (-)	66 (3)	155 (7)	- (-)	28 (-)	39 (1)	533 (17)	91 (-)	487 (14)	8 (-)	
内訳	臭気	127 (5)	3 (-)	- (-)	14 (-)	35 (-)	- (-)	7 (-)	8 (-)	59 (5)	21 (-)	49 (4)	1 (-)
	味	16 (-)	- (-)	- (-)	5 (-)	5 (-)	- (-)	1 (-)	1 (-)	3 (-)	- (-)	3 (-)	1 (-)
	色	148 (5)	3 (-)	- (-)	14 (-)	37 (-)	- (-)	7 (-)	9 (-)	77 (5)	23 (-)	66 (4)	1 (-)
	濁り	137 (3)	3 (-)	- (-)	9 (-)	31 (-)	- (-)	7 (-)	9 (-)	77 (3)	23 (-)	66 (2)	1 (-)
	残留塩素	107 (11)	7 (1)	- (-)	23 (3)	47 (7)	- (-)	6 (-)	4 (-)	19 (-)	4 (-)	25 (-)	1 (-)
	pH	49 (2)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	46 (2)	3 (-)	43 (2)	1 (-)
	鉄	44 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (1)	42 (2)	3 (-)	39 (2)	1 (-)
	亜鉛	26 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	25 (-)	1 (-)	24 (-)	- (-)
	全硬度	43 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	42 (-)	3 (-)	39 (-)	- (-)
	亜硝酸性窒素	43 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	42 (-)	3 (-)	39 (-)	- (-)
	アンモニア性窒素	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	銅	27 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	25 (-)	1 (-)	24 (-)	1 (-)
	シアン	26 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	25 (-)	3 (-)	23 (-)	- (-)
六価クロム	43 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	42 (-)	3 (-)	39 (-)	- (-)	
ホルムアルデヒド	9 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	9 (-)	- (-)	8 (-)	- (-)	

注) () 内は不適件数の再掲

資料：健康安全室