

表 239 指定検査機関の小規模受水槽水道検査実施状況

(1) 検査結果

		検査数	通報件数
総	数	418	2
用 途 別	共同住宅	249	-
	事務所	23	-
	店舗	17	1
	学校	15	-
	工場	7	-
	病院	2	-
	旅館	4	-
	興行場	3	-
	寮	15	1
	集会場	-	-
併用	41	-	
その他	42	-	

資料：生活衛生課

(2) 特に衛生上問題のあった施設の報告

内 容		件数
不適項目	総数	2
受水槽	水槽内部の状態	-
	水槽上部の状態	1
	その他	1

注) 報告の助言を受けた施設のうち保健所への報告のあった件数とその内容

資料：生活衛生課