

表216 特定建築物維持管理

環境衛生監視員による立入検査結果である。

	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
	検査施設数	検査項目延数	帳簿書類の備付け		空気環境の測定回数(2ヶ月に1回)(ホルムアルデヒドを除く)		ホルムアルデヒド量の測定		浮遊粉じん量の基準の遵守		一酸化炭素の含有率の基準の遵守		二酸化炭素の含有率の基準の遵守		温度の基準の遵守		相対湿度の基準の遵守		気流の基準の遵守	
			総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適
総数	109	874	46	16	49	1	6	2	49	4	49	1	45	20	45	12	43	36	49	2
川崎	25	354	21	11	21	1	3	2	21	3	21	-	21	11	21	11	19	15	21	2
幸	10	129	6	-	6	-	-	-	6	-	6	1	6	-	6	-	6	6	6	-
中原	9	117	4	-	4	-	3	-	4	-	4	-	4	3	4	-	4	3	4	-
高津	29	111	6	-	6	-	-	-	6	-	6	-	6	2	6	-	6	5	6	-
宮前	14	110	7	3	7	-	-	-	7	1	7	-	3	2	3	-	3	2	7	-
多摩	9	32	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	1	2	2	2	-
麻生	13	21	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	3	3	-

	(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)	
	ホルムアルデヒド量の基準の遵守		冷却塔への供給水に必要な措置		加湿装置への供給水に必要な措置		冷却塔及び冷却水の汚れの点検(1月以内ごと)		冷却塔、冷却水の水管の清掃(1年以内ごと)		加湿装置の汚れの点検(1月以内ごと)		加湿装置の清掃(1年以内ごと)		排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検		遊離残留塩素の含有率の検査((22)を除く)		遊離残留塩素の含有率の基準の遵守((23)を除く)	
	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適
総数	-	-	5	4	10	5	12	-	12	4	30	7	29	5	34	15	39	1	38	5
川崎	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	14	2	13	3	17	6	17	1	16	-
幸	-	-	4	4	4	4	4	-	4	4	6	-	6	-	6	-	6	-	6	4
中原	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	4	4	4	-	4	4	4	-	4	-
高津	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	3	4	-	4	1
宮前	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	3	1	3	2	3	1	6	-	6	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)	
	中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素の含有率の検査		(22)の給湯水の遊離残留塩素の含有率の基準の遵守		水質の検査((20),(22),(26)を除く)		水質基準の基準の遵守((21),(23),(27)を除く)		中央式給湯設備における給湯水質の検査((22)を除く)		(26)の給湯水質の基準の遵守((23)を除く)		貯水槽の清掃((29)を除く)		貯湯槽の清掃		遊離残留塩素の含有率の検査		遊離残留塩素の含有率の基準の遵守	
	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適
総数	2	1	2	1	40	3	39	1	2	1	2	-	40	2	6	-	4	-	4	-
川崎	-	-	-	-	18	1	17	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	-	3	-
高津	1	-	1	-	4	1	4	1	1	-	1	-	5	1	1	-	1	-	1	-
宮前	1	1	1	1	6	1	6	-	1	1	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)		(41)	
	雑用水の水槽の点検		水質の検査		pH値の基準の遵守		臭気の基準の遵守		外観の基準の遵守		大腸菌の基準の遵守		濁度の基準の遵守		排水に関する設備の清掃		大掃除の実施		ねずみ等の防除	
	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適
総数	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	30	1	40	8	45	5
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	15	1	20	1
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	5	6	-
中原	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	-
高津	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	6	1	6	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	7	1	7	4
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料：生活衛生課