

室内濃度測定結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温()	測定結果 1					測定方法 2	測定理由 3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド (μg/m ³)	トルエン (μg/m ³)	キシレン (μg/m ³)	エチルベンゼン (μg/m ³)	スチレン (μg/m ³)			
21	1	幸区小向西町3-52-3	小向保育園	市民・子ども局子ども本部保育課	H22.1.23	保育室	15	3.2	115	17.5	19.1	4.8未満	2	1	
21	2	幸区南加瀬3-4-8	夢見ヶ崎保育園	市民・子ども局子ども本部保育課	H22.2.16	厨房	8	10未満	43	10未満	10未満	20未満	2	1	
21	3	宮前区平2-13-1	平保育園	市民・子ども局子ども本部保育課	H22.2.20	1階保育室	14	15.7	28.7	9.7	18.2	9.9未満	2	1	
21	4	宮前区平2-13-1	平保育園	市民・子ども局子ども本部保育課	H22.2.20	2階保育室	14	18.4	31.9	17.2	29.1	9.9未満	2	1	
21	5	麻生区高石1-14-15	高石保育園	市民・子ども局子ども本部保育課	H22.3.6	厨房	14	9.8	121.3	40.8	52.5	6.2未満	2	1	

1 (測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下
 2 (測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定
 3 (測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
 市民・子ども局子ども本部
 子育て施策部保育課
 電話 200-2660

コメント: